

DATOS EL EQUIPO		
EQUIPO	MOTO BOMBA BENICINERA	
MODELO BOMBA	TK-20CX	
MODELO MOTOR	TK-200 / 6.5 HP / 196cc/ 4T	

FALLA REPORTADA	EL MOTOR ESTA TRANCADO.
-----------------	-------------------------

TRABAJO A SOLICITAR:	1. DIAGNOSTICO DE MOTOR TRANCADO: REVISAR SI ES POR FALTA DE ACEITE, BIELA, RODAMIENTO O CILINDRO TOMADO
	2. REVISION COMPLETA DE MOTOR
	3. CAMBIO DE ACEITE 10W30
	4. LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, BUJIAS Y CARBURADOR
	5. REVISION DE BOMBA: SELLO MECANICO E IMPULSOR
	6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO UNA VEZ REPARADA

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA	EISEN
MODELO BOMBA	EST-20
MODELO	MOTOBOMBA 2X2"
N°INVENTARIO	INV.13511- "EMERGENCIA"
ESPECIFICACIONES	CONEXIÓN 50 mm (2")
	CAUDAL 30 m3/H, SUCCION 7m, 3600 RPM

REPARACION	FALLA: NO ENCIENDE
	DIAGNOSTICO: REVISAR SISTEMA DE ENCENDIDO, CHISPA, COMPRESION, CARBURADOR Y COMBUSTIBLE

MANTENCION PREVENTIVA COMPLETA	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 10W30
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE BUJIA
	LIMPIEZA DE ESTANQUE, FILTRO DE BENCINA Y CARBURADOR
	REVISION DE SELLO MECANICO E IMPULSOR DE BOMBA
	APRETAR PERNOS, REVISAR PIOLA DE PARTIDA Y LIMPIEZA GENERAL
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CAUDAL Y FUGAS