

INFORME TÉCNICO 00116

EQUIPO	SILLON DENTAL
MARCA	ZURIK
MODELO	ZERO
SERIE	2307095
INVENTARIO	
UBICACIÓN	CESFAM MIGUEL SOLAR SECTOR ROJO
FECHA	16-06-2026

EVALUACIÓN DEL EQUIPO

El equipo presenta una falla que impide el descenso del asiento.

Se realiza una inspección general, detectándose que el sensor de movimiento del motor principal se encuentra bloqueado. Se procede a efectuar el desbloqueo del sensor, logrando restablecer temporalmente el movimiento del mecanismo. Sin embargo, tras realizar varias pruebas de funcionamiento, el sensor vuelve a bloquearse, por lo cual, se vuelve a evidenciar la falla.

OBSERVACIONES FINALES

Se recomienda el reemplazo del sensor de movimiento del motor principal, ya que presenta un funcionamiento intermitente y afecta la operación normal del equipo. La sustitución del componente permitirá restablecer el correcto funcionamiento y la confiabilidad del sistema.



MEDICAL SYSTEM SPA
serviciotecnico@medicalsistem.cl