



Solicitud de compra 604

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE

FICHA TECNICA DE REPARACIÓN

Paine, 07 de Julio 2026

Marca	NISSAN	Año	2016
Modelo	NP300 DCAB 4X4 2.3	N.º de Motor	YS23005778C
Patente	HZDH-31	N.º de Chasis	3N6BD33B4GK854999

A continuación, se describe problema que se encuentra en la unidad:

Se informa que camioneta presenta problemas de saturación de filtro de partículas, pérdida de potencia, testigo check engine encendido y problemas en sistema de aire acondicionado. Unidad de Mantenimiento procede a realizar inspección a móvil confirmando que filtro de partículas requiere ser reemplazado, además requiere de diagnóstico y reparación por pérdida de potencia y testigo encendido (Check Engine).

Se recomienda realizar trabajo en taller externo, ya que en bodega municipal no contamos con las herramientas necesarias para realizar dicha reparación.

Requerimientos para solucionar el problema antes descrito:

Para dar solución a este problema se solicita lo siguiente:

- CAMBIO DE FILTRO DE PARTICULAS COMPLETO.
- DIAGNOSTICAR, DAR SOLUCION A PERDIDA DE POTENCIA Y TESTIGO CHECK ENGINE ENCENDIDO.
- CAMBIO DE CONDENSADOR SISTEMA A/C.
- REPARACION Y CARGA A SISTEMA DE A/C.
- SE REQUIERE QUE REPARACION DE CAMIONETA SEA EN TALLER EXTERNO.

Costo estimado referencial \$1.500.000 Pesos.



JEAN PAUL POBLETE
UNIDAD DE MANTENCION