

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
"REPARACIÓN DE VIVENDA FISCAL UBICADA EN REMODELACIÓN OSCAR BONILLA, PJE.
LA PUNTILLA 1745, BLOCK A3, DEPTO. 108, IQUIQUE."

I.- GENERALIDADES.

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la contratación de servicios de reparación de vivienda fiscal, el cual se detalla a continuación:

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

- 1.- Área afectada: Block A3, depto. 108 (piso inferior).
- 2.- Filtración de agua producida por piso superior.

III.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBSERVADA.

- 1.- Se observa gran cantidad de humedad en las habitaciones del piso inferior (cielo y murallas).
- 2.- Dicha humedad, está cercano a instalaciones eléctricas del departamento afectado, deteriorando el concreto de la estructura y murallas de material ligero.

IV.- SERVICIO REQUERIDO.

- 1.- Detectar filtración de agua, suministrada por piso superior.
- 2.- De ser necesario, detectar filtración utilizando dispositivo electrónico, para posteriormente efectuar rompimiento de concreto a fin de localizar tubería defectuosa, para luego proceder con la reparación o reemplazo de tubería.
- 3.- Una vez, localizada y reparada/reemplazada la tubería, se deberá proceder con la reposición del concreto dañado.
- 4.- Los escombros deberán ser eliminados por la empresa a cargo de la reparación.
- 5.- Reparar daños en depto. inferior 108, por filtración de agua de piso superior y detener presencia de humedad en murallas.

V.- MATERIALES RECOMENDADOS


Los necesarios a fin de reparar la filtración de agua. Obra vendida.

VI.- TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

05 días hábiles. (lunes a viernes).

VII.- PAGO

- 1.- El pago se efectuará una vez terminada la reparación.
- 2.- La factura, el formulario F-30, el formulario F30-1 y el Certificado de Inicio de Actividades (otorgado por SII), deberán ser enviados al correo electrónico:
1ba.habitacional.gbs@fach.mil.cl
- 3.- OBRA VENDIDA.


MATÍAS TOUTIN HOLTEGEL
Teniente (A)
CDTE. ESC. HABITACIONAL