

Informe Técnico

A solicitud de la jefa de Alimentación, Sra. Deborah Quíñelen, se realizó una inspección de la cocina industrial eléctrica marca Kusina utilizada en el servicio de alimentación, constatándose que cuatro de sus seis resistencias circulares presentan daños visibles, tales como fisuras y desgaste por uso continuo, afectando su capacidad de calentamiento y funcionamiento normal.

Las resistencias a reemplazar corresponden a dos unidades de 180 mm y 1.850 W, y dos unidades de 230 mm y 2.600 W.

Considerando que estas fallas disminuyen la capacidad operativa del equipo y pueden generar daños adicionales en el sistema eléctrico, se recomienda la adquisición de los repuestos indicados para restablecer las condiciones normales de funcionamiento de la cocina y asegurar la continuidad del servicio de alimentación.

