




DPTO. ADQUISICIONES
Adquisiciones@coronel.cl / scerda@coronel.cl
FONO - 407015 - 407014
BANNEN Nº 70 , CORONEL

IDDOC:
1996642

1996642



CORONEL, 27 DE JULIO 2026

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL
A: JEFE DPTO. ADQUISICIONES


UNIDAD	REBAJAR	ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS
1		BOMBA HIDRAULICA
1		BUJES DE PAQUETE DE RESORTE
1		BUJIAS INCANDESCENTES
1		CHAPA DE ENCENDIDO
1		CILINDRO ESCLAVO DE EMBRAGUE
		CAMION PLANO ELECT GRUA CHEVROLET CON GRUA, MARCA PALFINGER MODLO PK 8500NPR816 E4 DOS PUERTAS AÑO: 2015 PATENTE: HG PS 56-K MOTOR: 4HK1317208 CHASIS: JAANPR75KF7101457
1		POLEAS DE MOTOR
1		RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO
		CAMION PLANO ELECT HYUNDAI CON GRUA, MARCA FASSI MODELO F50A23, HD 65 STD AÑO 2009 PATENTE: CB KC 26-2 MOTOR: D4DD8355882 CHASIS: KMFGA17PP8C086809
MONTO DISPONIBLE PARA LA COMPRA		\$ 3.171.350
PERTENECE AL PLAN ANUAL DE COMPRA		SI
TIPO DE ADQUISICION		

25.22.04.011-1-15.05.02
PRE Nº 46

OBJETIVO DE LA COMPRA: ADQUISICION DE CONVENIO SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS OLEA ID. 2760-175-LE25.

DATOS DE CONTACTO

NOMBRE	HERNAN ZAPATA NAVARRO
DESTINO	DEPTO DE TRANSPORTE Y GARAJE
TELEFONO	412 751 295 - 985 021 870
CORREO	transporte@coronel.cl
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA	



JAVIER VALENCIA LABARCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ASUNTO: REEMPLAZO DE REPUESTOS
SOLICITUD DE COMPRA N°: 186
ORDEN DE COMPRA N°: N/A

DESCRIPCIÓN					
Mediante el presente se informa que durante revisión y diagnóstico detectaron síntomas que afectan el correcto funcionamiento de los sgtes vehículos municipales, se sugiere reemplazar los componentes que a continuación se detallan.					
PPU.	CANT.	REPUESTO / SERVICIO	SÍNTOMAS	CAUSAS	RECOMENDACIONES
HGPS-56	1	BOMBA HIDRAULICA	Sonidos de chirrido, gemido o zumbido al girar el volante	Partículas metálicas o suciedad pueden dañar los componentes internos de la bomba, como los engranajes o la válvula.	Reemplazo de bomba
	1	BUJES DE PAQUETE DE RESORTE	Inestabilidad al Conducir	Sobrecarga del Vehículo	Cambiar bujes
	1	BUJÍAS INCANDESCENTES	Dificultades para Arrancar	Inyectores Defectuosos	Cambio de bujías
	1	CHAPA DE ENCENDIDO	La llave no gira o se queda atascada,La llave gira sin resistencia	El uso repetido de la llave y el giro constante del switch provocan desgaste en los contactos internos y en el mecanismo, siendo esta la causa más común de falla	Cambio de chapa
CBKC-26	1	CILINDRO ESCLAVO DE EMBRAGUE	Las marchas pueden ser difíciles de engranar, especialmente las más bajas, debido a que el embrague no se desacopla correctamente	Fugas de liquido hidráulico,Obstrucción o daño en las líneas hidráulicas	cambio del cilindro
	1	POLEAS DE MOTOR	Chirrido o chillido al arrancar,Vibración o Ruidos metálicos o golpeteos,	son desgaste de cojinetes, desalineación, tensión incorrecta y contaminación por aceite o refrigerante.	Cambio de poleas
	1	RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Aire tibio o caliente aunque el sistema esta encendido	polvo, barro, insectos y hojas reducen la disipación de calor.	cambio

TALLER MECÁNICO

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
ENCARGADO DE TRANSPORTE
HERNAN ARRIETA NAVARRO
ENCARGADO DEPTO. DE TRANSPORTE Y GARAJE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN