



INFORME TÉCNICO

Falla Crítica – AUTOCLAVE A VAPOR Centro de Costo Alimentación y Nutrición (SEDILE)

Fecha: 30 de julio de 2026.

Responsable del informe: Ignacio Garrido Riquelme

Departamento: Mantención/ Unidad Equipos Industriales y Electricidad

Centro de Salud: Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz

1. Identificación del Equipo.

Equipo: Autoclave a vapor

Marca/Modelo: Matachana / SC500 E-1

N° Serie: E-34628

N° Inventario: 310067162

Ubicación: Centro de Costo Alimentación y Nutrición - SEDILE

Convenio Vigente: sin convenio

2. Descripción

El autoclave Matachana SC500 E-1 corresponde a un equipo destinado a la esterilización por vapor de instrumental médico, material quirúrgico y dispositivos reutilizables utilizados en la atención clínica y quirúrgica del establecimiento.

Este equipo constituye un elemento crítico para el funcionamiento del área de SEDILE del Centro de Costo de Alimentación y Nutrición, permitiendo garantizar el reprocesamiento seguro y la esterilización del material reutilizable empleado en la preparación, dosificación y administración de fórmulas lácteas y alimentación de SEDILE, contribuyendo a la prevención de riesgos microbiológicos y asegurar la continuidad operacional de los servicios asistenciales del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz.

El proceso de esterilización requiere mantener condiciones controladas de presión, temperatura y calidad del aire utilizado durante las distintas etapas del ciclo, razón por la cual cada uno de sus componentes resulta fundamental para asegurar la eficacia del proceso y del cumplimiento de los estándares exigidos para la esterilización hospitalaria.

Asimismo, este equipamiento forma parte de los dispositivos críticos evaluados durante los procesos de acreditación del Complejo Asistencial, por cuanto su funcionamiento, disponibilidad y mantenimiento constituyen aspectos relevantes para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad asociados al reprocesamiento de dispositivos médicos

3. Evaluación Técnica

Se detectó una filtración de aire durante la etapa de filtrado del equipo, condición informada por el área de SEDILE y posteriormente comunicada al servicio técnico especializado para su evaluación.

Cabe señalar que el componente asociado a esta falla había sido reemplazado recientemente, sin embargo, el problema volvió a presentarse en un corto periodo de tiempo, situación que hace necesaria una nueva intervención técnica destinada a restablecer las condiciones normales de funcionamiento del equipo.

De acuerdo con la evaluación técnica realizada, se determinó la necesidad de reemplazar la capsula filtrante MIDICAP SARTOFLUOR de 5 pulgadas, membrana PTFE de 0,2 μm , componente encargado de asegurar la filtración estéril del aire utilizado por el autoclave durante las etapas del proceso de esterilización.

Este elemento constituye un componente crítico del sistema, ya que evita el ingreso de partículas y microorganismos al circuito de aire estéril. Una falla en este filtro puede componer la estanqueidad del sistema, generar alarmas operacionales, afectar el desarrollo normal de los ciclos de esterilización y disminuir la confiabilidad del proceso, impactado directamente la disponibilidad del equipamiento y la continuidad operacional del área SEDILE.

4. Medidas Inmediatas Tomadas

Se realiza vía panel de documento, Orden de trabajo N° 106952.

5. Alcance del servicio requerido

El servicio considera el suministro, instalación de:

- Una (01) capsula MIDICAP SARTOFLUOR de 5", membrana PTFE, porosidad 0,2 μm .
- Ejecución de pruebas funcionales posteriores a la intervención.
- Todo material, insumo, herramienta y mano de obra necesaria para garantizar la correcta ejecución del servicio y el funcionamiento seguro del equipo.

6. Requerimientos Técnicos

- Contar con representación oficial de la marca del equipo.
- Acreditar experiencia comprobable en servicios similares, mediante órdenes de compra, facturas u otros documentos.
- Adjuntar certificados de capacitación del o los técnicos que intervendrán el equipo.



7. Recomendaciones

Considerando la importancia del autoclave para el funcionamiento continuo del área SEDILE y el impacto que genera una falla en el sistema de filtración de aire sobre la seguridad del proceso de esterilización, se recomienda gestionar la adquisición e instalación del repuesto indicado mediante proveedor especializado.

La intervención permitirá restablecer las condiciones de operación del equipo, disminuir el riesgo de nuevas fallas y garantizar la continuidad de los procesos de esterilización requeridos para la atención clínica y quirúrgica del establecimiento.

8. Conclusión

En virtud de los antecedentes técnicos expuestos, se solicita gestionar la contratación del servicio de suministro e instalación de la Cápsula MIDICAP SARTOFLUOR de 5", membrana PTFE de 0,2 μm , destinada al autoclave MACHANA SC500 E-1, por corresponder a un componente crítico para el correcto funcionamiento del equipo.

La reposición del elemento filtrante permitirá recuperar la confiabilidad operacional del autoclave, asegurar la continuidad del servicio prestado por el área SEDILE y mantener la disponibilidad del equipamiento para el desarrollo seguro de las actividades clínicas y quirúrgicas del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Asimismo, esta intervención contribuye al cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos en los procesos de acreditación institucional, en los cuales este tipo de equipamiento es objeto de evaluación debido a su impacto directo en la seguridad del paciente y en la calidad del proceso de esterilización.

**Unidad de Equipos Industriales y Electricidad
Departamento de Mantenimiento
Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" Los Ángeles**