



DPTO. ADQUISICIONES

Adquisiciones@coronel.cl / scerda@coronel.cl

FONO - 407015 - 407014

BANNEN N° 70 , CORONEL



IDDOC:

1978223

SOLICITUD DE COMPRA N° 109

CORONEL, 07 DE MAYO 2026

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: JEFE DPTO. ADQUISICIONES

UNIDAD	REBAJAR	ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS
1		CORREA DE ALTERNADOR 4 PK 1171
1		CORREA DE AIRE ACONDICIONADO 4 PK 1115
1		TENSOR DE CORREA ALTERNADOR
1		TENSOR DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO
		CAMIONETA MAHINDRA PIK UP XL EIV 2.2 AÑO: 2011 PATENTE: DD KB13-7 MOTOR: HGB4A44739 CHASIS: MA1TZ2HGNCB2A17733
MONTO DISPONIBLE PARA LA COMPRA		\$ 150.000,00
PERTENECE AL PLAN ANUAL DE COMPRA		SI
TIPO DE ADQUISICION		

22.04.011 - 1 - 15.05.02
PRE N° 479

OBJETIVO DE LA COMPRA : DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL.

DATOS DE CONTACTO

NOMBRE	HERNÁN ZAPATA NAVARRO
DESTINO	DEPTO DE TRANSPORTE Y GARAJE
TELEFONO	412 751 295 - 985 021 870
CORREO	transporte@coronel.cl
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA	

HERNÁN ZAPATA NAVARRO
ENC.DEPTO. DE TRANSPORTE Y GARAJE

JORGE IRIBARRA CASTILLO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



INFORME TÉCNICO N° 109-2026

FECHA: 07/ 05/2025

PAGINAS: 1 de 1

ASUNTO: REEMPLAZO DE REPUESTOS

SOLICITUD DE COMPRA N°: 109

ORDEN DE COMPRA N°: N/A

DESCRIPCIÓN

Mediante el presente se informa que durante revisión y diagnóstico detectaron síntomas que afectan el correcto funcionamiento de los sgtes vehículos municipales, se sugiere reemplazar los componentes que a continuación se detallan.

PPU.	CANT.	REPUESTO / SERVICIO	SÍNTOMAS	CAUSAS	RECOMENDACIONES
DDKB-13	1	CORREA Y TENSOR DE ALTERNADOR	Chirridos, zumbidos crujidos al arrancar y acelerar, causados por correa desgastada, mal tensada o tensor dañado.	Correa deteriorada (grietas, cuarteada o sin flexibilidad) o el tensor flojo/desgastado genera estos ruidos y riesgos como salida de la correa o sobrecalentamiento.	Reemplazo
	1	CORREA Y TENSOR DE AIRE ACONDICIONADO	El compresor no enfria bien y se apaga intermitentemente, ya que la correa resbala y no transmite potencia adecuada.	El tensor pierde fuerza por desgaste del resorte o falta de lubricación en la polea, causando que la correa se afloje y genere ruido o salga de su sitio.	Reemplazo

TALLER MECÁNICO

ENCARGADO DEPTO. DE TRANSPORTE Y GARAJE
I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL