



DPTO. ADQUISICIONES

Adquisiciones@coronel.cl /scerda@coronel.cl

FONO - 407015 - 407014

BANNEN N° 70 , CORONEL



IDDOC:
1978226

SOLICITUD DE COMPRA N° 110

CORONEL, 07 DE MAYO 2026

DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A: JEFE DPTO. ADQUISICIONES

UNIDAD	REBAJAR	ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS
1		TERMINAL DE DIRECCIÓN DERECHO
1		TERMINAL DE DIRECCIÓN IZQUIERDO
1		FILTRO DE AIRE
1		FILTRO DE ACEITE
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE
		CAMION PLANO ELECT HYUNDAI CON GRÚA ,MARCA FASSI MODELO F50A23 ,HD 65 STD AÑO 2009 PATENTE:CB KC 26-2 MOTOR: D4DD8355882 CHASIS:KMFGA17PP8C086809
MONTO DISPONIBLE PARA LA COMPRA		\$ 120.000,00
PERTENECE AL PLAN ANUAL DE COMPRA		SI
TIPO DE ADQUISICION		

22.04.011-1-15.05.02
PRE N° 480

OBJETIVO DE LA COMPRA: DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL.

DATOS DE CONTACTO

NOMBRE	HERNÁN ZAPATA NAVARRO
DESTINO	DEPTO DE TRANSPORTE Y GARAJE
TELEFONO	412 751 295 - 985 021 870
CORREO	transporte@coronel.cl
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA	



HERNÁN ZAPATA NAVARRO
ENC.DEPTO. DE TRANSPORTE Y GARAJE



JORGE IRRIBARRA CASTILLO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

 MUNICIPALIDAD DE CORONEL OF. DE TRANSPORTES	INFORME TÉCNICO N° 110-2026		FECHA: 07 / 05 / 2026
			PAGINAS: 1 de 1

ASUNTO: REEMPLAZO DE REPUESTOS

SOLICITUD DE COMPRA N°: 110


ORDEN DE COMPRA N°: N/A

DESCRIPCIÓN	
Mediante el presente se informa que durante revisión y diagnóstico detectaron síntomas que afectan el correcto funcionamiento de los sgtes vehículos municipales, se sugiere reemplazar los componentes que a continuación se detallan.	

PPU.	CANT.	REPUESTO / SERVICIO	SÍNTOMAS	CAUSAS	RECOMENDACIONES
CBKC-26	1	TERMINAL DE DIRECCIÓN IZQUIERDO Y DERECHO	Fallos en los terminales de dirección incluyen juego en el volante, ruidos al girar y vibraciones, lo que indica desgaste que afecta la seguridad.	Desgaste irregular de neumáticos delanteros, principalmente en bordes internos o externos, por mala alineación.	Cambio de terminales
	1	FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE	Filtro sucio o descolorido, Ruidos irregulares del motor, Bajo rendimiento del combustible, Humo negro.	No reemplazo regular: No cambiar el filtro según las recomendaciones del fabricante puede llevar a una acumulación excesiva de suciedad y desechos	Cambio de filtros



TALLER MECÁNICO


HERNÁN ZAPATA NAVARRO
ENCARGADO DEPTO. DE TRANSPORTE Y GARAJE
I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL