


Tuyển Tập

40 MẸO Trong Solidworks

SOLIDWORKS (Sách Chỉ Dành tặng , Không bán)



LỜI NÓI ĐẦU

Solidworks là phần mềm được sử dụng cực kỳ rộng rãi , hiện nay dự kiến có trên 80% các công ty sử dụng Solidworks trong thiết kế

Tài liệu này được chúng tôi sưu tập và giới thiệu đến bạn đọc " 40 Mẹo Khi Sử dụng Solidworks " với hy vọng sẽ giúp cho bạn đọc nâng cao được trình độ, cũng như giúp tăng năng suất thiết kế .

Tài liệu này dành cho ai ?


Tài liệu này sẽ thực sự có ích dành cho người dùng đã biết sử dụng Solidworks , ít nhất là đã học qua phần Basic về Solidworks .

Trong trường hợp bạn là người nhập môn, chưa từng sử dụng Solidworks có thể tham khảo bộ sản phẩm hướng dẫn tự học Solidworks cực kỳ dễ hiểu , giúp bạn


1. Sử dụng phím Home để đưa bạn về đầu của Feature và sử dụng phím End để di chuyển về dưới cùng của cây Feature.




2. Nhấn phím A trong quá trình tạo Sketch sẽ chuyển đổi qua lại từ chế độ tạo line và tạo arc.




3. Nhấn giữ phím Ctrl + kéo và thả để copy các thành phần như components, features, entities, and annotations




4. Để sử dụng nhanh công cụ đo kích thước (measure tool), hãy sử dụng phím tắt M




5. Sử dụng công cụ SolidWorks Copy Settings Wizard để lưu lại các thiết lập sử dụng của cá nhân sang máy khác (các bạn xem chi tiết ở đây : Sao lưu các cài đặt trong Solidworks).




6. Bạn có thể đặt thời gian tự động backup và sao lưu trong Solidworks bằng một khoảng thời gian bằng cách như sau: Click Tools, Options, Systems Options, Backup/Recover => Check để kích hoạt những tính năng này, điền thời gian bạn muốn.




7. Để ghi chiều dài dây cung của một cung tròn, bạn click vào điểm đầu vào điểm cuối, sau đó click chọn vào dây cung. giá trị kích thước chiều dài dây cung sẽ có thêm ký hiệu vòng cung ở trên đầu.




8. Để zoom một đối tượng được chọn ngay trong cây Feature, chọn Zoom To Selection trên menu ngữ cảnh.



9. Trong môi trường Drawings, bạn có thể thiết lập font, color, và thickness của một cạnh từ menu ngữ cảnh (Context Toolbar).




10. Trong môi trường Drawings có thể tạo nhiều Breaks views.




11. Phần này mình chịu chưa dịch ra là ý gì :D. Hình như là cho phép kích hoạt chế độ lên xuống trong cây Feature bằng phím lên xuống trên bàn phím thì phải (You can step through the creation sequence of a part by clicking the Rollback bar in the FeatureManager design tree, then pressing the up and down arrow keys. To enable this function, select Tools, System Options, FeatureManager, and click Arrow Key Navigation).

**TRỌN BỘ BÍ QUYẾT GIÚP BẠN
THÀNH THẠO SOLIDWORKS NGAY TẠI NHÀ**







12. Thay đổi góc nhìn bằng hộp thoại **View Orientation**, phím tắt để gọi hộp thoại này là phím **Space** (phím cách).




13. Một cách đơn giản để đo lường một đơn vị trong **Solidworks** là click chọn vào đối tượng rồi xem kết quả trên thanh Status Bar.




14. Mặc định khi bạn xoay đối tượng bằng bàn phím, mỗi lần nhấn phím đối tượng sẽ xoay đi 90 độ, để thay đổi giá trị xoay của đối tượng ứng với mỗi lần nhấp phím, bạn làm như sau: Click Tools, Options, System Options, View, => điền giá trị tại mục Arrow Keys dưới lựa chọn View Rotation.




15. Cái này thì bạn biết rồi, khi điền giá trị đối tượng trong Solidworks, bạn có thể sử dụng các phép toán *,/,+,-, or sin(45deg) trực tiếp tại ô nhập liệu.




16. Để thay đổi màu của các đối tượng đã được ẩn đi bằng lệnh Hidden Lines Removed View bạn làm như sau: Select View, Display, chọn hoặc bỏ chọn mục ‘Use component color in HLR/HLV.’ Khởi động lại Solidworks để thay đổi có hiệu lực.




17. Cosmetic threads are able to follow tapered holes as well as simple thru holes.




18. Tận dụng công cụ **Convert entity sketch tool** trong môi trường 3D sketch.




19. Khi tạo một curve bằng các free points, bạn có thể sử dụng một bảng text đơn giản với tạo độ x,y,z cách nhau bởi dấu phẩy “,”.




20. Bạn có thể ẩn/hiện các surface và solid body trong một thiết kế của Solidworks từ cây thiết kế FeatureManager hoặc menu shortcut trong vùng đồ họa như hình trên.




21. Sử dụng lệnh Command Search để xác định và thực thi các lệnh của Solidworks, phím tắt để truy cập lệnh Command Search là W.



22. Sau đó bạn có thể kéo một lệnh từ kết quả tìm được vào thanh toolbar của CommandManager tab.




23. Sử dụng Search shortcuts bằng cách từ menu lệnh Tools => Customize.




24. You can map OK, Cancel, and Escape to mouse gestures (không hiểu cái này lắm :P).




25. Giữ Ctrl+Tab để đóng nhiều cửa sổ cùng một lúc từ cửa sổ Open Documents




26. Sử dụng công cụ Sketch Fillet để fillet những đối tượng sketch không cắt nhau, các đối tượng sẽ tự động được cắt bớt hoặc kéo dài ra để tạo thành fillet.




27. Bạn có thể add một vài kiểu liên kết cho nhiều đối tượng trong cùng một lần thực hiện, ví dụ như ở trên là bạn chọn 3 line và chọn ràng buộc Equal cho cả 3 cùng lúc.



28. Để chọn điểm giữa của một cạnh bạn right-click vào cạnh đó và chọn Select Midpoint.




29. Để copy một **Exploded view** từ một Assembly configuration tới một Ac khác, đơn giản hãy kéo icon vào Configuration tab. Khi **Sử dụng Solidworks** những chức năng như thế này được sử dụng khá nhiều



30. Bạn có thể gióng hàng và space nhiều dimension in trong một bản vẽ, hãy chọn những dimension cần xử lý và sử dụng màn hình **Dimensions Palette** như trên.







31. Nếu bạn thích split cây FeatureManager design thì đơn giản hãy kéo thả gray bar tại trên cùng của cây FeatureManager design sau đó kéo xuống (mình cũng chưa hiểu cái này áp dụng làm gì? :D)

**TRỌN BỘ BÍ QUYẾT GIÚP BẠN
THÀNH THẠO SOLIDWORKS NGAY TẠI NHÀ**






32. Sau khi bạn Import một file vào SolidWorks, bạn có thể chạy chức năng **Import Diagnosis** để tìm kiếm những face hoặc edge bị lỗi, **Import Diagnosis** sẽ cung cấp công cụ để bạn sửa những lỗi tìm được hoặc loại bỏ nó. Đây là một [Thủ thuật Solidworks](#) khá hữu dụng, các bạn nên áp dụng nó để hạn chế các lỗi phát sinh sau này.




33. Bạn có thể split một arc, circle, ellipse, or spline trong môi trường Sketch của Solidworks bằng cách right-click vào đối tượng và chọn **Split Entities**.







34. Khi xoay một đối tượng với face đã được transparent, để tiện quan sát bạn hãy uncheck lựa chọn '**High quality for dynamic view mode**' như trên (Tools => Options => System Options => Performance).




35. Trong bản vẽ Drawing, để tạo notes có thể link tới drawing views, hãy double click vào đối tượng để thực hiện nó.



36. Sử dụng lệnh Swept Flange Feature để tạo những bend nhiều hướng khác nhau trong những Sheet Metal parts phức tạp.




37. Để thiết lập một lựa chọn khi tạo một Sketches mới thì sẽ tự động xoay về mặt Normal (Auto-rotate normal) bạn thiết lập như sau Tools => Options => System Options => Sketch và chọn như trên.




38. Right click một Drawing view và lựa chọn Show In Exploded State để có thể tạo một Exploded view với Assembly dễ dàng hơn (cái này khá hữu ích cho các bạn chạy mô phỏng đấy).





39. Sử dụng Design table để thiết kế với những chi tiết thích nghi (Vấn đề này các bạn xem thêm bài sử dụng Design table trong thiết kế của chú DCL).



40. Nếu Sketch Pictures nặng có thể gây chậm quá trình xử lý, bạn hãy lựa chọn **Suppress**, khi đó chúng sẽ chỉ hiển thị khi Sketch chứa nó được sửa đổi.

**TRỌN BỘ BÍ QUYẾT GIÚP BẠN
THÀNH THẠO SOLIDWORKS NGAY TẠI NHÀ**

