
- Son parámetros relacionados con aspectos termodinámicos del ciclo.
- Trabajo Indicado (W<sub>i</sub>): es el trabajo que se obtiene en el ciclo durante las carreras de compresión y expansión.



- □ Presión media Indicada (*pmi*):
  - > unidad en kg/cm² que es casi equivalente a un bar

$$pmi = \frac{W_i}{V_d}$$

Potencia Indicada (N<sub>i</sub>): La potencia se define como la velocidad con que realiza trabajo el motor [kW o hp].

$$N_{i} = \frac{W_{i}}{1/(i \cdot n)} = pmi \cdot V_{d} \cdot n \cdot i$$

donde, i es 1/2 para motores de 4T y 1 para motores de 2T.

La potencia también puede calcularse como el par por la velocidad angular  $(\omega)$ .

$$N = T \cdot \omega$$

Par Indicado (T<sub>i</sub>): Es un buen indicador de la habilidad del motor para hacer trabajo. [N-m o Lbf-ft].

$$T_i = \frac{i}{2 \cdot \pi} pmi \cdot V_d$$

Rendimiento Indicado (n<sub>i</sub>): expresa la calidad con que se transforma la energía almacenada en el combustible en energía mecánica sobre el pistón.

$$\eta_{i} = \frac{N_{i}}{\dot{m}_{f} \cdot Q_{HV}}$$

donde:

- > QHV= Poder calorífico del combustible.
- $\rightarrow \dot{m}_f$  = gasto másico a de combustible.

Generalmente se tiene motores policilíndricos, es por esto que es conveniente analizar los ciclos del motor por unidad de masa de gas (m) atrapada en el cilindro.

Por esto, el volumen (V) es reemplazado por volumen específico (v) y el trabajo por trabajo especifico (w).

$$w = \frac{W}{m} \qquad v = \frac{V}{m} \qquad w = \int P \cdot dv$$