De	Karim Bensaïd `k.bensaid@fournil-aubepines.example`
À	SCI Montaury `gestion@sci-montaury.example`
Date	jeudi 18 juin 2026, 07:42
Objet	Infiltrations par la toiture - fermeture du fournil
Pièces jointes	photo-plafond-1.jpg, photo-plafond-2.jpg, photo-tableau-electrique.jpg

Monsieur Montaury,

Comme je vous l'ai dit au téléphone lundi, l'eau coule dans le fournil par la toiture depuis l'orage du dimanche 14 juin. Le faux plafond s'est effondré au-dessus du four et le tableau électrique du laboratoire a pris l'eau. L'électricien est passé hier : il interdit de remettre le courant dans le laboratoire tant que le toit n'est pas réparé.

Nous avons dû fermer la boutique depuis le lundi 15 juin. Sans le laboratoire, nous ne pouvons rien produire. Je vous envoie les photos en pièce jointe.

Pouvez-vous faire intervenir un couvreur au plus vite ? Mon assureur a ouvert un dossier de sinistre et va envoyer un expert.

Je vous rappelle que nous vous avions déjà signalé des traces d'humidité au plafond du laboratoire en novembre 2025, et que personne n'était venu voir.

Cordialement,

Karim Bensaïd
Gérant - SARL Fournil des Aubépines
06 39 98 12 47