Onlux

Manual de Instalação



Orientações



Não ligue outros itens no sensor isso pode gerar instabilidade



Certifique-se de que o sensor está ligado a uma rede de energia estável



Qualquer mudança de instalação dos sensores deve ser comunicada a equipe técnica


O que é um LDR?



LDR é um sensor que mede a luminosidade do ambiente, que permite fazer leituras da iluminação do ambiente. Captando variações de luminosidade até 6000 Lux.

1.1 LDR Light Dependent Resistor (Resistor Dependente de Luz)

O sensor LDR possui 2 terminais que tem a mesma saída, precisando seguir um padrão sendo eles: Saída 1 VCC(5v); Saída 2 (Dados , 10k Ω e GND(Ground))




1- VCC(5v);

2- Dados , 10k Ω , GND(Ground)

1.2 LRD


Light Dependent Resistor (Resistor Dependente de Luz)

Insira o LDR na protoboard, ligue o cabo vermelho na saída 5v, o cabo cinza na porta lógica A4, na mesma linha de forma vertical conecte um resistor de $10k\Omega$ e ligue o cabo preto no GND(TERRA).



1.3 LRD Light Dependent Resistor (Resistor Dependente de Luz)

Conecte um lado do cabo USB no componente e outro na máquina



1.4 LRD

Light Dependent Resistor (Resistor Dependente de Luz)

Especificações Técnicas:

- Sensor de Luminosidade LDR Fotoresistor (Light Dependent Resistor)
- Modelo: LDR
- Resistor LDR / Fotoresistor
- Resistência na luz em 10 Lux: 8 ~ 20 K Ohm
- Resistência no escuro em 0 Lux: 1 M Ohm Min.
- Pico de resposta espectral (em 25°C): 540nm
- Valor Gamma em 100 ~ 10 Lux: 0.7
- Tensão máxima: 150VDC
- Potência máxima: 100mW
- Temperatura de operação: -30°C a 70°C
- Comprimento com terminais: 30mm
- Tamanho: 7mm Largura x 6mm Profundidade x 3mm
 Altura
- Peso: 0,5g

2. Melhor performance e utilização do Arduino

Para melhor performance e cuidados com o sensor, instale-o em um local aonde o acesso seja seguro e que possa capturar a luminosidade de todo o ambiente da sua empresa.

