

TP DOMOTIQUE



Table des matières

IP1 a	a : Mise en œuvre d'un capteur de temperature I2C	2
1.	Project n°1 : led maquette	2
2.	Project n°2 : LCD maquette	3
3.	Project n°3 : lcd_ds1631maquette	4
4.	Projet n°4 : lcd_ds1631maquette en autonomie	7
TP1 b	Envoie d'informations à distance à l'aide d'émetteur /récepteur XBEE	11
1.	Projet n°5 : Faire converser 2 modules Xbee	11
2.	Project n°6 : bonjourxbee1	11
3.	Projet n°7 : Projet complet cad : envoi à distance de l'info température	12
4.	Projet n°9: mise en veille de l'émetteur Xbee	1
Anne	exe:	2

DBIBIH Oussama	Signature : 12.10.2025	
MARTI Matthis	Signature : 12.10.2025	
Date	11/10/2025	


Responsables TPs:

Thierry PERISSE	thierry.perisse@univ-tlse3.fr	♦
Hélène LEYMARIE	helene.leymarie@univ-tlse3.fr	



TP1 a : Mise en œuvre d'un capteur de température I2C.

1. Project n°1: led maquette



Code:

Dans ce programme, la LED reliée à la broche D7 est contrôlée par un bouton poussoir connecté à D6. Tant que le bouton n'est pas appuyé (PORTD.F6 = 0), la LED reste éteinte. Lorsque le bouton est



pressé (PORTD.F6 = 1), le microcontrôleur inverse l'état de la sortie D7 à chaque passage dans la boucle, ce qui fait clignoter la LED avec une période d'environ 1 seconde (grâce à delay_ms(1000)).

2. Project n°2: LCD maquette


le système affiche en continu les textes sur le LCD tout en utilisant le bouton D6 pour activer ou désactiver le clignotement de la LED sur D7.

```
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB0_bit;
sbit LCD_EN at RB1_bit;
sbit LCD_D4 at RB2_bit;
sbit LCD_D5 at RB3_bit;
sbit LCD_D6 at RB4_bit;
sbit LCD_D7 at RB5_bit;
sbit LCD RS Direction at TRISB0 bit;
sbit LCD EN Direction at TRISB1 bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit; a> TRISB4_bit
sbit LCD D6 Direction at TRISB4 bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit;
char *text = "OUSSAMA";
char *text2 = "MATTHIS";
void main() {
  Lcd_Init();
  Lcd_Cmd(_Lcd_CLEAR);
  Lcd_Cmd( Lcd_CURSOR_OFF);
  PORTD = 0;
  TRISD = 0b01000000;
                                  // Configure D6 en entr?e et les autres en sorties
   // --- Affichage sur l'écran LCD ---
   Lcd_Out(1, 1, text);
                            // Ligne 1, Colonne 1
    Lcd_Out(2, 1, text2);  // Ligne 2, Colonne 1
```



3. Project n°3: lcd_ds1631maquette

Schéma de câblage:



Code:

```
while(1) {}
    I2C1_Start();
                            // Envoie l'adresse du DS1631 (écriture : 0x90)
// Commande "Read Temperature"
// Stop I2C (fin de la commande)
    I2C1 Wr(0x90);
    I2C1_Wr(0xAA);
    I2C1_Stop();
    Delay_ms(10);
    I2C1_Start();
    I2C1_Wr(0x91);
    MSB = I2C1_Rd(1);
    LSB = I2C1_Rd(0);
    I2C1_Stop();
    Delay_ms(10);
       Affichage de la température sur l'écran LCD
    Lcd_Cmd( LCD CLEAR);
                                    // Ligne 1 : identifiant du capteur
    Lcd_Out(1, 5, "DS1631");
Lcd_Out(2, 1, "Temp: ");
    IntToStr(MSB, msg);
    Lcd_Out_CP(msg + 3);
    Lcd_Chr_CP('.');
```



Initialisation du matériel

Le programme configure les ports du PIC16F877A pour piloter un écran LCD 16x2 sur le PORTB, et le capteur de température DS1631 via le bus l^2 C sur le PORTC.

Le LCD est initialisé (effacement, curseur désactivé), puis le bus l²C est paramétré à 100 kHz.

Le DS1631 est configuré en mode One-Shot avec une résolution de 12 bits, prêt à effectuer des mesures ponctuelles sur demande.

Lecture et affichage de la température

Dans la boucle principale, le PIC envoie une commande au DS1631 pour lancer une conversion de température, puis lit les deux octets renvoyés (MSB et LSB). Le MSB contient la partie entière de la température, et le bit 7 du LSB indique la fraction (+0.5 °C).

La valeur complète est ensuite convertie en texte et affichée sur le LCD sous la forme :


Temp: 23.5°C

Gestion du bouton et de la LED


Le programme surveille en continu l'entrée RD6 reliée à un bouton poussoir.

- Si le bouton est appuyé, la LED sur RD7 clignote avec une période d'environ 1 seconde.
- Si le bouton est relâché, la LED reste éteinte.
 Cette partie permet de tester l'interactivité et le fonctionnement logique du port D tout en affichant la température mesurée.







Cette trame correspond à une **écriture de commande** : le PIC envoie au DS1631 l'ordre de lire la température :



Le PIC lit la température 23.0 °C depuis le DS1631/(48h + 17h + 00h)







Réponse: Température du capteur DS1621 = 22.0 °C

4. Projet n°4: lcd_ds1631maquette en autonomie


On travaille exactement sur le même projet que précédemment.

But : Rendre le système autonome

Jusqu'à présent la maquette est alimentée via le programmateur. Le but est d'enlever cette connexion.


On alimente le montage via une pile de 9V et un régulateur de tension 7805 de telle sorte qu'on possède en sortie du régulateur une tension de 5V.

Schéma de câblage:





Sortir dehors avec la maquette :






Tracé du relevé de température en fonction du temps :

Temps en seconds	Temperature
0	26
1	26,42
2	27,23
3	27,87
4	28,24
5	28,5
6	28,64
7	28,74
8	28,79
9	28,83
10	28,85
11	28,86
12	28,86

Température par rapport au temps en secondes





En déduire le temps de réponse du capteur :

Calcul de la variation de température

$$\Delta T = T final - Tinitial$$

Dans notre cas:

$$T_{final} = 28,86 \,{}^{\circ}C(\grave{a}\,t = 12\,s)$$

$$Tinitial = 26^{\circ}C$$

$$\Delta T = 28.86 - 26 = 2.86$$
°C

Determination du seuil à 95 %:

$$T_{95\%} = T_{initial} + 0.95 \times \Delta T$$

$$T_{95\%} = 26 + 0.95 \times 2.86 = 26 + 2.717 = 28.717$$
°C

Calcul du temps de réponse:

Le **temps de réponse** correspond au premier instant où la température mesurée atteint (ou dépasse) le seuil des **95** % **de la variation totale**.

En observant le tableau expérimental:

La première valeur ≥ 28,717 °C apparaît à **t = 8 s**, où la température vaut **28,74 °C**.



TP1 b Envoie d'informations à distance à l'aide d'émetteur /récepteur XBEE


1. Projet n°5: Faire converser 2 modules Xbee.

Les deux XBee doivent partager le même PAN ID et pointer mutuellement leurs adresses de destination pour échanger des données sans fil.


2. Project n°6: bonjourxbee1


Ce programme teste la communication série (UART) entre le microcontrôleur PIC et un module XBee : dès qu'une donnée est reçue sur le port série, le PIC envoie le message "Bonjour" caractère par caractère, ajoute un retour à la ligne pour une lecture claire, puis fait clignoter les LED du PORTD pour indiquer que la transmission a eu lieu. Il fonctionne en boucle continue, permettant ainsi de vérifier facilement que la liaison UART et le module XBee communiquent correctement.





3. Projet n°7: Projet complet cad: envoi à distance de l'info température





Code:


```
oid main() {
     Boucle principale
                       // Lancer une conversion One-Shot
// Attendre la fin de conversion (
      DS1631_Start(0);
      Delay_ms(750);
      temp = DS1631_Read_Temperature(0); // Lire la température (MSB + LSB)
      if (((unsigned*)&temp)[0] & 0x80) {
         temp.decimal = 5; // partie décimale = .5
          temp.decimal = 0; // partie décimale = .0
      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
     Lcd_Out(1, 5, "DS1631");
Lcd_Out(2, 1, "Temp: ");
      IntToStr(temp.entiere, msg);  // Convertir la partie entière en texte
     Lcd_Out_CP(msg + 3); // Afficher sans les espaces
Lcd_Chr_CP('.'); // Afficher le point décimal
      msg[0] = temp.decimal + '0'; 	// Convertir la partie décimale (.0 / .5)
      msg[1] = '\0';
      Lcd_Out_CP(msg);
      Lcd_Chr_CP(223);
      Lcd_Chr_CP('C');
     xbee(11, tableau);
                                         // Envoyer la partie entière
     xbee(3, msg + 3);
     xbee(1, point);
     xbee(1, msg);
```

```
xbee(1, degres);
xbee(2, saut);
```

Ce programme permet de mesurer la température à l'aide du capteur DS1631, de l'afficher sur un écran LCD, et de l'envoyer sans fil via un module XBee.



4. Projet n°9: mise en veille de l'émetteur Xbee



Code:

Ce programme permet de mesurer la température à l'aide du capteur DS1631, de l'afficher sur un écran LCD, et de l'envoyer sans fil via un module XBee, tout en gérant un mode veille/réveil et une LED témoin.

void xbee_hibernate() : Cette fonction met le module XBee en mode veille (hibernation) pour économiser l'énergie.

Étapes:

- 1. Met la broche SLEEP_RQ (RD1) à 1 → demande de mise en veille.
- 2. Allume une LED témoin (RD3) pendant 2 secondes pour indiquer visuellement le passage en veille.
- 3. Éteint la LED après cette période.



void xbee_wake(): Cette fonction réveille le module XBee après une période de sommeil.

Étapes:

- 1. Active la broche RESET (RD0) brièvement à 0, puis la relâche à 1 pour redémarrer le XBee.
- 2. Attends environ 500 ms pour laisser le temps au module de se réinitialiser.
- 3. Met la broche SLEEP_RQ (RD1) à $0 \rightarrow$ sortie du mode veille.
- 4. Allume une LED témoin (RD2) pendant 1 seconde pour indiquer le réveil du module, puis l'éteint.

Implémentation:



Cette méthode permet de réduire considérablement la consommation d'énergie du système en exploitant le mode veille matériel du module XBee : lorsque le microcontrôleur n'a plus besoin de communiquer, la fonction xbee_hibernate() met le XBee en hibernation (SLEEP_RQ = 1), ce qui coupe la plupart de ses circuits internes et abaisse sa consommation de plusieurs dizaines de milliampères à seulement quelques microampères. Lorsqu'une nouvelle mesure doit être transmise, la fonction xbee_wake() réactive le module (RESET = 1, SLEEP_RQ = 0) pour lui permettre d'émettre, avant de le remettre en veille. En alternant ces phases d'activité et de repos, le système reste opérationnel tout en économisant jusqu'à 90 % d'énergie, ce qui prolonge fortement l'autonomie d'une alimentation sur batterie.



Annexe:

Répertoire du Project + code : Ossama1999-DEV/Xbee: ZigBee TP

Ou: git clone https://github.com/Ossama1999-DEV/Xbee.git

QR-code:

