بسم الله الرحمن الرحيم

تحقیق درس سیستمهای کنترل خطی

پريا ساعي

شماره دانشجویی: ۴۰۱۱۹۱۶۳

p.saei@email.kntu.ac.ir

استاد: دكتر تقىراد

زمستان ۱۴۰۳

تأخیر چگونه بر مکان هندسی ریشهها در سیستمهای کنترلی تأثیر میگذارد

ریشهها و پایداری: ریشهها، جوابهای معادلات توصیف کننده رفتار سیستم هستند. محل آنها روی صفحه مختلط (صفحه S)، حاوی اطلاعاتی در مورد پایداری سیستم است.

- نیمه چپ صفحه: قرارگیری ریشهها در این جا به این معناست که سیستم پایدار است، خطای سیستم با گذشت زمان به کمک فیدبک از بین میرود.
- نیمه راست صفحه: وجود ریشهها در این جا به معنای ناپایداری است. در این حالت فیدبک خطای سیستم را افزایش داده و منجر به ناپایداری یا نوسان سیستم می شود.

در یک سیستم کنترلی، تأخیر سیستم در واکنش به تغییرات اعمال شده، یک ناهماهنگی زمانی در حلقه فیدبک ایجاد می کند که می تواند فیدبک مفید را به فیدبک مضر تبدیل کند و سیستم را به سمت ناپایداری سوق دهد. به عنوان مثال، تصور کنید که سعی دارید چوبی را روی انگشت خود متعادل کنید. اگر واکنش شما به تغییر موقعیت چوب آنی و بدون تأخیر باشد، شما فوراً به کج شدن آن واکنش نشان می دهید. با تأخیر، واکنشهای شما دیر است، شما بیش از حد جبران می کنید و چوب می افتد. اثر تأخیر در سیستمهای کنترل مشابه است و اصلاح به موقع را سخت می کند و منجر به ناپایداری می شود.

تأخیر زمانی (که به آن تأخیر انتقالی نیز گفته میشود) در یک سیستم کنترلی باعث تغییر مکان ریشههای سیستم (قطبها) میشود. اثرات اصلی تأخیر بر مکان قطبها به شرح زیر است.

- ۱. جابهجایی قطبها به سمت راست (کاهش پایداری)
- تأخیر زمانی باعث افزایش تأخیر فاز میشود که قطبهای سیستم را به محور موهومی نزدیک تر می کند.
- اگر تأخیر زیاد باشد، می تواند قطبها را به نیم صفحه راست صفحه ۵ منتقل کند و سیستم را ناپایدار کند.
 - ۲. افزایش نوسانات
 - تأخیر، کاهش میرایی سیستم را در پی دارد و باعث حرکت قطبها به سمت محور موهومی میشود.
 - این مسئله می تواند منجر به رفتار نوسانی شود، حتی اگر سیستم همچنان پایدار باقی بماند.
 - ۳. کاهش حاشیه فاز
 - تأخير باعث ايجاد اختلاف فاز در سيستم مي شود كه حاشيه فاز را كاهش مي دهد.
 - کاهش حاشیه فاز یعنی سیستم به ناپایداری نزدیکتر شده و نوسانات بیشتری از خود نشان می دهد.
 - ٤. امكان بروز ناپايداري هاف(Hopf Bifurcation
- با افزایش تأخیر، قطبهای پایدار ممکن است از محور موهومی عبور کنند و وارد نیم صفحه راست شوند که منجر به ناپایداری نوسانی می شود.
- این پدیده معمولاً با انشعاب هاف همراه است که در آن یک جفت قطب مزدوج مختلط از محور موهومی عبور می کنند.
 - ^٥. تأثير بر عملكرد كنترل
- حتى اگر سيستم پايدار باقى بماند، پاسخ گذراى آن ممكن است ضعيف شود، زمان نشست افزايش يابد و دقت كنترل كاهش يابد.

- این موضوع بهویژه در سیستمهای پرسرعت یا بلادرنگ مشکلساز است.
- جواهد $G(s)=e^{-T_ds}rac{K}{s+a}$ اگر یک سیستم دارای تأخیر T_d باشد، تابع تبدیل آن شامل یک جمله نمایی به صورت e^{-T_ds} تأثیر شدیدی بر مکان قطبها دارد.
 - این جمله یک تابع نمایی مختلط است که موجب ایجاد تأخیر فاز در سیستم می شود.
 - · تأخير باعث ايجاد تعداد نامحدودي اقطبها شده و مسير مكان هندسي ريشهها (Root Locus) را تغيير مي دهد.
 - با افزایش T_d ، قطبهای سیستم به سمت راست صفحه T_d حرکت می کنند و پایداری کاهش می یابد.
 - ٧. تأخير فازى ايجادشده توسط تأخير زماني
 - جمله نمایی e^{-T_ds} باعث ایجاد تأخیر فاز در حوزه فرکانس می شود.
- هرچه فرکانس افزایش یابد، تأخیر فاز بیشتر میشود و در نتیجه سیستم پاسخی با تأخیر بیشتر نسبت به ورودی خواهد داشت. اگر تأخیر بزرگ باشد، حاشیه فاز کاهش یافته و احتمال ناپایداری بیشتر میشود.
- . شهود فیزیکی: چرا قطبها به سـمت راسـت حرکت میکنند؟ برای درک بهتر، فرض کنیم در حال رانندگی هسـتیم، اما یک تأخیر ۱ ثانیه ای در عملکرد فرمان وجود دارد.
 - اگر تأخیر کم باشد، می توان آن را نادیده گرفت یا با کنترلهای کوچک جبران کرد.
 - اگر تأخیر افزایش یابد، واکنش خودرو به فرمان شما با تأخیر اتفاق می افتد.
 - شما برای اصلاح مسیر خود مجبور به تصحیحهای شدیدتر میشوید، که باعث نوسانات بزرگتر خواهد شد.
 - در تأخیرهای بزرگ، کنترل به کاملاً ناپایدار تبدیل میشود و خودرو از مسیر خارج خواهد شد.
- این دقیقاً همان تأثیری است که تأخیر زمانی بر سیستمهای کنترلی دارد. با افزایش تأخیر، سیستم بیش از حد اصلاح می کند. نوسانات بیشتر می شود، و در نهایت، قطبها وارد نیم صفحه راست می شوند و سیستم ناپایدار می شود.