ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-76

เอกสารฉบับที่ : 3

แผนก : บริการตัวถังและสี

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	Ulan	2121	Andrew S
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดั	บ เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
5	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ จึง	สูง	- จัดทำตารางสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่
	TEDAS กำหนด โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้	ขาดตกในส่วนของพื้นที่ดังกล่าว		ให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจวัด
	5.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ			คุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจวัดคุณภาพ
	5.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า		W. W.	สิ่งแวคล้อมครั้งที่ 2/2562
	5.3 ห้องผสมสีมาตรฐาน			
6	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS	- ไม่มีนำข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพแสงมาประเมินความสอดคล้อง	สูง	- จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัคแสงสว่าง
	ในจุดต่างๆ ดังนี้	ร่วมกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด โดยจะเริ่ม
	6.1 ช่องดึงตัวถัง			ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครบทุกจุดในรอบการตรวจ
	6.2 ช่องเตรียมผิวงาน (พ่นสีพื้น)			วัดคุณภาพสิ่งแวคล้อมครั้งที่ 2/2562
	6.3 ช่องขัดเงาสี			
	6.4 ช่องตรวจสอบขั้นสุดท้าย			
3	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับ	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรม
	กลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40%	พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคถากรในการปฏิบัติงาน	P. 7	ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี
	ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่			จึงจะอบรมได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
	26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %			
4	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาอู่สีและผู้รับเหมาล้างรถ)	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำ
	ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ	ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ		ในปี 2563 และ แก้ไข EP-OFF-04 เรื่อง การฝึกอบรมด้าน
	ด้านสิ่งแวคล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ	ด้านสิ่งแวคล้อม		สิ่งแวคล้อมให้ครอบคลุมในส่วนของผู้รับเหมาประจำด้วย
	จากการตรวจประเมินภายในอยู่			

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-76

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังลับใช้ : 01/10/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
1	มลพิษฝุ่นละอองจากการขัดยาที่ตัวรถ	- ช่างไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ไม่ทำความสะอาดพื้นที่	ต่ำ	- ไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
		อย่างสม่ำเสมอ		
2	มลพิษจากการพ่นซ่อมแก้ไขงานนอกห้องพ่นสี	- ผู้รับเหมาไม่เอาใจใส่และไม่มีความตระหนักในการปฏิบัติตาม	์ ต่ำ	- ไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
		กฎระเบียบค้านสิ่งแวคล้อมของบริษัท		
				, ,
				·
			P.1	e .
				•
	7			