ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : อำเภอเมือง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-13

เอกสารฉบับที่ : 2

แผนก: บริการ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	Was	36,500	201711
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
15	ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก	15.1 ผู้รับเหมารับซื้อรีไซเคิลไม่รับภาระการนำออกให้	สูงมาก	- จัดหาผู้รับเหมาเจ้าใหม่เพื่อเข้าจัดเก็บเศษตะกั่วและผงหินเจียร
	ไม่มีการนำออกที่ถูกต้อง	15.2 ไม่มีการติดต่อจัดหาผู้รับเหมารับซื้อเศษตะกั่วและผงหินเจียรโดยต	สูงมาก	
		15.3 การประสานงานจัดหาผู้รับเหมาใหม่ล่าช้า	สูงมาก	
		15.4 สาขาไม่มีการแจ้งปริมาณเศษตะกั่วและผงหินเจียร เพื่อแจ้งการเข้า	สูงมาก	- ประสานงานกับทางสาขาให้จัดเก็บเศษตะกั่วและผงหินเจียร
		จัดเก็บ เมื่อมีปริมาณมากผู้รับเหมาจึงไม่สามารถนำออกให้ได้		ให้อยู่ในสภาพดี ในภาชนะที่แห้งและสะอาด เพื่อให้ผู้รับเหมา
		เนื่องจากมีน้ำหนักมากขนย้ายลำบาก		เข้าจัดเก็บได้อย่างสะควกและให้ราการับซื้อตามที่กำหนด
1	การจัดเก็บเครื่องมือช่างไม่เป็นระเบียบตามข้อกำหนด	1.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	TEDAS			
2	น้ำมันหกรั่วไหลในขณะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	2.1 ช่างยกกรวยรับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไปทำให้น้ำมันกระเด็น	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		2.2 ภาชนะรองรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วชำรุด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
3	การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด	3.1 ช่างขาดความเอาใจใส่ในการจัดเก็บสารเคมี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.2 ไม่มีป้ายชี้บ่งจุคจัคเก็บสารเคมีที่ชัคเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
4	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. , ISO	4.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	และความปลอดภัย	ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน		
5	ช่างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะ	5.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่ช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ปฏิบัติงาน	5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		5.3 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ความปลอดภัย		
6	ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	6.1 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต**่**อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : อำเภอเมือง แผนก: บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-13 วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2 วันที่มีผลบังกับใช้ : 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
6	ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน (ต่อ)	กวามปลอดภัย		
7	ช่างทิ้งขยะผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์	7.1 ช่างขาดความเข้าใจในการกัดแยกขยะและขาดความตระหนักใน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	บริการกำหนด	การกัดแยกขยะ		
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนข้ายไปใช้งานไม่ถูกจัดเก็บ	8.1 ช่างขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ / อุปกรณ์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ในพื้นที่ที่กำหนด	ในจุดจัดเกิ่บให้เรียบร้อย		
		8.2 ป้ายแสคงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุค	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		8.3 ไม่มีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
9	น้ำมันเครื่องใช้แล้วรั่วไหลลงรางระบายน้ำ	9.1 ช่างขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณใกล้กับรางระบายน์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		9.2 ไม่มีเงื่อนกั้นเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
10	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมทำงาน	10.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขทันที	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั้มลมตามที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
11	คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด	11.1 ไม่มีการตักคราบน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ระบบบำบัคน้ำเสียชำรุด		
		11.2 น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ	ท่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		11.3 ไม่มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำตามรอบเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
14	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน	14.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	สิ่งแวคล้อม	กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน		
		ในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม		