| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ |
|-----|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------|
| NO. | ໃນ CAR/PAR | ໃນ CAR/PAR | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คิ๊ง | CAR/PAR |
| | | ที่ออก | CAR/PAR | | | | |
| 1 | 25/6/2559 | 001-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 | แผนกบริการ-รัตนาธิเบศร์ | 11/7/2559 | 12/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ห้องช่อมหนัก บริเวณใต้อ่างถ้างมือช่าง พบมีเศษขยะในท่อระบายน้ำและท่อน้ำตัน ทำให้น้ำไม่มีการระบายออก | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ผู้รับเหมาถ้างรถ พบรางระบายน้ำ มีเสษขยะและกากตะกอน ไม่มีการทำความสะอาด | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 2 | 25/6/59 | 002-2-59 | ดาวัน อ่อนเมืองคง | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบกุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 | แผนกบริการ-รัตนาธิเบศร์ | 5/7/2559 | 9/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่สำนักงาน ห้องเทคนิค พบเสียบปลั๊กที่ชาร์จแบตวิทยุสื่อสารทิ้งไว้ หากไม่มีการใช้งานควรถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องเครื่องมือพิเศษ พบสายลมมีลมรั่วบริเวณตูดเสียบเข้ากับท่อลม ผู้รับผิดชอบกุณประจวบ สงจิตร | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 3 | 25/6/2559 | 003-2-59 | ดาวัน อ่อนเมืองดง | 3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 | แผนกบริการ-รัตนาธิเบศร์ | 5/7/2559 | 9/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่จุดจัดเก็บน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว พบเปิดฝาถังน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้วทิ้งไว้ เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรปิดฝาให้มิดชิด | | | |
| | | | | และพบถังน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้วไม่มีถาครอง | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่จุดจัดเก็บถังใส่น้ำยาหม้อน้ำ พบเปิดฝาถังใส่น้ำยาหม้อน้ำทิ้งไว้ เมื่อใช้งานสร็จเรียบร้อยแล้ว กวรปิดฝาให้มิคชิด | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่พ่นกันสนิม พบภาชนะใส่น้ำมันไฮดรอลิค ไม่มีฝาผิดให้มิดชิด | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 4 | 25/6/2559 | 004-2-59 | ดาวัน อ่อนเมืองดง | 4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ-รัตนาธิเบศร์ | 2/7/2559 | 2/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ ช่อมบริการลิฟท์ที่ 45 พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ยกรถแบบ 2 เสาคานบน ไม่ลงบันทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่ 2 | | | |
| | | | | ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณรังสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ ซ่อมบริการถิฟท์ที่ 46 พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาถิฟต์ยกรถแบบ 2 เสาคานบน ไม่ลงบันทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่ 2 | | | |
| | | | | ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณรังสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ช่อมบริการลิฟท์ที่ 48,49 พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ยกรถแบบ 2 เสาคานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบ กุณสุรพล พาสิต | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ผู้รับเหมาถ้างรถ พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ปั้มลมแบบลูกสูบ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คสัปดาห์ที่ 1 - 3 | | | |
| | | | | ของเดือนมิถุนายน 2559 แต่มีการถงนามผู้บันทึกและผู้ตรวจสอบ | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 5 | 24/6/2559 | 005-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 1จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 | แผนกบริการตัวถังและสี-รัตนาธิเบศร | 15/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ช่อมบริการ พบตารางบันทึกการตรวจเช็คท่อ,รางระบายน้ำและบ่อคักไขมันจุดที่ 8 โชน D2 ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็ค | | | |
| | | | | ตั้งแต่เคือน พ.ก มิ.ย. 2559 | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ บริเวณหน้าระบบบำบัดน้ำเสีย พบรางระบายน้ำมีเศษขยะและตะกอนสีโป้วจำนวนมาก ไม่มีการทำความสะอาดให้เรียบร้อย | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |

| NO. | วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR | หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก | ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข | วันที่รับใบ CAR/PAR คืเ | วันที่ปิดใบ CAR/PAR |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 6 | 24/6/2559 | 006-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณบ้านขยะ พบถุงขยะอันตรายทิ้งในบ้านขยะ (ปืบ/กระป้องสี) และภายในถุงขยะ พบว่าทิ้งตะกอนและสีโป้ว ในถุงขยะอันตราย ซึ่งไม่มีการสะเด็ดน้ำออก และไม่มีการดิดป้ายขึ้บ่งให้ชัดเจน ในถุงขยะอันตราย ซึ่งไม่มีการสะเด็ดน้ำออก และไม่มีการติดป้ายขึ้บ่งให้ชัดเจน ขึ้งการนาด หลาย เพื่อในมีมีการสะเด็ดน้ำออก และไม่มีการติดป้ายขึ้บ่งให้ชัดเจน ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ | แผนกบริการตัวถังและสี-รัตนาธิเบศร์ | 9/7/2559 | 9/7/2559 |
| 7 | 24/6/2559 | 007-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 3จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ประกอบ ตู้เครื่องมือข่างประกอบ คู้ที่ 6 พบปืนลมมีลมรั่ว บริเวณหัวคอปปเปอร์ ผู้รับผิดชอบ คุณพุทธิพงษ์ แฆ่เฮ่อ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่เตรียมผิวงาน พบเครื่องปั่นกาว มีลมรั่วบริเวณหัวคอปเปอร์ อังไม่ได้ดำเนินการแจ้งช่อม จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่เตรียมพื้น พบปืนอิงชีลชำรุด บริเวณด้านจับแตก ทำให้มีลมออกตลอดเวลา อังไม่ได้ดำเนินการแจ้งช่อม จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ถอดและเคาะชิ้นส่วนช่อม พบเครื่องขัดสายพานมีลมรั่ว บริเวณหัวคอปเปอร์ ช้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ | แผนกบริการตัวถังและสี-รัตนาธิเบศร์ | 15/7/2559 | 18/7/2559 |
| 8 | 30/6/2559 | 008-2-59 | | เจากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ถูกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ชั้น 6 พบแผนฉุกเฉิน OFFICE ชั้น 6 (ED-OFF-64) ฉบับที่ 8 ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ผังเส้นทางอพยพไม่มีการเปลี่ยนแปลง LAYOUT พื้นที่ของแผนกธุรการให้ตรงกับหน้างานจริง ข้อกำหนด 4.4.7 การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน | แผนกธุรการ - รัตนาธิเบศร์ | 5/7/2559 | 7/7/2559 |
| 9 | 14/6/2559 | 009-2-59 | อรชุคา โรจน์อัศวเสถียร | จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ จากการสุ่มสอบถามพนักงาน กุณภานุพงส์ อยู่เจริญ เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาส,เสียง) ของบริษัท พบว่าพนักงาน ไม่ทราบผลการตรวจ วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ ไม่ทราบว่ามีข้อมูลติดอยู่ที่บอร์ด ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | แผนกขาย - รัคนาธิเบศร์ | 25/7/2559 | 27/7/2559 |
| 10 | 30/6/2559 | 010-2-59 | จิตนภา เสาวิจิตร | จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการตรวจเช็คการแยกขยะ ประจำวัน (EF-OFF-23) อายุการจัดเก็บ 3 เดือน แต่ไม่พบการจัดเก็บเอกสารของเดือน มี.ค. และเม.ย 59 ไว้ด้วย ข้อกำหนด 4.5.4 การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม | แผนกอะไหถ่ - รัตนาธิเบศร์ | 12/7/59 | 18/7/2559 |
| 11 | 15/6/1959 | 011-2-59 | จิตนภา เสาวิจิตร | เจากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่สูบบุหรี่ พบทั้งขยะรีไซเคิล (ขวดแก้ว) ในที่ทิ้งกันบุหรี่ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณจุดคัดแยกขยะในโรงอาหาร พบทิ้งขยะผิดประเภท โดยพบทิ้งขยะอันตราย (ถ่านไฟฉาย) , ขยะรีไซเคิล (ขวดน้ำ,กระดาษหนังสือพิมพ์) และพบทิ้งในขยะทั่วไป (กล่องอาหาร) ในถังขยะรีไซเคิล ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ | แผนกทรัพยากรบุลกล | 8/8/1959 | 15/8/1959 |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ |
|-----|-----------------|------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|
| NO. | ໃນ CAR/PAR | ໃນ CAR/PAR | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืเ | CAR/PAR |
| | | ที่ออก | CAR/PAR | | | | |
| 12 | 18/6/2559 | 012-2-59 | อรชุคา โรจน์อัครเสถียร | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกควบคุมคุณภาพรถใหม่ | 25/6/2559 | 27/6/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | รัตนาธิเบศร์ | | |
| | | | | - จากการสุ่มสอบถามคุณสมหมาย วงศ์เจริญ เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวคล้อม (น้ำ,อากาศ,เสียง) ของบริษัท พบว่าพนักงานไม่ทราบผลการตรวจวัด | | | |
| | | | | คุณภาพสิ่งแวคล้อมและไม่ทราบว่ามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ใค | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | |
| 13 | 18/6/2559 | 013-2-59 | อรชุคา โรจน์อักรเสถียร | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | นกควบคุมคุณภาพรถใหม่ - รัตนาธิเบ | 25/6/2559 | 27/6/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่าบริเวณพื้นที่ติดคั้งอุปกรณ์ มีการทิ้งขะผิดประเภท โดยพบว่ามีการทิ้งกระคาษในถังขยะทั่วไป | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 14 | 27/6/2559 | 014-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวคล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกซ่อมบำรุง - รัตนาธิเบศร์ | 30/6/2559 | 12/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มสอบถามคุณจตุพร ภิรมย์เมือง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิคชอบกรณเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง พบว่าพนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเป็นทีมถุกเฉินขั้นรุนแรง | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | |
| 15 | 22/6/2559 | 015-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกขาย - ยูสคาร์รัตนาธิเบศร์ | 29/6/2559 | 29/6/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปรับสภาพ พบตารางการตรวจบำรุงรักษาแม่แรง ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเคือนพฤษภาคม 2559 | | | |
| | | | | ถึงสัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดขอบ คุณฉัตรชัย | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 16 | 24/6/2559 | 016-2-59 | ชุติมา เสวตบัวทอง | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกขาย - ยูสคาร์รัตนาธิเบศร์ | 9/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ พบมีเครื่องมือบางชนิด คือ ปืนลม, เครื่องเจาะสว่าน, เครื่องเจียรจานเบรค, เครื่องขัดเงาสี | | | |
| | | | | ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือคังกล่าว ตั้งแต่เดือน ม.กมิ.ย.59 | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 17 | 16/6/2559 | 017-2-59 | ปนันคา บุญสุข | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - อำเภอเมือง | 30/6/2559 | 2/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารบันทึกการฝึกอบรมภายในแผนกบริการ EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบว่าไม่มีหลักฐานการฝึกอบรม ในเดือนพฤษภาคม 2559 | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | |
| 18 | 16/6/2559 | 018-2-59 | ณัฐวรันธร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 | แผนกอะไหล่ - อำเภอเมือง | 6/8/2559 | 8/8/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี พบว่ามีการจัดเก็บน้ำกรค ตราไฟ แต่ไม่มีเอกสารใบ MSDS ที่หน้างาน | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ | | |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|---|---|--|-------------|--|--|
| NO. | ใบ CAR/PAR | บ CAR/PAR ที่ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืน | CAR/PAR | | |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | | | |
| 19 | 23/6/2559 | 019-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 4 | แผนกอะไหล่ - อำเภอเมือง | 7/7/2559 | 9/7/2559 | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | | | |
| | | | | 1.บันทึกการตรวจเช็คจุดเก็บสารเคมี EF-B/P-27 ฉบับที่ 1 อายุการจัดเก็บ 6 เคือน พบไม่มีการทำลายบันทึกของเคือน พ.ย. 58 | | | | | |
| | | | | 2. ทะเบียนการควบคุมการรับใบ CAR EF-OFF-50 ฉบับที่ 2 อายุการจัดเก็บ 2 ปี พบ ไม่มีการทำลายบันทึกของ ปี2556 | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.5.4</u> การควบคุมบันทึก | | | | | |
| 20 | 16/6/2559 | 020-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวคล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกขาย - อำเภอเมือง | 5/11/2559 | 5/11/2559 | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | |
| | | | | | - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบไม่มีการฝึกอบรมภายในแผนก ในเดือน ก.พ.59-พ.ค. 59 ซึ่งกำหนดให้มี | | | | |
| | | | | การอบรมเคือนละ 1 ครั้ง | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | | | |
| 21 | 16/6/2559 | 021-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 2.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (EP-OFF-15) ฉบับที่ 6 | แผนกขาย - อำเภอเมือง | 5/11/2559 | 5/11/2559 | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบไม่มีบันทึกการฝึกอบรมภายในแผนกขาย EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นประเด็นข้อบกพร่องใน | | | | | |
| | | | | เรื่องเดิมตามใบ CAR NO.019-1-59 เรื่องไม่พบการฝึกอบรมภาชในแผนก เดือน มกราคม 2559 (พบความไม่สัมฤทธิ์ผลตามแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำที่ระบุในใบ CAR) | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.5.3</u> ข้อบกพร่อง การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน | | | | | |
| 22 | 16/6/2559 | 022-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกซ่อมบำรุง - อำเภอเมือง | 15/6/2559 | 25/7/2559 | | |
| | | | | 022-2-39 | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจเอกสารแบบฟอร์มบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สาขาอำเภอเมือง EF-AMB-01 ฉบับที่ 1 พบว่าคุณศุภสัณห์ กระสังข์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คูแถ | | | | | |
| | | | | ระบบบำบัคน้ำเสีย ไม่สามารถอธิบายวิธีการตรวจวัดค่า pH ได้ | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | | | |
| 23 | 7/7/2559 | 023-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 | แผนกบริการ - บางใหญ่ | 27/6/2559 | 2/8/2559 | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | | | |
| | | | | 1. บริเวณหน้าห้องเก็บน้ำมัน พบถังใส่น้ำยาหม้อน้ำไม่มีฝาปิด หากถังน้ำยาหม้อน้ำล้ม จะทำให้น้ำยาหม้อน้ำหกรั่วไหลได้ | | | | | |
| | | | | 2. บริเวณจุดเก็บน้ำมันเก่า ถังใส่น้ำยาหม้อน้ำเก่าไม่มีป้ายชิ้บ่ง และเมื่อเทน้ำยาหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วไม่มีการนำกรวยออกและปิดฝาให้เรียบร้อย | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | |
| 24 | 7/7/2559 | 024-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 2. จากผลการตรวจติคตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการช่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - บางใหญ่ | 27/7/59 | 2/8/59 | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | | | |
| | | | | 1. ห้องเก็บของ ใบตรวจเช็คแม่แรงยกรถตัวที่ 1 พบไม่มีการลงนามผู้บันทึก ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 59 และไม่มีการระบุปีที่ทำการตรวจเช็ค | | | | | |
| | | | | 2. บริเวณห้องปั้มลม ตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปั้มลมสูบตัวที่ เ ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 และตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษา | | | | | |
| | | | | เครื่องปั๊มลมสูบตัวที่ 2 ไม่ลงนามผู้ตรวจสอบในเดือน มิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณมนตรี ชูประทีป | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | |

| AR/PAR D CAR/PAR D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | CAR/PAR ณัฏฐ์วรันธร ทนนวงย์ ณัฏฐ์วรันธร ทนนวงย์ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่พ่นกันสนิม ไม่พบอุปกรณ์ PPE คือ หน้ากากป้องกันสารเคมีตามป้ายบังคับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล โดยพบแต่ผ้าปิดจมูกเท่านั้น <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณณัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเช็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. บริเวณจุดจ่ายอะไหล่ พบทิ้งขยะผิดประเภท ขอะทั่วไป (เปลือกลูกอม) ทั้งในถังขยะกระตาย | ในการ แก้ใข แผนกบริการ - บางใหญ่ แผนกช่อมบำรุง - บางใหญ่ แผนกช่อมกำรุง - แจ้งวัฒนะ | 27/7/2559 5/7/2559 | 2/8/2559 8/7/2559 |
|--|---|--|--|---|---|
| 7/2559 025-2-59 026-2-59 | ณัฏฐ์วรันธร ทนนวงย์ ณัฏฐ์วรันธร ทนนวงย์ | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่พ่นกันสนิม ไม่พบอุปกรณ์ PPE คือ หน้ากากป้องกันสารเคมีตามป้าขบังคับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราข ส่วนบุคคล โดยพบแต่ค้าปิดจมูกเท่านั้น <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ 1. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณณัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเช็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | แผนกซ่อมบำรุง - บางใหญ่ | 5/7/2559 | 8/7/2559 |
| 026-2-59 | พัฏฐ์วรับธร ทนนวงษ์ | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่พ่นกันสนิม ไม่พบอุปกรณ์ PPE คือ หน้ากากป้องกันสารเคมีตามป้าขบังคับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราข ส่วนบุคคล โดยพบแต่ค้าปิดจมูกเท่านั้น <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ 1. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณณัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเช็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | แผนกซ่อมบำรุง - บางใหญ่ | 5/7/2559 | 8/7/2559 |
| | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่พ่นกันสนิม ไม่พบอุปกรณ์ PPE คือ หน้ากากป้องกันสารเกมีตามป้ายบังคับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล โดยพบแต่ศ้าปิดจมูกเท่านั้น ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณฌัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัค ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเช็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | · | | |
| | | ส่วนบุคคล โดยพบแต่ผ้าปิดจมูกเท่านั้น <u>ชื่อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเซ็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณฌัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเซ็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเซ็ค Booster pump No.1 ได้ <u>ชื่อกำหนด 4.4.2 ค</u> วามสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | · | | |
| | | ช้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ ถากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณฌัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเช็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | · | | |
| | | จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็กห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณณัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย | · | | |
| | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็กห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณฉัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเช็กระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ก Booster pump No.1 ได้ <u>ข้อกำหนด 4.4.2 ค</u> วามสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | · | | |
| 027-2-59 | อรชุคา โรจน์อัสวเสถียร | - จากการ สุ่มตรวจสอบเอกสารรายงานการตรวจเช็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณฉัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัค ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจเช็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| (6/2559 027-2-59 | อรชุดา โรจน์อัศวเสถียร | วิธีตรวจเช็คระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| 6/2559 027-2-59 | อรชุคา โรจน์อัศวเสถียร | <u>ข้อกำหนด 4.4.2 ค</u> วามสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| 0/6/2559 027-2-59 | อรชุดา โรจน์อัสวเสถียร | 1. จากผลการครวจคิดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| 027-2-59 | อรชุคา โรจน์อัศวเสถียร | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | | |
| | | 1 บริเวณจอล่าหละ ใหล่ พบทิ้งขุยะผิลประเภท ขุยะทั่วไป (บล็อกลออบ) ทิ้งใบถ้าขุยะคระลาน | | 1 | |
| | | 1. มงงงหนูกายเออง กาม กามทางของพทางอมาก เของกาง กา (กามกายเกาย 100) กาง เหมาง ของกาง พา | | | |
| | | 2. พื้นที่รับรถ พบทิ้งขยะผิดประเภท ขยะทั่วไป (แก้วน้ำพลาสติก,ถุงพลาสติก,กระคาษ) ทิ้งในถังแกลลอนและอะไหล่เก่า | | | • |
| | | 3. ฟื้นที่ผู้รับรับเหมาล้างรถ พบทิ้งถุงใส่อะใหล่,แกลลอนน้ำมัน และขวคน้ำยาล้างห้องเครื่อง ในถึงขยะอันคราย | | | ļ |
| | | <u>ขือกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | ļ |
| (6/2559 028-2-59 | อุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด | 2. จากผลการตรวจติคตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 5/9/2559 | 8/9/2559 |
| | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | |
| | | 1.พื้นที่ช่อมบริการ ช่องช่อมที่ GS2 และ GS3 พบแบบฟอร์มตรวจเช็คและบำรุงรักษา ลิฟท์ยกรถ 2 เสา (EF-OFF-170) ไม่มีการลงนามผู้บันทึกการตรวจเช็ค ในสัปดาห์ที่ 1 | | | |
| | | | | | • |
| | | | | | • |
| | | | | | • |
| | | | | | |
| | | | | | • |
| | | | ع لا ع | | |
| 029-2-59 | อรชุคา โรจนอสวเสถยร | | แผนกบรการ - แจงวฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | | • |
| | | | | | ļ |
| (6/2559 030-2-59 | อรหดา โรจบ์อัศวเสถียร | | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| 000 200 | 4 | | | | 10000 |
| | | | | | • |
| 6/2559 031-2-59 | อุฬารวับวร์ ทรัพย์เกิด | ร. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 5/9/2559 | 8/9/2559 |
| | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | ļ |
| | | - จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 พบไม่มีการฝึกอบรมภายในแผนกบริการ ในเดือน มี.ค.,เม.ย.,พ.ค 59 | | | ļ |
| | | ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก | | | · |
| /6/2 | 2559 029-2-59 2559 030-2-59 | 2559 029-2-59 อรชุดา โรจน์อัศวเสถียร 2559 030-2-59 อรชุดา โรจน์อัศวเสถียร | 3. หั้นที่ผู้รับรับทะมาถ้างรถ พบทั้งถูงใต่จะไหก่ แกลดอนน้ำมัน และขวลน้ำยาล้างท้องเครื่อง ในถึงขะดับควาย ชักกานค.4.4.6 การควบคุมกระบวนการ | 3. ที่มก็ผู้รับรับหามกับรถ หามทั้งอุปต่อะไหก่แกลดอนน้ำมัน และชาคม้ายาดับหัวเทียงคร้อง ในดังขอะอันคราย ชื่อกำหนด 4.4 การควบคุมกระบวนการ 2559 028-2-59 สุทรวัพวร์ หรัพย์กิล เคนกบริการ - แจ้งวัฒนะ ชากการสุ่งครางสอบพื้นที่ผู้วิทรับหามกับสับสุทธิ์สดสมระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการจ่องทำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 เคนกบริการ - แจ้งวัฒนะ ชากการสุ่งครางสอบพื้นที่ผู้วิทรับหามกับสุกธิ์สดสมระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการจ่องทำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 เคนกบริการ - แจ้งวัฒนะ ชากการสุ่งครางสอบพื้นที่ผู้วิทรับหามกับสุกธิ์สดสมระเบียบปฏิบัติ เรื่องการความคุมการจ่องทำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 เคนกบริการ - แจ้งวัฒนะ ชากการสุ่งครางสอบพื้นที่ผู้วิทรับหามกับสุกธิ์สดสมระเบียบปฏิบัติ เรื่องการศึกอบรมด้านซึ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 เคนกบริการ - แจ้งวัฒนะ ชากการสุ่งสารสอบพื้นที่และสงรางสอบพรามสารสารสอบพรามสารสารสารสอบพรามสารสารสอบพรามสารสารสอบพรามสารสารสอบพรามสารสารสอบพรามสารสารสอบพรามสารสอบพรามสารสอบพรามสารสารสอบพรามสารสอบพรา | 3. พื้นที่ผู้รับรับแรกกัจราด พบที่สุดให้อะไทด์ แกกลองน้ำมัน และพวดน้ายกัจท้องครื่อง ในยังพระอันคราย ชัดกัทยนล 4.4 การทางอุเการายวายการ มะนกบริการ - แจ้งวัดแระ 5.9/2559 258-259 สุดกับไม่ว่า หรับต่อกัด 2. จากผลการควาดคลามไม่กบกรายสับคุกที่ผลกลามระบัยบปฏิบัติ เรื่องการทางอุเการข่องต่อปรุง (EP-OFF-21) ขบัที่ 8 แผนกบริการ - แจ้งวัดแระ 5.9/2559 เก็บเรื่องการทางอุเการข่องต่อมที่ (ES-2 และ GSS ทะแบบพ่อวันควางขอมที่และบำรุงรักษา สิงที่ของกร 2 แก (EF-OFF-170) ไม่มีการลงบนผู้บันทึกการควางเข็ก ในกับคาที่ 1 และสัปล่าที่นี่ 2 พอเดือน มีเมาการควางเข็กและปรุงรักษา สิงที่ของกร 2 แก (EF-OFF-170) ไม่มีการลงบนผู้บันทึกการควางเข็ก ในกับคาที่ 1 และสัปล่าที่นี่ 2 พอเดือน มีถุนายกระจางเข้าสิง (EF-OFF-170) ไม่มีการลงบนผู้บันทึกการควางเข็ก ในกับคาที่ 1 และสัปล่าที่นี่ 2 พอเดือนมีถุนายกบรรง 2. พื้นที่ทำ 1 - IEC-AREA ทางการควางเข้าและส่วนจากการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางเข้าและสามารถหางการควางคือมามาการควางคือมามารถหางการควางคือมามาการควางคือมามารถหางการควางคือมามาการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามาการควางคือมามาการที่สอบระบากการ สมารถหางการควางคือมามารถหางการควางคือมามาการที่สอบระบากการ สมารถหางการคอบระบากการ สามารถหางการคอบระบากการ สมารถหางการคอบระบากการ แต่นการที่สอบระบากการ สมารถหางการคอบระบากการ สามารถหางการคอบระบากการคอบระบากการคอบระบากการคอบระบากการ สมารถหางการคอบระบากการคอบ |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| NO. | ใบ CAR/PAR | บ CAR/PAR ที่ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืเ | CAR/PAR | | | | | |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | | | | | | |
| 32 | 15/6/2559 | 032-2-59 | จตุรงค์ คำริห์ | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 1/8/2559 | 10/8/2559 | | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจตารางบันทึกการตรวจสอบการทิ้งขยะ (EF-OFF-133) ฉบับที่ 2 พบว่าวันที่ 03/05/2559 ในจุดทิ้งขยะ ที่ 1,2,3 และ5 มีการตรวจสอบและนำขยะไปทิ้งที่บ้านขยะ 4 ชนิด คือ | | | | | | | | |
| | | | | ขยะกระดาษ,ขยะทั่วไป,ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย แต่พบมีการลงบันทึกการตรวจเช็กการกัดแยกขยะประจำวัน (EF-OFF-23) เพียง 2 ชนิด คือ ขยะทั่วไป 15 กิโลกรัม | | | | | | | | |
| | | | | และขยะอันตราย 16 กิโลกรัม | | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | | | | | | |
| 33 | 15/6/59 | 033-2-59 | อุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 27/8/2559 | 29/8/2559 | | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EF-B/P-57) พบว่า ในวันที่ 04/05/2559 กลุ่มคุณชัยยาไม่มีการระบุชื่อเครื่องมือ/กิจกรรม | | | | | | | | |
| | | | | ให้ชัดเจน ระบุเพียง GS7,GS8 เป็นค้น | | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | | |
| 34 | 15/6/2559 | 034-2-59 | งตุรงค์ คำริห์ | จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวคล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกขาย - แจ้งวัฒนะ | 4/11/2559 | 4/11/2559 | | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มครวจเอกสารบันทึกการอบรมภายใน (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 พบว่าไม่มีการอบรมภายในแผนกขาย ในเคือนเมษายนและพฤษภาคม 2559 และเอกสารอบรมภายใน | | | | | | | | |
| | | | | เดือนมิถุนายน 2559 ไม่มีการลงชื่อผู้ฝึกอบรม | | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | | | | | | |
| 35 | 15/6/2559 | 035-2-59 | อุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด | 1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 8 | แผนกธุรการ - แจ้งวัฒนะ | 7/7/2559 | 12/7/59 | | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มครวจเอกสารแบบฟอร์มการซื้อ-กำจัด กากอุคสาหกรรม EF-OFF-157 ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเก่า ในวันที่ 10/06/59 และ 13/06/59 ปัจจุบันประกาศใช้ ฉบับที่ 5 แจกจ่ายเอกสารเมื่อวันที่ 28/05/59 และ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | แพทขายเอกการเมอานทา 28/05/59 และ - พบสำเนาแบบฟอร์ม EF-OFF-157 มาใช้โดยการถ่ายเอกสาร แต่ถ่ายเอกสารมาไม่ครบทั้งหน้า ส่วนของเอกสารฉบับที่/วันที่มีผลบังคับใช้และรหัสเอกสาร หายไป | | | |
| | | | | - พอกานาด 4.4.5 การควบคุมเอกสาร | | | | | | | | |
| 36 | 15/6/2559 | 036-2-59 | อุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 6 | แผนกธุรการ - แจ้งวัฒนะ | 7/7/2559 | 9/7/2559 | | | | | |
| | | | , | - จากการสุ่มตรวจสอบใบลงทะเบียน/รับคู่มือสิ่งแวคล้อม (EF-OFF-32) พบว่าไม่มีการแจกจ่ายคู่มือให้กับ ผู้รับเหมาราชใหม่ 2 ราย คือ บจก.วงษ์พานิช และ บจก.เอ็กตร้าเวสต์ | • | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | | |
| 37 | 17/6/1959 | 037-2-59 | อรชคา โรจน์อัสวเสถียร | 3.จากผลการตรวจคิดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | แผนกฐรการ - แจ้งวัฒนะ | 5/7/2559 | 18/7/2559 | | | | | |
| | | | • | จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | • | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องเตรียมเครื่องคื่ม พบทิ้งขยะผิดประเภท พบทิ้งขยะทั่วไป (ถุงพลาสติก) ในถังขยะรีไซเคิล | | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | | |
| 38 | 16/6/2559 | 038-2-59 | อรชคา โรจน์อัศวเสถียร | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | | 25/7/2559 | 2/8/2559 | | | | | |
| | | | 9 | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องปั้มลม พบน็อตยึดท่อดูดอากาศหลุดหายหลายจุด ทำให้มีลมออกมาทางด้านข้างตลอดเวลา ยังไม่มีการช่อมแชมให้เรียบร้อย | | | | | | | | |
| | | | | ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ |
|-----|-----------------|----------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|
| NO. | ໃນ CAR/PAR | ใบ CAR/PAR ที่ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืเ | CAR/PAR |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | |
| 39 | 15/6/2559 | 039-2-59 | อุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการตัวถังและสี - ปากเกร็ด | 11/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน(EF-B/P-57) ฉบับที่ 3 พบว่า มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้งาน | | | |
| | | | | ปัจจุบันประกาศใช้ ฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 10/05/59 และมีการนำมาถ่ายเอกสาร แต่ถ่ายไม่ครบทั้งหน้ากระดาษ ส่วนของเอกสารฉบับที่/วันที่ออกเอกสาร/วันที่มีผลบังคับใช้ ปัจจุบัน | | | |
| | | | | และรหัสเอกสารหายไป | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.5</u> การควบคุมเอกสาร | | | |
| 40 | 20/6/2559 | 040-2-59 | อุฬารวัษวร์ ทรัพย์เกิด | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกซ่อมบำรุง - ปากเกร็ด | 22/6/2559 | 23/6/2559 |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบ การตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม้ พบไม่มีระบุข้อมูลในบัญชีรายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวคล้อม (ED-PKU-03) ฉบับที่ 6 | | | |
| | | | | และแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี (ED-PKU-04) ฉบับที่ 12 | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบ การตรวจสอบถังคับเพลิง พบว่าในแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี (ED-PKU-04) ฉบับที่ 12 มีการระบุหมายเลขแบบฟอร์มที่ใช้ตรวจสอบถังคับเพลิง | | | |
| | | | | ไม่ครบทุกชนิด | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 41 | 15/6/2559 | 041-2-59 | จตุรงค์ คำริห์ | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกขาย - ยูสคาร์แจ้งวัฒนะ | 21/7/2559 | 25/7/59 |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการอบรมภายในแผนกขาย ยูสคาร์ (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 มีการอบรมประจำเคือนไม่ครบ พบไม่มีการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม | | | |
| | | | | ของเคือน ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. และ พ.ค. 59 | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | |
| 42 | 7/7/2559 | 042-2-59 | ณัฎฐ์วรันทร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติดดามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - บางบัวทอง | 18/7/2559 | 20/7/2559 |
| | | | | - จากการสุ่มสอบถามคุณจึรศักดิ์ แจ้งคี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นทีมขนย้ายกรณีเหตุเพลิงไหม้ พบว่าพนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของคัวเองว่าเป็นทีมขนย้าย | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก | | | |
| 43 | 7/7/2559 | 043-2-59 | ณัฎฐ์วรันทร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติคตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - บางบัวทอง | 18/7/2558 | 20/7/2559 |
| | | | | 1. ช่องซ่อมที่ 20 ลิฟท์ยกรถสองเสา พบยางรองขาลิฟท์ชำรุค ยังไม่คำเนินการแจ้งซ่อม และลงบันทึกการตรวจเช็คว่า ปกติ ซึ่งไม่สอคกล้องกับหน้างานจริง | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบ กุณนรพัทธ์ สุวรรณนิช | | | |
| | | | | 2. ช่องซ่อมที่ 16 ลิฟท์ยกรถสองเสา พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | |
| | | | | 2.1 พบยางรองขาลิฟท์ชำรุด ยังไม่คำเนินการแจ้งช่อมและลงบันทึกการตรวจเช็กว่า ปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้างานจริง ผู้รับผิดชอบ กุณนรพัทธ์ สุวรรณนิช | | | |
| | | | | 2.2 ตารางตรวจเช็กและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบสองเสา พบไม่ลงบันทึกการตรวจเช็ก สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มิ.ย.59 แต่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ(หัวหน้างาน) | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบ กุณศักสิทธิ์ อ่อนชุ่ม | | | |
| | | | | 3. ช่องช่อมที่ 14 ลิฟท์ยกรถสองเสา พบยางรองขาลิฟท์ชำรุค ยังไม่คำเนินการแจ้งช่อม ผู้รับผิดชอบ คุณพรเทพ อ่อนน้อย | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |
| 44 | 7/7/2559 | 044-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 2. จากผลการตรวจติคดามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 | แผนกบริการ - บางบัวทอง | 18/7/2559 | 20/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่พ่นกันสนิม พบนำบับเบิ้ลชีทมาปูรองกาพ่นน้ำยากันสนิม ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณขยะอันตราย ซึ่งไม่สอดกล้องกับการดำเนินโครงการ | | | |
| | | | | ลดปริมาณขยะอันตราย | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ | |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| NO. | ใบ CAR/PAR | บ CAR/PAR ที่ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืา | CAR/PAR | |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | | |
| 45 | 7/7/2559 | 045-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 | แผนกบริการ - บางบัวทอง | 18/7/2559 | 20/7/59 | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | |
| | | | | - จากการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องเก็บของธุรการบริการ พบจัดเก็บกระป้องสีและทินเนอร์ ไม่มีการปิดฝาภาชนะให้เรียบร้อย ซึ่งทำให้มีกลิ่นระเหยของสารเกมี | | | | |
| | | | | | และสารเคมือาจหกรั่วใหลใด้ | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | |
| 46 | 7/7/2559 | 046-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง EP-OFF-21 ฉบับที่ 8 | แผนกบริการตัวถังและสี - บางบัวทอ | 19/7/2559 | 20/7/2559 | |
| | | | - | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องพ่นอบสี 1 พบยังไม่คำเนินการเปลี่ยนชุคกรองอากาศเข้า(จุคที่ 2) ตามแผนการบำรุงรักษาห้องพ่น-อบสี ปี 2559 | | | | |
| | | | | เนื่องจากอยู่ในระหว่างคำเนินการสั่งซื้อถุงกรอง | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | |
| 47 | 7/7/2559 | 047-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 2. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 | แผนกบริการตัวถังและสี - บางบัวทอ | 19/7/2559 | 20/7/2559 | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | |
| | | | | - จากการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องวัสคุสิ้นเปลือง ไม่พบเอกสาร MSDS ของสารเคมี(สี)เก็บไว้ที่จุคจัดเก็บสารเคมี | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | |
| 48 | 23/6/2559 | 048-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 4. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 6 | แผนกบริการตัวถังและสี - บางบัวทอ | 9/7/2559 | 9/7/2559 | |
| | | | | -จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คังนี้ | | | | |
| | | | | 1, พบไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา บ.พีบี ออโค้เพ้นท์ ในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ (ED-BTB-06) ฉบับที่ 23 | | | | |
| | | | | 2. พบไมมีการลงทะเบียนรับคู่มือสิ่งแวคล้อมของผู้รับเหมา บ.พีบี ออ โด้เพ้นท์ ในใบลงทะเบียน/รับคู่มือสิ่งแวคล้อม(EF-OFF-32) ฉบับที่ 1 | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | |
| 49 | 23/6/2559 | 049-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง EP-OFF-21 ฉบับที่ 8 | แผนกบริการตัวถึงและสี - บางบัวทอ | 11/7/2559 | 18/7/2559 | |
| | | | | -จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | | |
| | | | | 1. ไม่พบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาของเครื่องขัด Double action | | | | |
| | | | | 2. พบไม่มีการขึ้นทะเบียน เครื่องขัด Double action ในบัญชีรายชื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวคล้อม (ED-BTB-05) ฉบับที่ 16 และแผนงานการซ่อมบำรุง | | | | |
| | | | | ประจำปี (ED-BTB-09) ฉบับที่ 19 | | | | |
| | | | ψ I A | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | Δ δ | | | |
| 50 | 14/6/2559 | 050-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | แผนกบริการ - ราชพฤกษ์ | 15/7/2559 | 20/7/2559 | |
| | | | | ง เกการสุมครางสอบพนทบฏบคงาน พบขอบกพรอง พอ 1. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ช่อมบริการบริเวณหน้าระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณจุดคัดแยกขยะ พบทิ้งขยะผิดประเภท เช่น ขยะรีไซเคิล (กระคาษ) ทิ้งในถังขยะทั่วไป และ | | | | |
| | | | | 1. งากการกุมพระเภท เซน ขอะระเภท เซน ขอะระเภท เซน ขอะระเภท เซน ขอะระเภท เซน ขอะระเภท (กระพ เม) พงเนนงขอะทว เบ และ ขอะทั่วไป (เทปที่ลอกการออก,จานที่แตก) พบทิ้งในถึงขอะรี ไซเคิล | | | | |
| | | | | 2.จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณสำนักงาน พบมีการทิ้งขยะผิดประเภท ทิ้งขยะรีไซเคิล (กระป้องกาแฟ) ในจังขยะอันตราย | | | | |
| | | | | 2.งแกกรงุนกรรงพนากกระบวนการ <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | |
| 51 | 14/6/2559 | 051-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองดง | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 | แผนกบริการ - ราชพฤกษ์ | 16/7/2559 | 20/7/2559 | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | |
| | | | | า 1.จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณจุคจัดเก็บใส้กรองเครื่องใช้แล้ว พบน้ำมันหกบนถาดรองไม่มีการเช็ดทำความสะอาคให้เรียบร้อยหลังจากถ่ายน้ำมันเสร็จแล้ว | | | | |
| | | | | (ประเด็นซ้ำ เดือนพฤษภาคม 2559) ผู้รับผิดชอบ มาฆะ พงษ์สุวรรณ์ | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | |
| | | | T | 4 | ı | | | |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ | | | | |
|-----|-----------------|---------------|-------------------|---|--|-------------|-------------|---|--|--|--|
| NO. | ໃນ CAR/PAR | บ CAR/PAR ที่ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืเ | CAR/PAR | | | | |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | | | | | |
| 52 | 20/6/2559 | 052-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - ราชพฤกษ์ | 16/7/2559 | 20/7/2559 | | | | |
| | | | | จากการสุ่มครวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | |
| | | | | 1.จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่บริเวณห้องพ่นกันสนิม พบว่า ตารางการตรวจเช็คลิฟท์ยกรถ ไม่มีการลงบันทึกในสัปดาห์ที่ 2 ของเคือนมิถุนายน 2559 แต่มีการลงวันที่และลงนาม ของผู้ตรวจเช็กและหัวหน้างาน | | | | | | | |
| | | | | ของผูพรางแซกและหาหนางาน 2.จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดจัดเกีบถังถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมคา NO. 10/12 พบว่ามีน้ำมันหกในเข็ม ผู้รับผิดชอบ คุณกฤษฎา มีอ่วม | | | | | | | |
| | | | | ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | |
| 53 | 14/6/2559 | 053-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 4. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวคล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - ราชพฤกษ์ | 22/6/2559 | 23/6/2559 | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | |
| | | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบการบันทึกการฝึกอบรมภายใน (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 จัดเก็บ 2 ปี พบว่าเอกสารการฝึกอบรมภายของเดือน กุมภาพันธ์,มีนาคมและพฤษภาคม 2559 | | | | | | |
| | | | | | ไม่มีการส่งเอกสารให้ EMR เชิ่นท์รับทราบ | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก | | | | | | | |
| 54 | 20/6/2559 | 054-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 1. จากผลการตรวจติคตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 | แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์ | 11/7/2559 | 18/7/2559 | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | |
| | | | | - จากการตรวจสุ่มสอบพื้นที่ บริเวณหน้าห้องผสมสี พบรางระบายน้ำมีเศษอาหารในรางระบายน้ำ ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่างไม่ใช่บริเวณทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร | | | | | | | |
| | | | | - จากการตรวจสุ่มสอบพื้นที่ถ้างรถ พบรายงานบันทึกการตรวจเช็คท่อ,รางระบายน้ำและบ่อคักไขมัน EF-OFF-06 ไม่มีการตรวจเช็คในสัปคาห์ที่ 4 ของเคือนกุมภาพันธ์ 2559 | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | |
| 55 | 14/6/2559 | 055-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 | แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์ | 9/7/2559 | 9/7/2559 | | | | |
| | | | 333 2 37 | | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุมตรวจพื้นที่ขัดเงาสี พบพนักงาน คุณพร้อมพงษ์ อาฉา กำลังปฏิบัติงานขัดเงาสีไม่ใส่อุปกรณ์ปลั๊กอุดหู เนื่องจากเครื่องขัดที่ใช้เป็นแบบลม ซึ่งมีเสียงดัง อาจส่งผลให้ | | | | | | | |
| | | | | พนักงานได้ถ้าไม่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | | | | | |
| 56 | 14/6/2559 | 056-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศ (EP-B/P-19) ฉบับที่ 2 | แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์ | 11/7/2559 | 12/7/2559 | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | |
| | | | | - จากการตรวจสุ่มสอบพื้นที่ห้องพ่นอบสี 1 พบมีการปูแผ่นฟิวเตอร์ไม่สุด ควรมีการปูฟิวเตอร์ให้พอดีกับช่องเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบ สุริยา โสดาลัย | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | | | | | |
| 57 | 20/6/2559 | 057-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์ | 11/7/2559 | 18/7/2559 | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบกรรไกร (EF-OFF-162)ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่ 2 | | | | | | | |
| | | | | ของเดือนมิถุนายน 2559 แต่มีการลงนามของผู้บันทึกและหัวหน้างานผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ สำเริง คงอ่วม | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นพบตารางบันทึกการบำรุงรักษาห้องพ่นสี 2 พบมีการลงบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งหน้างานจริง ฟิลเตอร์ โบลเวอร์เป่าลมในห้อง (จุดที่ 5) และถุงกรอง | | | | | | | |
| | | | | ด้านทางออก (จุดที่7) ไม่มีการติดตั้งใช้งาน แต่มีการลงบันทึกการเปลี่ยนฟิวเตอร์เมื่อวันที่ 11/06/59 ควรมีการลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนตามหน้างานจริง | | | | | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบ นิกร พานใน | | | | | | | |
| | | <u> </u> | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | | | | | |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| NO. | ໃນ CAR/PAR | บ CAR/PAR ที่ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืเ | CAR/PAR |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | |
| 58 | 23/6/2559 | 058-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | ร. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 | แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์ | 11/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุมตรวจสอบเอกสาร ตารางตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน(EF-B/P-57)ฉบับที่4 ของวันที่ 7 พ.ค.59 พบมีการตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ | | | |
| | | | | ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของการใช้เครื่องขัดเงาสี คือ ผ้าปัจจมูกและรองเท้านิรภัยหัวเหล็ก ซึ่งไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในใบระบุชนิดหรือประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | | | |
| | | | | ส่วนบุคคล (ED-RPB-09) ฉบับที่ 2 ซึ่งกำหนดให้เครื่องขัดเงาสี ต้องสวมใส่เอี๊ยม, ผ้าปัคจมูก,รองเท้านิรภัยหัวเหล็กและปลั๊กอุคหู | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | |
| 59 | 23/6/2559 | 059-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 6. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติc | แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์ | 11/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | |
| | | | | 1. ไม่พบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาของเครื่องขัด Double action | | | |
| | | | | 2. ไม่มีการขึ้นทะเบียน เครื่องขัด Double action ในบัญชีรายชื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวคล้อม (ED-RPB-11) ฉบับที่ 6 และแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี | | | |
| | | | | (ED-RPB-14) ฉบับที่ 5 | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | |
| 60 | 14/6/2559 | 060-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 7. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวคล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์ | 20/7/2559 | 27/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสอบถามพนักงาน คุณ คำรง สร้อยจิตร เรื่องนโยบายสิ่งแวคล้อมของบริษัท พบว่าพนักงานไม่ทราบ และไม่สามารถอธิบายได้ | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก | | | |
| 61 | 23/6/2559 | 061-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ถุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 | แผนกขาย - ราชพฤกษ์ | 9/7/2559 | 9/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มครวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการตรวจสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณป้อมยาม พบไม่มีการลงบันทึกการตรวจสอบถังคับเพลิง ในเดือน พ.ค มิ.ย. 59 พบลงบันทึกล่าสุดวันที่ 16 เม.ย. 59 | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.7.</u> การเศรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะถุกเฉิน | | | |
| 62 | 28/6/2559 | 062-2-59 | วุฒิชัย เกรียงเกล็ด | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวคล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 | แผนกขาย - ราชพฤกษ์ | 13/7/2559 | 18/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการตรวจสุ่มตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมภายในแผนก EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบมีการจัดเก็บเอกสารบันทึกในเดือน ก.พ พ.ค. 59 ซึ่งไม่มีการส่งเอกสารให้ EMR | | | |
| | | | | ลงนามอนุมัติ | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก | | | |
| 63 | 29/6/2559 | 063-2-59 | วุฒิชัย เกรียงเกล็ด | 3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการบันทึกด้านสิ่งแวคล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 4 | แผนกขาย - ราชพฤกษ์ | 18/7/2559 | 27/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มครวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการตรวจสุ่มตรวจสอบเอกสารบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบไม่มีการจัดเก็บบันทึกในเดือน ก.ค ธ.ค. 57 และ ม.ค ธ.ค. 58 | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.5.4.</u> การควบคุมการบันทึก | | | |
| 64 | 23/6/2559 | 064-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวคล้อม EP-OFF-04 ฉบับที่ 8 | แผนกซ่อมบำรุง - ราชพฤกษ์ | 11/7/2559 | 25/7/2559 |
| | | | | จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการทำงานระบบบำบัคน้ำเสีย (EF-RPB-02) ฉบับที่ 1 โดยสอบถามคุณศภสัณห์ กระสังข์ ซึ่งมีหน้าที่คูแลระบบบำบัคน้ำเสีย ถึงวิธีการตรวจวัคค่า | | | |
| | | | | SV 30 และการทำงานของอุปกรณ์ระบบบำบัด (SPS-01,SPS-02,SPS-03) พบว่าพนักงานไม่สามารถอธิบายได้ | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก | | | |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|-------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NO. | ใบ CAR/PAR | บ CAR/PAR ที่ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ไข | CAR/PAR คืน | CAR/PAR | | | | | | | | | | |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 23/6/2559 | 065-2-59 | ณัฎฐ์วรันธร ทนนวงษ์ | 2.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง EP-OFF-21 ฉบับที่ 8 | แผนกซ่อมบำรุง - ราชพฤกษ์ | 5/7/2559 | 9/7/2559 | | | | | | | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจเอกสารรายงานการตรวจเครื่องกรองน้ำ (EF-OFF-146) ฉบับที่ 6 ประจำปี 2559 พบมีการลงบันทึกการตรวจสอบเกินในจุดที่ 4 ตั้งแต่เดือน ม.ค พ.ค. 59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ซึ่งไม่สอคกล้องกับหน้างานจริงที่มีเครื่องกรองน้ำทั้งหมด 3 จุด | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 22/6/2559 | 066-2-59 | คาวัน อ่อนเมืองคง | 1. จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 | แผนกบริการ - ไทรน้อย | 11/7/2559 | 20/7/2559 | | | | | | | | | | |
| | | | | จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณช่องช่อมบริการที่ 16 พบบันทึกการตรวจเช็กเครื่องถ้างรถยนต์ Air-Care ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบ ในวันที่ 14/06/59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบกุณ เอกนิษฐ์ โสมณารัตร์ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณช่องช่อมบริการที่ 12 พบบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาคานบน (รายเคือน) ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ ในวันที่ 13/06/59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณช่องช่อมบริการที่ 12 พบบันทึกการตรวจเช็คปืนเป่าลม ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คตั้งแต่ มี.ค มิ.ย. 2559 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบกุณ วิชิต จังอินทร์ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องปั้มลม พบตารางบันทึกและบำรุงรักษาปั้มลมแบบลูกสูบ 2 (รายเดือน) ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบ ในวันที่ 14/06/59 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบกุณพีรยุทธ โกตุเกน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้องปั๊มลม จุดจัดเก็บเพครื่องเติมน้ำยาแอร์ พบตารางบันทึกการตรวจเช็กเครื่องเติมน้ำยาแอร์ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็กตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | ของเดือนพฤษภาคม 2559 และในสัปคาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบกุณ วิชิต จังอินทร์ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้องปั๊มลม จุดจัดเก็บเครื่องเติมน้ำยาแอร์ พบตารางบันทึกการตรวจเช็กเครื่องเติมน้ำยาแอร์ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็กตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ของเดือนพฤษภาคม 2559 และในสัปดาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบกุณ วิชิต จังอินทร์ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |] | | | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้องปั้มลม จุดจัดเก็บเครื่องเติมน้ำยาแอร์ พบตารางบันทึกการตรวจเซ็คเครื่องเติมน้ำยาแอร์ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเซ็คตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 | | | |
| | | | | | | | ของเดือนพฤษภาคม 2559 และในสัปดาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบกุณ วิชิต จังอินทร์ | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่พ่นกันสนิม พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา พบไม่มีการบันทึกทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | l | | ผู้รับผิดชอบกุณไพรวรรณ์ นามสง่า | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ขับรถ พบตารางการตรวจเช็กและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบกรรไกร (รายเดือน) ไม่มีการลงนามของผู้ตรววจสอบตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ผู้รับผิดชอบกุณภิญโญ เนตรน้อย | | | | | | | | | | | | | |
| - | 22/5/2550 | 0.57.2.50 | คาวัน อ่อนเมืองคง | <u>ช้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u> 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 | แผนกบริการ - ไทรน้อย | 25/5/2550 | 0.000 | | | | | | | | | | |
| 67 | 22/6/2559 | 067-2-59 | คาวน ออนเมองคง | 2. งากผลการตรวงตดตาม เมพบความสมฤทธผลตามระบอบบฎบต เรองการควบคุมการ เชทรพอากร (EP-OFF-10) ฉบบท 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ | แผนกบรการ - เทรนอย | 25/7/2559 | 27/7/2559 | | | | | | | | | | |
| | | | | ง แกะเรสุมตรวงเลือบพนทบฎบผราน พบขอบกพรอง คงน - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณผู้รับเหม ถ้างรถ พบกาพ่นห้องเครื่องไกควบคุมชำรุด ทำให้มีลมออกตลอดเวลา ผู้รับผิดชอบคุณไพวรรณ์ นามสง่า | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ช่างช่อมบริการที่ 4 บริเวณตู้เครื่องมือ QS พบปืนลมมีลมรั้วบริเวณตูคปืนลม ผู้รับผิดชอบคุณชวนินทร์ พัดทิน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | * จากการกุมครารหนาการจอมบากราก 4 บากเหตุการจนอ QS หนบนแม่มแม่วาบราเหตุกับนแม่ พูงบัคครอบกุเมรานนาก คากนั้ <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบกุมกระบวนการ | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 24/6/2559 | 068-2-59 | ชุติมา เสวตบัวทอง | <u>นอกเทนท 3.3.6</u> การทาบทุมกระบานการ 1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 | แผนกบริการ - ไทรน้อย | 2/7/2559 | 2/7/2559 | | | | | | | | | | |
| 00 | 27/0/2337 | 000.7-23 | ี้นเทา ยาเนกานถุก | - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร ไม่พบบันทึกการตรวจเช็ค การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EF-B/P-57) ฉบับที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 | 00M81111 - 81118GO | 21112337 | 41114337 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-9) ฉบับที่ 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร ไม่พบบันทึกการตรวจเช็กจุดจัดเก็บสารเคมี (EF-B/P-27) ฉบับที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2559 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ | | | | | | | | | | | | | |

| | วันที่ออกเอกสาร | หมายเลข | ผู้บันทึก | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วันที่รับใบ | วันที่ปิดใบ |
|-----|-----------------|--------------|------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|
| NO. | ໃນ CAR/PAR | บ CAR/PAR ขึ | การออกใบ | รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด | ในการ แก้ใข | CAR/PAR คืา | CAR/PAR |
| | | ออก | CAR/PAR | | | | |
| 69 | | 069-2-59 | | จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ถูกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ | แผนกขาย - ไทรน้อย | 20/10/2559 | 26/10/2559 |
| 70 | 18/6/2559 | 070-2-59 | อรชุคา โรจน์อัศวสเฉียร | 1.จากผลการตรวจติดตาม ไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบกุมการใช้สารเคมี (EP-OFF-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจพื้นที่ผู้รับเหมา พบขวดน้ำยาแว๊กซี่ ไม่มีป้ายชี้บ่ง ข้อกำหนด 4.4.6 การควบกุมกระบวนการ | แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 18/7/2559 |
| 71 | 15/6/2559 | 071-2-59 | อุพารวัษวร์ ทรัพย์เกิด | Lงาดผลการตรวงติดตามไม่หนดราบสันฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขนะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 6 - งากการสุ่นตรวงเอกสาร พบมีการประเมินผู้รับหมา บ.กำจัดของริไขเดิล (EF-OFF-25) ไม่ถูกต้องในปี 2559 เนื่องจากมีการประเมินร้านสนธยา ซึ่งไม่ได้เข้ามาจัดเก็บ ขอะเล้ว ในปัจจุบันเป็น บจก.วงย์พานิช - พบใบบันทีกรายชื่อและรับทราบ 4 ผู้รับเหมาขอะ (EF-OFF-24) ยังเป็นร้านสนธยา ชักกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ | แผนกธุรการ - แจ้งวัฒนะ | 12/7/2559 | 12/7/2559 |