ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-75

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวงสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
1	Was	Andrew .	Supres
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	tomass i	R/O	9.5	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
	เหตุการณ์		สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
1	มลพิษฝุ่นละอองจากการขัดยาที่ตัวรถ	R	- ช่างไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ไม่ทำความสะอาดพื้นที่	1	2	2	ต่ำ	
			อย่างสม่ำเสมอ			***************************************	*	
2	มลพิษจากการพ่นซ่อมแก้ไขงานนอกห้องพ่นสี	R	- ผู้รับเหมาไม่เอาใจใส่และไม่มีความตระหนักในการปฏิบัติตาม .	1	2	2	ค่ำ	
			กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท					
3	พนักงานขังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงาน	R	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	2	2	4	ปานกลาง	
	ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน		พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน				2	
	ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %					ar en en en en en en en en en		
4	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาอู่สีและผู้รับเหมาล้างรถ) ยังขาคความเข้าใจ	R	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	2	2	4	ปานกลาง	
	ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่อ		ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ			•		
	ในการปฏิบัติจากการตรวจประเมินภายในอยู่		ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม				×	
5	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่มาตรฐาน TEDAS กำหนดไว้	R	- ไม่มีการจัดทำสรุปจุดตรวจวัดคุณภาพแสงในแต่ละพื้นที่ จึง	4 *	3	12	สูง	
	โดยยังขาดการตรวจสอบในจุดต่างๆ ดังนี้		ขาดตกในส่วนของพื้นที่ดังกล่าว					
	5.1 พื้นที่ประเมินราคาและส่งมอบรถ							
	5.2 ห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า		61		ñ		,	
	5.3 ห้องผสมสีมาตรฐาน						s.	
6	ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS ในจุดต่างๆ ดังนี้	R	- ไม่ได้ทำการประเมินความสอดคล้องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ	4	3	12	สูง	
	6.1 ช่องคึงตัวถัง		ไม่มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพ	viv. 40; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	6.2 ช่องเตรียมผิวงาน (พ่นสีพื้น)		แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน	va do isoborno				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-75

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

	เหตุการณ์	R/0	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
ลำดับ				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
6	6. ผลการตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ผ่านมาตรฐาน TEDAS ในจุดต่างๆ ดังนี้	R					74	
	(ต่อ)							
	6.3 ช่องขัดเงาสี							
	6.4 ช่องตรวจสอบขั้นสุดท้าย							
		•						
				N.			A	
			e		e			
						2	/ 2	
						100 - 200000-20000		

หมายเหตุ I. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป