
Retained stiffness-loss zones (5); red dots: measured strain sensors
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
x (m)
0
5
10
y (m)
5
10
15
z (m)