

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: CLUBE MOGIANO
Endereço: Av. Prof. Adib Chaib, 801 - Centro, Mogi Mirim - SP, 13800-040, Brazil
Início: 01/04/2026 08:29
OS: V69111
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 01/04/2026 16:09


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69111
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V68818 INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: 19 99498-9328/19 3814-4326 E-MAIL: rh2@clubemogiano.com Endereco de atendimento: Avenida professor Adib Chaib, 801 u Centro, Mogi Mirim/SP CEP: 13800-010. PONTO DE REFERENCIA: Clube Mogiano, CEM. DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Segunda a sexta, das 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00. PROBLEMA APRESENTADO: Houve uma manutencao no relógio apos um apagao em que o relógio entrou em modo manutencao, logo apos a manutencao nao estamos conseguindo registrar ponto via cracha, apenas biometria, o que dificulta, pois, setores como obras e manutencao nao conseguem por conta do desgaste da digital. Numero de serie: 00047006790900176 Qual Software Utilizado: Kairos TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? (X) Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES:Verificamos que o equipamento em questao possui contrato de manutencao vigente. Dessa forma, nao havera cobranca pela visita tecnica, exceto caso seja constatado pelos tecnicos que o problema tenha sido ocasionado por mau uso, interferencia de infraestrutura ou parametrizacao incorreta. Caso alguma dessas situacoes seja identificada, sera cobrado apenas o valor referente ao deslocamento. R\$ 188,00 Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: E-mail: rh2@clubemogiano.com Telefone: 19 3814-4326 CNPJ: 52.781.267/0001-67 Serie do equipamento: 00047006790900176 Data limite para faturamento: nao temos Ordem de compra: sim Endereco: AV PROFESSOR ADIB CHAIB, NUMERO: 801 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP CEP: 13800-010 ORDEM DE COMPRA: () Nao (X) Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Nao temos E-mail para envio da NF: rh2@clubemogiano.com INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de

	deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. LAUDO ANTERIO Defeito informado: Equipamento nao reali
Fantasia:	CLUBE MOGIANO
CNPJ:	52781267000167
Data de garantia:	15/08/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68818
Data_OS_Anterior:	27/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: 19 99 498-9328/1 9 3814-432 6 E-MAIL: rh2@clubemogiano.com Endereço de atendimento: Avenida professor Adib Chaib, 801 □ Centro, Mogi Mirim /SP CEP: 1 3800-010. PONTO DE REFERÊNCIA: Clube Mogiano, CEM. DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO : Segunda a sexta, das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. PROBLEMA APRESENTADO : Houve uma manutenção no relógio após um apagão e em que o relógio entrou em modo manutenção, logo após a manutenção não estamos conseguindo registrar ponto via crachá, a penas biométrica, o que dificulta, pois, setores como obras e manutenção não conseguem por conta do desgaste da digital. Número de série: 00 0470067909 00176 Qual Software Utilizado: Kairo s TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRAÇÃO OU ENVIAR DOCUMENTAÇÃO? (X) Não ()Sim, Quais documentos? Discriminação de Cobrança VALORES: Verificamos que o equipamento e em questão possui contrato de manutenção o vigente. Dessa forma, não haverá cobrança pela visita técnica, exceto o caso se a constata do pelos técnicos que o problema tenha sido ocasionado por mau uso, interferência de infraestrutura ou parametrização incorreta. Caso alguma dessas situações seja identificada, será cobrado apenas o valor referente ao deslocamento. R\$ 18 8,00 Alguma observação? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: E-mail: rh2@clubemogiano.com Telefone: 19 3814-4 326 CNPJ: 52.7 81.267/000 1-67 Série do equipamento : 00047006 790900176 Data limite para faturamento: não temos Ordem de compra: sim Endereço: AV PROFESSOR ADIB CHAIB, NÚMERO: 801 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP CEP: 13800 -010 ORDEM DE COMPRA: () Não (X) Sim, Alguma observação? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Não temos E-mail para envio da NF: rh2@clubemogiano.com INFORMACOE S ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado durante a tentativa no chat.Em caso de visita improdutiva, será cobrada a taxa de deslocamento.Tolerância de espera do técnico 15 min.
Ultimo_Laudo:	Defeito informado: Equipamento nao realiza leitura de cracha. Defeito encontrado: Ao passar o cracha, o sistema apresenta erro de leitura. Solucao aplicada: Troca da placa Observações: O equipamento entra constantemente em Repmanutencao. Foi verificada a bateria da BIO estando em perfeito estado de funcionamento. Tambem foi realizada a substituiçao do leitor para validacao de possível falha no componente. Mesmo após a troca por um leitor novo, o erro de leitura persistiu. Conclusao: E necessario o retorno com a placa C2525553 para realizacao definitiva do reparo do equipamento. Validacao: O servico foi acompanhado Larissa (RH).
Descrição do produto:	RELOGIO PRINTP.III V4 BIO ID 500USR BAR
QRCode produto:	'G05534810 '
Serie:	00047006790900176

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	Defeito Reclamado: Equipamento apresentando erro de leitura. Defeito Encontrado: Equipamento perdendo a configuração. Solução Aplicada: Realizada a troca da placa principal. Observações: Após a primeira substituição, a placa proveniente do estoque apresentou defeito, fazendo com que a

	impressora passasse a acusar papel atolado. Foi realizada uma segunda troca da placa, porém o equipamento continuou apresentando perda de configuração. Após análise em conjunto com a equipe do SAP, foi identificado que o slot da bateria BIL estava frouxo, sendo necessário realizar o reaperto. Durante todo o processo, foram realizadas diversas ativações e testes até a identificação da causa raiz do problema. Após a correção, foram executados testes junto à colaboradora Larissa e equipe de RH, validando o pleno funcionamento do equipamento, incluindo: Leitura biométrica Leitura de digital Leitura de cartão Leitura de código de barras Todos os testes foram aprovados, sendo o atendimento finalizado com sucesso. Ressalta-se que a rede elétrica do cliente apresenta constantes picos de tensão. O cliente possui nobreak, porém o equipamento encontra-se sem bateria, não sustentando carga. O cliente foi devidamente orientado quanto à necessidade de substituição da bateria ou do próprio nobreak, a fim de evitar novos problemas
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525404AT
Quantidade 1:	0.0
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Larissa Bianca
E-mail:	rh2@clubemogiano.com
Assinatura:	