



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: WORKCARE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA

Endereço: Rod. Dep. Nagib Chaib, 2081 - Jardim Guacu-Mirim, Mogi Mirim - SP, 13807-684, Brazil

Início: 02/04/2026 15:37

OS: V69124

Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO

Término: 02/04/2026 15:53

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69124
Informação Atendimento:	ORCAMENTO A03896 APROVADO / PEDIDO R25948 / OS ANTERIOR: V68577 - LAUDO ANTERIOR: MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO u D-REP PROBLEMA RELATADO: Relogio travando. PROBLEMA ENCONTRADO: Equipamento desatualizado e apresentando travamento na camera. SOLUCAO / ANALISE: Foi realizada a atualizacao do equipamento para a versao 2.3.1. Porem, apos a atualizacao, o relógio liga, permanece travado na tela inicial e reinicia continuamente, impossibilitando qualquer operacao no equipamento. OBSERVACOES: Foi informado ao cliente o valor de R\$ 385,00 referente a placa do relógio D-REP. O cliente informou que ira realizar uma cotacao de valores entre a troca da placa ou a aquisicao de um novo relógio. Apos a decisao, sera aberto um novo chamado para substituiçao da placa, caso necessario. Atendimento acompanhado por Richard (TI). TECNICO RESPONSAVEL: Israel InacioChamado - avulso aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:10455059000128 Equipamento Descricao: RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR Codigo: G05565230F Numero de Serie: 00000000008004915 Problema Descricao: Relógio nao esta realizando a biometria facial, fica travado. Ja tentamos atualizar manualmente, com o passo a passo, tutorial e arquivo de atualizacao enviado pelo suporte mas o sistema diz que nao possuimos privilegio para realiza-la. Informacoes do Chamado Telefone: 19 97153-4266 E-mail: gerencia@workcaresaude.com.br CEP: 13807-684 Endereco: Rodovia Deputado Nagib Chaib, 2081 Ponto de Referencia: Clinica Workcare Disponibilidade p Atendimento: Segunda a quinta, das 8h as 10h e depois das 13:30 as 15h Qual Software Utilizado: Linux Kernel 5.0.38 Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Nao Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 10.455.0590001-28 Ordem de Compra: Nao Alguma observacao: Data para pagamento somente nos dias 11 e 21 Data Limite para faturamento: 2026-04-21 Valores e Condiçoes Valor da Primeira hora: R 227,00 Valor hora adicional: R

	129,00 a cada 30 minutos Valor deslocamento: R 188,00 ate 50 Km Condição de Pagamento: 14 DIAS Garantia Pe
Fantasia:	WORKCARE - ASSESSORI
CNPJ:	10455059000128
Data de garantia:	08/04/25
Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68577
Data_OS_Anterior:	12/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	Chamado - avulso aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:1045505 9000128 Equipamento Descricao: RE LOGIO D-RE P V2 FACIAL 10000SR Codigo: G05565230 F Numero de Serie: 000000000 08004915 Problema Descricao: Relógio não esta realizando a biometria facial , ficou travado. Já tentamos atualizar manualmente, com o passo a passo , tutorial e arquivo de atualização enviado pelo suporte mas o sistema diz que não possuímos privilégio para realizá-la. Informacoes do Chamado Telefone: 19 97153- 4266 E-mail: gerencia@workcare.saude.com.br CEP : 13807-68 4 Endereco: Rodovia Deputado Nagib Chahib, 2081 Ponto de Referencia: Clinica Workcare Disponibilidade p Atendimento: Segunda a quinta , das 8h a s 10h e de pois das 13:30 as 15 h Qual Software Utilizado: Linux Kernel 5.0.38 Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentos: Não O Dado para faturamento: CNPJ para faturamento: 10. 455.059000 1-28 Ordem de Compra: Não Alguma observacao: Data para pagamento somente nos dias 11 e 21 Data Limite para faturamento: 2026 -04-21 Valores e Condições Valor da Primeira hora: R 227,00 Valor hora adicional : R 129,00 a cada 30 minutos Valor deslocamento: R 188,00 ate 50 Km Condição de Pagamento: 14 DIAS Garantia Peca: 90 dias a pos a troca Garantia Mão de Obra: 90 dias apos a execucao Cliente concordo u com os valores e condicoes apresentadas INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado . Em caso de visita improduti va, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. INFRAESTRUTURA E POR CONTA DO CLIENTE.
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO □ D-REP PROBLEMA RELATADO: Relógio travando. PROBLEMA ENCONTRADO: Equipamento desatualizado e apresentando travamento na câmera. SOLUCAO / ANÁLISE: Foi realizada a atualizacao do equipamento para a versao 2.3.1. Porém, após a atualizacao, o relógio liga, permanece travado na tela inicial e reinicia continuamente, impossibilitando qualquer operacao no equipamento. OBSERVAÇÕES: Foi informado ao cliente o valor de R\$ 385,00 referente à placa do relógio D-REP. O cliente informou que ira realizar uma cotacao de valores entre a troca da placa ou a aquisicao de um novo relógio. Após a decisao, sera aberto um novo chamado para substituiçao da placa, caso necessario. Atendimento acompanhado por Richard (TI). TECNICO RESPONSÁVEL: Israel Inacio
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008004915

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO GCE
Observação:	MANUTENÇÃO – RELÓGIO DE PONTO REP-C PROBLEMA RELATADO: Câmera do relógio não funciona. PROBLEMA ENCONTRADO: Defeito na placa principal do equipamento. SOLUÇÃO: Necessária a troca da placa principal. OBSERVAÇÕES: Ao realizar a análise, foi constatado que a câmera não acionava e o equipamento permanecia travado. Após atualização do firmware para a versão 2.3.1, o relógio passou a apresentar instabilidade, ligando e desligando sozinho, sem permitir acesso às configurações via touch. Foi informado ao cliente o valor da peça para substituição (placa

	principal), ficando pendente de aprovação. Para o retorno, será necessário levar a peça C2525570PAT. STATUS: Orçamento aprovado. Chamado reagendado para o dia 06/04/2026. OBSERVAÇÃO ADICIONAL: O atendimento não foi realizado na data de 02/04/2026 devido a problema mecânico no veículo do técnico. Técnico Responsável: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	gerencia@workcaresaude.com.br
Assinatura:	