



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: SP. SUMARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Endereço: R. José Vieira dos Santos - Santa Terezinha, Paulínia - SP, 13140-000, Brazil
Início: 01/04/2026 16:11
OS: V69127
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 01/04/2026 16:46

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69127
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V68815 INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * Janilson Viana TELEFONE: 19989768100 Endereco de atendimento: Rua: Jose Vieira dos Santos, 6945, Betel, Paulinia-SP PONTO DE REFERENCIA: Radar Ponto a Ponto DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Janilson das 07:30 as 17:18 PROBLEMA APRESENTADO : Braco solto, ela nao esta travando quando gira Numero de serie:27052025000008269 Qual Software Utilizado: DIMEP ACESSII TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES:Verifiquei que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Portanto, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 188,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou de falha na infraestrutura local. Caso seja identificado que o problema decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, serao aplicados os seguintes valores: 1 hora 324,00 reais + deslocamento de 188,00 reais, horas adicionais de 163,50 a cada 30 min. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 05975111000307 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15ddl E-mail para envio da NF: jviana@criasim.com.br INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR Ao chegar ate a empresa fui recebido pelo cliente que me levou ate o local onde esta instalado a catraca. Foi realizada a limpeza da mesma, e feito uma analise, ao girar o braco notei que a esfera nao estava retornando ao ponto de origem, sendo assim abri a parte mecanica onde ela fica alojada e notou-se que ela esta partida em alguns pedacos. Sendo assim sera necessario retorno com a mola para que

	seja feita a substituição da mesma. Código da peça: D129/08826 (Mola de compressão de carga) Não houve alteração nenhuma
Fantasia:	SP. SUMARE PRODUTOS
CNPJ:	40595809000390
Data de garantia:	27/05/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Código_OS_Anterior:	V68815
Data_OS_Anterior:	26/03/2026
Técnico_OS_Anterior:	VINICIUS BOIA DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * Janilson Viana TELEFONE: 199897681 00 Endereço de atendimento: Rua: Jose Vieira dos Santos, 6945, Betel, Paulínia-SP PONTO DE REFERENCIA: Radar Ponto a Ponto DISPONIBILIDADE PARA TENDIMENTO : Janilson das 07:30 as 17:18 PROBLEMA APRESENTADO : Braço solto, ela não está travando quando gira Número de série:270 5202500000 8269 Qual Software Utilizado: DIMEP ACESSO TÉCNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Não (x)Sim, Quais documentos? Discriminação de Cobrança VALORES:Verifiquei que o seu equipamento está dentro da garantia de fábrica. Por tanto, será cobrado apenas o custo de deslocamento do técnico: R\$ 188,00, desde que o problema não seja decorrente de mau uso ou de falha na infraestrutura local. Caso seja identificado que o problema decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrização, serão aplicados os seguintes valores: 1ª hora 324,00 reais + deslocamento de 188,00 reais, horas adicionais de 163,50 a cada 30 min. Alguma observação? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 0597 5111000307 ORDEM DE COMPRA: (x)Não ()Sim, Alguma observação? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15dd E-mail para envio da NF: jviana@criasim.com.br INFORMACOES ADICIONAIS Lembre-se que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita improdutiva, será cobrado a taxa de deslocamento.Tolerância de espera do técnico 15 min. Protocolo:
Ultimo_Laudo:	Ao chegar até a empresa fui recebido pelo cliente que me levou até o local onde está instalado a catraca. Foi realizada a limpeza da mesma, e feita uma análise, ao girar o braço notei que a esfera não estava retornando ao ponto de origem, sendo assim abri a parte mecânica onde ela fica alojada e notou-se que ela está partida em alguns pedaços. Sendo assim será necessário retorno com a mola para que seja feita a substituição da mesma. Código da peça: D129/08826 (Mola de compressão de carga) Não houve alteração nenhuma em questão de rede, visto que o equipamento permaneceu desligado durante a manutenção. Peças como grampo e suporte superior da mola foram deixadas com o cliente, para que o mesmo guardasse para o futuro retorno. Procurar o senhor Janilson Viana. Será cobrado apenas o valor de deslocamento visto que está em garantia de fábrica. O valor do deslocamento é R\$188,00.
Descrição do produto:	CATRACA BAP BLACK V2 BIO ID 3000USRPX MIFARE
QRCode produto:	'G055B14224 '
Serie:	27052025000008269

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Mau Contato De Cabos
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	MANUTENÇÃO DE CATRACA Local: Entrada principal Problema Relatado: Braços girando livremente. Problema Encontrado: Mola compressora quebrada. Peças trocadas : D12908828 Solução: Realizada a substituição da mola compressora. Observações: Ao chegar na portaria, fui recebido pelo segurança do local. Conforme verificado na OS anterior, já havia sido identificada a peça com defeito. Foi realizada a

	substituição da mola compressora, solucionando o problema. O processo foi acompanhado pela colaboradora Regina. Técnico Responsável: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA
Taxa de Deslocamento Garantia Fabrica:	188.00
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D02908828
Quantidade 1:	1
Valor 1:	0.0
N F Almoxarifado:	TD
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Regina De Oliveira Costa
E-mail:	rocosta@criasim.com.br
Assinatura:	