



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ROMER LABS DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA

Endereço: Av. John Boyd Dunlop, 1701 - Jardim Aurelia, Campinas - SP, 13034-685, Brazil

Início: 02/04/2026 13:49

OS: V69131

Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO

Término: 02/04/2026 14:04

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69131
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Cleber TELEFONE: 19 994737904 EMAIL: caroline.reboucas@san-group.com ENDERECO: Endereco:aEstrada Municipal - Av. John Boyd Dunlop, 1701 - Campo Grande, Campinas - SP, 13058-009 PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 08:00 as 11:00 e das 13:30 as 16:00 NUMERO DE SERIE: 00003004980015600 PROBLEMA APRESENTADO: Avaliacao completa no equipamento. Bobina esta enroscando a tampa nao fecha. Qual Software Utilizado: SERVCOM TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG, CPF ou CNH Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 415,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 68.065.663/0001-28 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	ROMER LABS DO BRASIL
CNPJ:	09091056000173
Data de garantia:	29/11/2022
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67224
Data_OS_Anterior:	16/12/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO C AMPINAS/SP PROCURAR P OR: Caroli ne Rebouça s TELEFONE: 19 994737 904 EMAIL: car online.rebo ucas@san-g roup.com ENDEREÇO: Endereço: Estrada M unicipal - Av. John Boyd Dunl op, 1701 - Campo Gra nde, Campi nas - SP, 13058-009 PONTO DE R EFERÊNCIA: DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO: Dia 17/12 e dia 18/ 12 das 08: 00 as 11:0 0 e das 13 :30 as 16: 00 - OBS: DIA 19/12 as unidad es estarão fechadas. NÚMERO DE SÉRIE: 00 0030049800 15600 PROBLEMA A PRESENTADO : Sensor d a Biometri a não está funcionan do. Qual Softw are Utiliz ado: SERVC OM TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? () Não (x) Sim, Quais docu mentos? RG , CPF ou C NH Discrimina ção de Cob rança Visita téc nica manut enção equi pamentos d e ponto VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 17,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 179,00 re ais - R\$ 1 23,00 a ca da 30 minu tos, DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 68.065 .663/0001- 28 ☐ SAN G ROUP BIOTE CH BRASIL LTDA ORDEM DE C OMPRA: () Não () Sim , Alguma o bservação? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 10/01/202 6 INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo:
Ultimo_Laudos:	Constatado leitor apagado !! Reiniciado o equipamento, identificado o módulo biometrico !! Feito o cadastro de uma nova biometria, com a matrícula do 10249 - Fernanda Santos, com sucesso !! Enviado nova carga de todos os funcionarios, com sucesso !! Testes com a digital do Antônio e Cristiane, realizado com sucesso !! Obs: O Fabiano, foi necessario recadastrar a digital no equipamento, pois apresentou a mensagem de nao identificado !! Recadastrado com sucesso !! Obs: O problema de apagar as digitais, ocorreu ao mesmo tempo, na unidade de Belo Horizonte - MG !! Grupo - San Group e San Vet !! A Caroline do RH, enviou nova carga, para unidade de Belo Horizonte MG !! Vai testar posteriormente !! Obs: Logística - Feito a limpeza dos sensores de presenca do papel, cabecote e sensor de atolamento, pois estava apresentando a mensagem de papel atolado !! Todos os passos acima foram acompanhado pela Caroline Reboucas - RH !!
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 500USR
QRCode produto:	'G05551910 '
Serie:	00003004980015600

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PROBLEMA RELATADO: O papel está enroscando e a tampa não fecha. OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao endereço informado na Ordem de Serviço (OS), foi constatado que o mesmo estava incorreto. Foram realizadas tentativas de contato através do número disponibilizado na OS, porém sem sucesso. Diante disso, foi realizada uma pesquisa para localização do endereço correto, obtendo êxito na identificação de um possível local. No entanto, ao chegar ao endereço encontrado, fui informado por um funcionário que não havia relógio de ponto no local. Foi realizada a conferência do CNPJ da empresa, confirmando que não se tratava do endereço correto do equipamento. CONCLUSÃO: Atendimento não realizado devido à inconsistência de informações na OS. COBRANÇA: Visita improdutiva – será cobrado apenas o valor de deslocamento: R\$ 188,00. TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	V-IMP - VISITA IMPRODUTIVA
Taxa de Deslocamento:	188.00
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	.