



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA
Endereço: Av. Dr. Roberto Moreira, 5005 - Barão Geraldo, Paulínia - SP, 13140-000, Brazil
Início: 01/04/2026 12:12
OS: V69137
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 01/04/2026 13:13

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69137
Informação Atendimento:	Formulario para abrir chamado na DIMEP INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR: Ingrid Sobrinho TELEFONE: N/A EMAIL: ingrid.sobrinho@boehringer-ingelheim.com ENDERECO: Rua Dr Roberto Moreira 5005 - Recanto dos passaros. Fazenda Sao Francisco CEP Paulinia Paulinia, SP - - Dentro do completo da Rhodia PONTO DE REFERENCIA: Fazenda Sao Francisco S/N CEP 13.148-914 Paulinia DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO:07:30am / 14pm NUMERO DE SERIE: 00003002660001738 PROBLEMA APRESENTADO: Paulinia Embalagem A u Cadastro de novo relógio no sistema Norber. Verificar chave RSA que deve ter um maximo de 256 digitos. Qual Software Utilizado: Norber TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? Sim, fazer integracao e levar um documento pessoal com foto. no dia da visita Discriminacao de Cobranca VALORES: Verificamos que o equipamento em questao possui contrato de manutencao vigente. Dessa forma, nao havera cobranca pela visita tecnica, exceto caso seja constatado pelos tecnicos que o problema tenha sido ocasionado por mau uso, interferencia de infraestrutura ou parametrizacao incorreta. Caso alguma dessas situacoes seja identificada, sera cobrado apenas o valor referente ao deslocamento. R\$ 179,00 Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 57.600.249/0001-55 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-mail para envio da NF: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024577617
Fantasia:	BOEHRINGER INGELHEIM
CNPJ:	57600249000155

Data de garantia:	28/08/2018
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68665
Data_OS_Anterior:	18/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S ZALUI 4 RETORNO DA O.S V6857 0 Formular io para ab rir chamad o na DIMEP INFORMACA O DO ATEND IMENTO PRO CURAR POR: Ingrid So brinho TEL EFONE: N/A EMAIL: in grid.sobri nho@boehri nger-ingel heim.com E NDERECO: R ua Dr Robe rto Moreir a 5005 - R ecanto dos passaros. Fazenda S ao Francis co CEP P aulinia Pa ulinia, SP -- Dentro do comple to da Rhod ia PONTO D E REFERENC IA: Fazend a Sao Fran cisco S/N CEP 13. 148-914 Pa ulinia DIS PONIBILIDA DE P/ ATEN DIMENTO:07 :30am / 14 pm NUMERO DE SERIE: 000030026 60001738 P ROBLEMA AP RESENTADO: Paulinia Embalagem A u A imp ressaio e o corte do papel nao estao sen do realiza dos corret amente, fa zendo com que parte dele fiqu e preso no relógio. Alias est a com falh as nas mar cacoes Qua l Software Utilizado : Norber T ECNICO NEC ESSITA FAZER INTEGRA CAO OU ENV IAR DOCUMEN NTACAO? ()Nao (X)Sim, Qua is documen tos? Sim, fazer int egracao e levar um documento pessoal c om foto. D iscriminac ao de Cobr anca VALOR ES: Verifi camos que o equipam ento em qu estao poss ui contrat o de manut encao vige nte. Dessa forma, na o havera c obranca pe la visita tecnica, exceto ca so seja co nstatado p elos tecni cos que o problema tenha sid o ocasiona do por mau uso, inte rferencia de infrae strutura o u parametr izacao inc orreta. Ca so alguma dessas si tuacoes se ja identif icada, ser a cobrado apenas o valor ref erente ao deslocame nto. R\$ 18 8,00 Algun a observac ao? Exempl o: DADOS P ARA FATURA MENTO CNPJ PARA FATU RAMENTO: 5 7.600.249/ 0001-55 OR DEM DE COM PRA: ()Na o ()Sim, Algun a ob servacao? DATA LIMITE PARA FA TURAMENTO: E-mail pa ra envio d a NF: INFO RMACOES AD ICIONAIS L embrando q ue em caso de mau us o, a visit a sera cob rada norma lmente o p reco infor mado duran te a trata tiva no ch at. Em cas o de visit a improdut iva, sera cobrado a taxa de d eslocament o. Toleran cia de esp era do tec nico 15 mi n. Protocolo: 202456 3347 LAUDO ANTERIOR Tecnico r esponsavel pela agen da, sofreu um aciden te de moto , ao reali zar contat o com o cl iente info rmando nov o tecnico para aten dimento, a mesma pr
Ultimo_Laudo:	MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO Modelo: PP2 PROBLEMA RELATADO: Impressao saindo pela metade. PROBLEMA ENCONTRADO: Placa principal antiga nao compatível com a impressora nova. SOLUCAO: Conforme diagnóstico realizado anteriormente pelo tecnico Walmir, foi efetuada a substituicao da placa principal do relógio. Após a troca, foram realizados os seguintes procedimentos: Alteracao do numero de serie Ativacao do equipamento Envio das informações de acesso ao cliente CONFIGURAÇÕES REALIZADAS: Supervisor: 1234 Senha: 1234 IP: 10.129.12.157 Mascara: 255.255.252.0 Gateway: 10.129.12.1 Reset e conexao desabilitados OBSERVAÇÕES: Foi enviado via WhatsApp ao cliente o numero da chave RSA com expoente Atendimento acompanhado pela Melissa TECNICO RESPONSÁVEL: Israel Inacio
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V2 BARRAS HID BIO SG 1000 TPL
QRCode produto:	'G05532813 '
Serie:	00003002660001738

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Parâmetros Incorretos Software / Equipamento
Solução:	Parametrização De Hardware / Software

Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	Gerado nova chave " RSA " !! Enviado para o time do GBS - Lautaro Valpreda !! O mesmo cadastrou no cadastro do relógio e enviou os dados para o equipamento, sem sucesso !! Solicitado um comando de ping, porém o mesmo não faz essa área de rede !! Feito teste local com o notebook, funcionou corretamente !! Sinal na rede do cliente, está ok !! IP - 10.129.12.157 M - 255.255.252.0 G - 10.129.12.1 Obs: O Sr.Lautaro vai entrar em contato com a " LG Norber ", para cadastrar os funcionários novamente !! Obs: Favor fazer teste de ping na rede da Argentina para unidade de Paulínia !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Melissa Ferreira - Facilities !!
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Melissa Ferreira
E-mail:	melissa.ferreira@boehringer-ingelheim.com
Assinatura:	