



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: R. Flávio Giacomini - Lot. Nova Capi, Capivari - SP, 13360-000, Brazil
Início: 02/04/2026 13:42
OS: V69153
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 02/04/2026 16:44

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69153
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69107 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Igor Lopes Da Silva TELEFONE:19 996364085 EMAIL:ti@branyl.com.br ENDERECO: Rua Flavio Giacomini S/N Jardim Nova Capivari Capivari SP 13363-160 PONTO DE REFERENCIA: Branyl Comercio e Industria Textil LTDA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: 6:00 as 18:00 NUMERO DE SERIE: 00003002630024983 PROBLEMA APRESENTADO: 3 relgios ponto aqui de nao cortar corretamente o papel Qual Software Utilizado: DMP Acess II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 211,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO:43631191000100 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIO # PROBLEMA RELATADO Impressora papel atolado, Dificuldade para teclar #PROBLEMA ENCONTRADO Nao foi encontrado problema no sistema de impressao, realizado teste, batendo ponto e nao apresentou problema Placa do teclado com mal contato e membrana desgastada #SOLUCAO Realizado uma limpeza no sistema de impressao e sensor, Necessario retorno com placa do teclado e membrana Placa S2525364 Membrana D02727176
Fantasia:	BRANYL COMERCIO E IN
CNPJ:	43631191000100

Data de garantia:	30/12/2022
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69107
Data_OS_Anterior:	30/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Igor L opes Da Si lva TELEFONE:1 9 99636408 5 EMAIL:ti@b ranyl.com. br ENDEREÇO: Rua Flavi o Giacomini S/N Jard im Nova Ca pivari Cap ivari SP 1 3363-160 PONTO DE R EFERÊNCIA: Branyl Co mercio e I ndustria T extil LTDA DISPONIBIL DADE PARA ATENDIMEN TO: 6:00 a s 18:00 NÚMERO DE SÉRIE: 00 0030026300 24983 PROBLEMA A PRESENTADO : 3 relógios ponto a qui de nao cortar co rretamente o papel Qual Softw are Utiliz ado: DMP Acess II TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIAR DOCUMENTAÇÕES? (x)Não ()Sim, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 27,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 211,00 re ais - R\$ 1 29,00 a ca da 30 minu tos Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO:4363119 1000100 ORDEM DE C OMPRA: (x)Não ()Sim, Alguma observaã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo:
Ultimo_Laudos:	# PROBLEMA RELATADO Impressora papel atolado, Dificuldade para teclar #PROBLEMA ENCONTRADO Nao foi encontrado problema no sistema de impressao, realizado teste, batendo ponto e nao apresentou problema Placa do teclado com mal contato e membrana desgastada #SOLUCAO Realizado uma limpeza no sistema de impressao e sensor, Necessario retorno com placa do teclado e membrana Placa S2525364 Membrana D02727176
Descrição do produto:	RELOGIO PRINTP.III V4 BIO ID 500USR BAR
QRCode produto:	'G05534810 '
Serie:	00003002630024983

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	N/S - 3002630016742 - Rachel !! Foi aberto com outro número de série !! Conforme solicitado na OS anterior, foi substituído a placa do teclado e a manta do teclado + lacre !! Feito limpeza interna e externa do equipamento !! Ativação e troca de lacre !! Testes de funcionamento ok !! Obs: Equipamento configurado para " DHCP " !! Todos os passos acima foram acompanhado pelo Igor e Murilo do TI !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	2 Horas
Valor Primeira Hora:	438.00
Valor Total das Horas Adicionais:	516.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D02727176RB

Quantidade 1:	1
Valor 1:	43.00
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	S2525364
Quantidade 3:	1
Valor 3:	95
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Murilo Quagliato
E-mail:	ti@branyl.com.br
Assinatura:	