

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: CALEDONIA SAUDE S.A.
Endereço: R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA ,VILA JARDINI ,136 ,VILA JARDINI ,SOROCABA ,18044010
Início: 06/04/2026 18:37
OS: V69172
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 06/04/2026 18:38


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69172
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69141 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Guilherme/Lucas TELEFONE: 15 991708193 EMAIL: guilherme.pereira-vega@evangelicohospital.com.br ENDERECO: Hospital Evangelico de Sorocaba, R. Imperatriz Leopoldina, 136 - Vila Jardini, Sorocaba - SP, 18044-010 PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 00047008390000140 PROBLEMA APRESENTADO: Memoria Cheia Qual Software Utilizado: LG TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 393,50 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO::26.048.123/0001-96 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao?As notas devem ser enviadas para o ti.nf@hospitalcare.com.br e recuperacaohc@hospitalcare.com.br, a requisicao sera aberta como Zreg, apos o envio da nota. DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Dia 20 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. LAUDO ANTERIOR # PROBLEMA RELATADO Leitor biometrico esta cheio, precisa limpa #PROBLEMA ENCONTRADO Placa com memoria travada Feito comunicacao com sdk, nao estava puxando informacoes de templates Nao estava puxando funcionarios e credenciais Realizado reset no relógio, aguardado um periodo, mas nao estava concluindo ficou em 1% Feito tentativa de colocar em bootloader com jumper na placa, mas nao funcionou #SOLUCAO Necessario substituir placa principal Retorno com placa C2535411ARAT

Fantasia:	CALEDONIA SAUDE S.A.
CNPJ:	25249439000183
Data de garantia:	12/05/2028
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69141
Data_OS_Anterior:	01/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Guilherme/Lucas TELEFONE: 15 991708 193 EMAIL: guilherme.per eira-vega@ evangelico hospital.c om.br ENDEREÇO: Hospital Evangélic o de Soroc aba, R. Im peratriz L eopoldina, 136 - Vil a Jardini, Sorocaba - SP, 180 44-010 PONTO DE R EFERÊNCIA: DISPONIBILIDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 00 0470083900 00140 PROBLEMA A PRESENTADO : Memória Cheia Qual Softw are Utiliz ado: LG TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTAÇÕES? (x)Não ()Si m, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 27,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 393,50 re ais - R\$ 1 29,00 a ca da 30 minu tos. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO::26.048 .123/0001- 96 ORDEM DE C OMPRA: (x)Não ()S im, Alguma observaã o? As notas devem ser enviadas para o ti .nf@hospit alcare.com .br e recu peracaohc@ hospitalca re.com.br, a requisi ção será a berta como Zreg, após o envio da nota. DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: Dia 20 INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n.
Ultimo_Laudo:	# PROBLEMA RELATADO Leitor biometrico esta cheio, precisa limpa #PROBLEMA ENCONTRADO Placa com memória travada Feito comunicacao com sdk, nao estava puxando informações de templates Nao estava puxando funcionarios e credenciais Realizado reset no relógio, aguardado um período, mas nao estava concluindo ficou em 1% Feito tentativa de colocar em bootloader com jumper na placa, mas nao funcionou #SOLUCAO Necessario substituir placa principal Retorno com placa C2535411ARAT
Descrição do produto:	RELOGIO REP-C SMART PRINT WIFI BIO ID 3000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G05552924 '
Serie:	00047008390000140

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	Placa para substituição estava errada não foi possível coletar assinatura devido ao horário Necessário abrir retorno
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Bruno
E-mail:	.com
Assinatura:	