



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: NEW QUALITY RENT.A CAR.LOC. E TRANSP.RODOVIARIOS LTDA EPP
Endereço: Rua Max Hergert, 266 - Jardim Bela Vista, Cosmópolis - SP, 13150-130, Brazil
Início: 07/04/2026 14:58
OS: V69184
Técnico: BRUNO HENRIQUE NAIDHIG
Término: 07/04/2026 18:07

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69184
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69145 RETORNO DA O.S V68807 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: MICHELE/MARIANA/RICHARD TELEFONE: 19 987396377 EMAIL: michele@newquality.com.br ENDERECO: rua MAX Hergert,266 Jd Bela Vista Cosmopolis/SP PONTO DE REFERENCIA: proximo a rodoviaria DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 07:00 as 15:00 NUMERO DE SERIE: 0000000008007456 PROBLEMA APRESENTADO: apagou Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 415,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 73.100.810/0001-93 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: * LAUDO ANTERIOR Realizada visita tecnica na empresa New Quality, em Cosmopolis, para manutencao de relógio de ponto modelo D-REP FACIAL. Durante a analise, foi constatada falha no funcionamento do equipamento, sendo necessaria a substituicao da placa principal, codigo C2525570PAT. Devido a indisponibilidade da peca no momento do atendimento, sera necessario o envio de orcamento para fornecimento da mesma, no valor de R\$ 385,00, acrescido de mao de obra para substituicao e deslocamento. O atendimento realizado nesta data foi concluido sem a execucao do reparo, ficando condicionado a aprovacao do orcamento. Valor do atendimento: R\$ 415,00, referente a primeira hora tecnica (SLA) e deslocamento. Nao foi possivel coletar a assinatura do cliente pois o

	proprio se nego a assinar alegando nao haver a conclusao do servico LAUDO ANTERIOR Foi realizada visita tecnica na empresa New Quality, em Cosmopolis, para manutencao
Fantasia:	NEW QUALITY
CNPJ:	73100810000193
Data de garantia:	29/11/2025
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69145
Data_OS_Anterior:	01/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6880 7 INFORMACOE S PARA ATE NDIMENTO P ROCURAR PO R: MICHELE /MARIANA/R ICHARD TEL EFONE: 19 987396377 EMAIL: mi chele@newq uality.com .br ENDERE CO: rua MA x Hergert, 266 Jd Bel a Vista Co smopolis/S P PONTO DE REFERENCI A: proximo a rodovia ria DISPON IBILIDADE P/ATENDIM ENTO 07:00 as 15:00 NUMERO DE SERIE: 00 0000000080 07456 PROB LEMA APRES ENTADO: ap agou Qual Software Utilizado : TECNICO NECESSITA SE APRESE NTAR OU EN VIAR DOCUM ENTACOES? (x)Nao ()Sim, Qua is documen tos? Discr iminacao d e Cobranca VALORES: Atendimen to Avulso: R\$ 415,00 com SLA d e atendime nto de ate 2 dias ut eis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) - Pagamen to para 14 dias. Alg uma observ acao? Exem plo: DADOS PARA FATU RAMENTO CN PJ PARA FA TURAMENTO: 73.100.81 0/0001-93 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao () Sim, Algum a observac ao? DATA LIMITE PARA FATURAMEN TO INFORMA COES ADICI ONAIS Lemb rando que em caso d e mau uso, a visita sera cobr ada normal mente o pr eco inform ado durant e a tratat iva no cha t. Em caso de visita improduti va, sera c obrado a t axa de des locamento. Toleranci a de esper a do tecni co 15 min. Protocolo : * LAUDO ANTE RIOR Realizada visita té cnica na e mpresa New Quality, em Cosmóp olis, para manutençã o de relóg io de pont o modelo D -REP FACIA L. Durante a análise , foi cons tatada fal ha no func ionamento do equipa mento, sen do necessá ria a subs tituição d a placa pr incipal, c ódigo C252 5570PAT. D evido à in disponibil idade da p eça no mom ento do at endimento, será nece ssário o e nvio de or çamento pa ra forneci mento da m esma, no v alor de R\$ 385,00, a crescido d e mão de o bra para s ubstituiçã o e desloc amento. O atendimen to realiza do nesta d ata foi co ncluído se m a execuç ão do repa ro, ficand o condicio nado à apr ovação do orçamento . Valor do atendimen to: R\$ 415 ,00, refer ente à pri meira hora técnica (SLA) e des locamento. Não foi p ossível co letar a as sinatura d o cliente pois o pr óprio se n ego a assi nar alegan do não hav er a concl usão do se rviço
Ultimo_Laudo:	Foi realizada visita tecnica na empresa New Quality, em Cosmópolis, para manutencao de relógio de ponto facial com falha na placa e no cabeamento. Durante a analise, foram realizados testes e substituiacao da placa, sendo identificadas anomalias que ocasionaram inconsistência e parada total do equipamento. Testes de comunicacao e demais verificacões nao apresentaram êxito na normalizacao. Diante disso, ficou definido o retorno na próxima segunda-feira para retirada do equipamento, que sera encaminhado ao laboratório da filial de Campinas para analise e manutencao corretiva. Após os reparos, o relógio sera devolvido em pleno funcionamento. O cliente esta ciente de todo o processo, acompanhado pelo Sr. Tito.
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008007456

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	LAUDO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA Data: 06/04/2023 Local: Empresa New Quality – Cosmópolis/SP Equipamento: Relógio de ponto modelo D-REP – DIMEP Na data informada, o equipamento foi recolhido nas dependências do cliente, por volta das 08h10, e encaminhado ao

14/04/2026, 11:00	Relatório de Atendimento
	laboratório da filial Campinas para análise técnica, devido a falha operacional. Após testes em bancada, foi constatada falha na placa principal sendo necessária sua substituição, bem como a troca do conector de energização traseiro. Durante o processo de manutenção, houve avaria no display, sendo realizada também a substituição da tela. Concluídas as intervenções, foram executadas reconfiguração do equipamento e testes operacionais, validando o pleno funcionamento, incluindo a correta comunicação com o sistema e envio das marcações. O equipamento foi devolvido e entregue à colaboradora Michelle, sendo realizado treinamento para cadastro facial de funcionários. Na ocasião, foi demonstrado o correto funcionamento do equipamento, com comprovação de envio das marcações ao sistema. Custos do Atendimento: Será realizada a cobrança exclusivamente da peça substituída: placa principal código C2525570PAT, no valor de R\$ 385,00. Peça deverá ser baixada do Malheiro TK. Não foi possível coletar assinatura nem fotos devido ao encerramento do expediente do cliente, porem a troca foi autorizada via email. Conclusão: Equipamento em perfeito estado de funcionamento, liberado para uso.
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525570pat
Quantidade 1:	1
Valor 1:	385.00
N F Almoxarifado:	Tk
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	.