

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ENVIAGORA LTDA
Endereço: Extrema, MG, 37640-000, Brazil
Início: 06/04/2026 17:12
OS: V69191
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 06/04/2026 19:12



Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69191
Informação Atendimento:	retorno OS V69116 cLIENTE RELATA QUE O MESMO PROBLEMA VOLTOU Seu atendimento sera aberto em garantia, estando sujeito a realizacao de analise tecnica. Ressaltamos que, caso seja constatado que o problema apresentado no equipamento decorre de mau uso, manuseio inadequado, problemas de infraestrutura ou parametrizacoes indevidas, a visita tecnica sera cobrada normalmente, conforme valores vigentes. Para atendimentos avulsos, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 508,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. O prazo para realizacao da visita tecnica e de ate 2 (dois) dias uteis apos a abertura do chamado. O servico prestado possui garantia de 90 (noventa) dias, valida exclusivamente para o mesmo problema atendido. Observacao: Chamados abertos apos as 16h terao prazo de atendimento de ate 3 (tres) dias uteis. INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Tatiane Furquim TELEFONE: (35) 9.9818-3195 EMAIL: tatiane.furquim@enviagora.com.br ENDERECO: AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 124, GALPAO 2, BAIRRO: VARGEM DO JOAO PINTO, EXTREMA PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A BRASPRESS DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: DAS 08H00 AS 11H00 / DAS 14H00 AS 17H00 NUMERO DE SERIE: 8008061 PROBLEMA APRESENTADO: Erro ao tentar cadastrar face de todos os novos colaboradores Qual Software Utilizado: Kairos TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 508,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 508,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos as 16h serao atendidos em

	ate 3 dias uteis. DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 49933678000116 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()
Fantasia:	ENVIAGORA LTDA
CNPJ:	49933678000116
Data de garantia:	21/07/2026
Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69116
Data_OS_Anterior:	30/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÕ E S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Tatian e Furquim TELEFONE: (35) 9.98 18-3195 EMAIL: tat iane.furqu im@enviago ra.com.br ENDEREÇO: AV JOAQUI M LOURENCO DE LIMA, 124, GALP ÃO 2, BAIR RO: VARGEM DO JOÃO P INTO, EXTR EMA PONTO DE R EFERÊNCIA: PRÓXIMO À BRASPRESS DISPONIBIL DADE PARA ATENDIMEN TO: DAS 08 H00 ÀS 11H 00 / DAS 1 4H00 ÀS 17 H00 NÚMERO DE SÉRIE: 80 08061 PROBLEMA A PRESENTADO : Erro ao tentar ca dastrar fa ce de todo s os novos colaborad ores Qual Softw are Utiliz ado: Kairó s TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENT AÇÕES? (x) Não ()Sim , Verificamo s que o se u equipame nto está d entro da g arantia de fábrica. Sendo ass im, será c obrado ape nas o cust o de deslo camento do técnico: R\$ 508,00 , desde qu e o proble ma não sej a decorren te de mau uso ou da infraestr utura loca l. Caso o pro blema seja identific ado como m au uso, fa lha na inf raestrutur a ou na pa rametrizaç ão, aplica m-se os se guintes va lores: 1ª hora 22 7,00 reais + desloca mento 508, 00 reais e horas adi cionais de 129,00 a cada 30 m in. Obs.: Cham ados abert os após as 16h serão atendidos em até 3 dias útei s. DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 499336 78000116 ORDEM DE C OMPRA: (x)Não ()S im, Alguma observaçã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 20/03
Ultimo_Laudo:	Defeito Reclamado: Equipamento nao realiza cadastro facial. Defeito Encontrado: Equipamento apresentando defeito intermitente. Solucao: Realizada restauracao de fabrica do equipamento. Observacao: Conforme histórico recente, houve a troca da placa principal por outro tecnico, após a qual o equipamento operou normalmente por um período. Posteriormente, voltou a apresentar falha no cadastro de faciais. Foi realizada analise em conjunto com o suporte SAP, incluindo tentativa de atualizacao de firmware, porem sem sucesso, uma vez que o equipamento nao aceitou a atualizacao. Tambem foram efetuadas diversas tentativas de configuracao e parametrizacao, sem êxito. Diante disso, optou-se pela restauracao de fabrica do equipamento. Após o procedimento, o equipamento voltou a operar normalmente. Foram realizados cadastros de funcionarios, testes de funcionamento, envio de credenciais e validacao de faciais, todos com resultados satisfatórios. O servico foi acompanhado e validado pela Sra. Tatiane, líder do setor de RH. Cliente foi notificada sobre a cobranca do deslocamento no valor de 508,00.
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008008061

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	Defeito Reclamado: Equipamento travando no momento do registro de ponto. Defeito Encontrado: Placa principal desatualizada. Solução Inicial: Realizada a substituição da placa principal e atualização de firmware. Condição após Serviço: Após a troca da placa, o equipamento apresentou funcionamento normal. Contudo, em dias posteriores, voltou a apresentar travamentos e impossibilidade de cadastrar novos funcionários. Foi então realizada, no dia seguinte, a restauração de fábrica, após a qual o equipamento voltou a operar normalmente. Foram feitos testes e validação junto ao cliente. Entretanto,

	posteriormente o equipamento voltou a apresentar o mesmo defeito. Análise Posterior: Considerando que a placa havia sido substituída anteriormente por outro técnico, não havia confirmação sobre a versão instalada. Ao abrir o equipamento, foi identificado que a placa era de uma versão mais antiga. Solução Aplicada: Foi realizada nova substituição por uma placa mais atualizada, seguida da atualização para a versão mais recente do firmware. Após a troca, foi iniciada tentativa de ativação do equipamento, porém, devido ao horário, o sistema de ativação não estava disponível. Ação Pendente: Ficou agendado para o dia seguinte, no primeiro horário: Ativação do equipamento Envio de funcionários Envio de faces Testes para validação da nova placa Observações: Necessário retorno ao local para conclusão da ativação Não foi possível coletar assinatura da O.S devido à ausência de responsável no momento Não foi possível registrar fotos do atendimento
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato, Abrir Retorno
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525570PAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	00
Serviço Finalizado:	Não
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	