

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA

Endereço: Indaiatuba - State of São Paulo, 13054-755, Brazil

Início: 07/04/2026 15:06

OS: V69230

Técnico: LEANDRO TIAGO

Término: 07/04/2026 19:54

Dados do Atendimento Técnico


XOrigem:	0153V69230
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69158 RETORNO DA O.S V69100 RETORNO DA O.S V68803 RETORNO DA O.S V68769 RETONO DA O.S V68033 MOTIVO DO RETORNO: nao concluido a passagem de cabo, continuacao hoje, conclusao de servico RETORNO DA O.S V67925 INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: Kleber Souza, Leticia Souza e Jennifer Santos +55 19 981220918 Endereco de atendimento: Rua: Avenida Marginal Sul, 802 Distrito Industrial 13054-755 - Campinas, Sao Paulo PONTO DE REFERENCIA: BENTELER / BRESKO / RAMADA DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Seg a sex (08:00 as 14:00) PROBLEMA APRESENTADO :1 - cancelas de motos e As cancelas do estacionamento de veiculos parou de funcionar/ 2 - A controladora do laboratorio de testes esta com o teclado danificado e os colaboradores do laboratorio tambem relatou que o leitor de cracha que fica dentro da sala tambem nao esta funcionando Numero de serie: VERIFICAR NO LOCAL Qual Software Utilizado: software dimep access II TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG, o tecnico precisa estar com a integracao em dia Discriminacao de Cobranca VALORES: Para servico avulso, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 324,00 reais + deslocamento de 188,00 reais, horas adicionais de 163,50 a cada 30 min. O prazo para realizacao da visita e de ate 2 (dois) dias uteis. Observacao: Chamados abertos apos as 16h terao prazo de atendimento de ate 3 (tres) dias uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 00.853.157/0001-60 ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-mail para envio da NF: leticia.souza@benteler.com, denise.freire@benteler.com, kleber.souza@benteler.com INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita

	improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR Defeito Reclamado: Cancela de saida do estacionamento
Fantasia:	BENTELER
CNPJ:	00853157000160
Data de garantia:	26/05/2024
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69158
Data_OS_Anterior:	02/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6910 0 RETORNO DA O.S V6880 3 RETORNO DA O.S V6 8769 RETON O DA O.S V 68033 MOTI VO DO RETO RNO: nao c oncluido a passagem de cabo, continuac ao hoje, c onclusao d e servico RETORNO D A O.S V679 25 INFORMA CAO DO ATE NDIMENTO P ROCURAR PO R * TELEFO NE: Kleber Souza, Le ticia Souz a e Jennif er Santos +55 19 98 1220918 En dereco de atendimen to: Rua: A venida Mar ginal Sul, 802 Dis trito Indu strial 1 3054-755 - Campinas, Sao Paulo PONTO DE REFERENCI A: BENTELE R / BRESCO / RAMADA DISPONIBI LIDADE P/ ATENDIMEN TO: Seg a sex (08:0 0 as 14:00) PROBLEMA APRESENTA DO :1 - ca ncelas de motos e A s cancelas do estaci onamento d e veiculos parou de funcionar / 2 - A co ntroladora do labora torio de t estes esta com o tec lado danif icado e os colaborad ores do la boratorio tambem re latou que o leitor de cracha que fica dentro da sala tamb em nao est a funciona ndo Numero de serie: VERIFICAR NO LOCAL Qual Soft ware Utili zado: soft ware dimep access II TECNICO N ECESSITA F AZER INTEG RACAO OU E NVIAR DOCU MENTACAO? ()Nao (x)Sim, Q uais docum entos? RG, o tecnico precisa e star com a integraca o em dia D iscriminac ao de Cobr anca VALOR ES: Para s ervico avu lso, aplic am-se os s eguintes v alores: 1 hora 324, 00 reais + deslocame nto de 188 ,00 reais, horas adi cionais de 163,50 a cada 30 m in. O praz o para rea lizacao da visita e de ate 2 (dois) di as uteis. Observaca o: Chamado s abertos apos as 1 6h terao p razo de at endimento de ate 3 (tres) di as uteis. Alguma ob servacao? Exemplo: DADOS PAR A FATURAME NTO CNPJ P ARA FATURA MENTO: 00. 853.157/00 01-60 ORDE M DE COMPR A: ()Nao (x)Sim, Alguma ob servacao? DATA LIMI TE PARA FA TURAMENTO: E-mail pa ra envio d a NF: leti cia.souza@ benteler.c om, denise .freire@be nteler.com , kleber.s ouza@bente ler.com IN FORMACOES ADICIONAI S Lembrand o que em c aso de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preco i nformado d urante a t ratativa n o chat.Em caso de v isita impr oduativa, s era cobrad o a taxa d e deslocam ento.Toler ancia de e spera do t ecnico 15 min. Prot ocolo: LAU DO ANTERIO R
Ultimo_Laudo:	Nao foi possível realizar o atendimento devido às chuvas. Por se tratar de uma area externa, nao foi possível executar a passagem do cabo de rede, impossibilitando a finalizacao da certificacao da instalacao dos faciais de entrada. Tambem nao foi possível coletar fotos nem assinatura.
Descrição do produto:	CANCELA ACTIVE LE BR. RET 3,0M BIV. LED
QRCode produto:	'G04505330 '
Serie:	D0304202300002277

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Mau Contato De Cabos
Solução:	Ajuste De Conexões Dos Cabos
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO AVULSO
Observação:	Conclusão do Serviço Serviço realizado com sucesso: passagem de cabos de rede. Observações: Foi necessário realizar a passagem de um novo cabo de rede para viabilizar a comunicação da facial da cancela de saída. Após a instalação, foi efetuada a crimpagem dos conectores RJ45. O cliente foi previamente informado de que essa atividade não faz parte do escopo do serviço; contudo, devido à urgência, a crimpagem foi realizada como forma de apoio. Ressalta-se que, em caso de eventuais problemas futuros relacionados a essa intervenção, não haverá responsabilidade de nossa parte, uma vez que se tratou de uma exceção. Após a finalização da crimpagem, foram realizados testes de

comunicação na facial da cancela de saída, obtendo resultados satisfatórios. Também foram realizados testes adicionais de funcionamento, igualmente com sucesso. Identificou-se que alguns colaboradores ainda não possuem cadastro facial na cancela de saída. O cliente foi orientado a reenviar os dados faciais para que o sistema funcione corretamente. A pedido do cliente, foi realizada uma verificação no sistema para identificar o motivo pelo qual alguns colaboradores não conseguem acessar determinadas áreas da empresa. Após análise, foi constatado novamente que as fotos cadastradas não estão no padrão adequado para leitura biométrica facial. Foram enviadas, via WhatsApp, orientações e exemplos de fotos corretas ao responsável do setor, reforçando instruções previamente fornecidas. Adicionalmente, foi identificado que o interfone (que não faz parte da nossa instalação) apresenta falha intermitente. O cliente foi orientado a substituí-lo, e informou que providenciará a troca. O acionamento de pulso para abertura da cancela via interfone foi testado manualmente e está funcionando corretamente, confirmando que a instalação está adequada e que o problema está restrito ao equipamento do interfone. Será realizada a cobrança referente ao cabo de comunicação instalado. Em paralelo, também foi efetuada a substituição das fotocélulas da cancela de saída do estacionamento de motos. Todos os itens serão lançados na O.S para agilizar o processo. O atendimento foi acompanhado e validado remotamente por Kleber, responsável pelo setor. Não foi possível coletar assinatura nem registrar fotos do atendimento devido ao horário, pois o responsável pelo local já não se encontrava presente (fora do expediente). Obs: não foi possível acessar a planilha de preços, por esse motivo não foi atribuído o valor no preenchimento da o.s, favor enviar ao cliente os valores.

Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	3 Horas
Valor Primeira Hora:	512.00
Valor Total das Horas Adicionais:	981.00
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D18520089C
Quantidade 1:	1
Valor 1:	00
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D21501111
Quantidade 2:	1
Valor 2:	00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	