



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BCS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA
Endereço: Av. Antônio Zimmermann, 305 - Jardim Cidade Universitária II, Limeira - SP, 13484-730, Brazil
Início: 09/04/2026 16:40
OS: V69233
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 09/04/2026 18:34

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69233
Informação Atendimento:	RETORNO DA OS V69126 //// RETORNO COM PECA CONFORME LAUDO //// INSTALACAO u RELOGIO DE PONTO Modelo: D-REP PROBLEMA RELATADO: Equipamento apresentando falha de funcionamento. PROBLEMA ENCONTRADO: Apos validacao com o suporte via SAP MySuite, foi constatado que toda a configuracao no sistema Kairos estava correta, indicando possivel defeito na placa do equipamento. Os testes foram feitos no wi-fi do cliente e tambem no wi-fi do celular do tecnico. SOLUCAO PROPOSTA: Necessaria a troca da placa do relógio modelo S2525570PAT na proxima visita tecnica. OBSERVACOES: Relógio identificado no sistema Kairos como equipamento de producao. Numero de serie: 8012236. PECAS NECESSARIAS: Placa D-REP S2525570PAT Relógio encontrasse no wi-fi do cliente. TECNICO RESPONSAVEL: Israel Inacio SERVICO INSTALACAO DE RELOGIO ID. TEVES #279416 PEDIDO: RA9461 CNPJ - 42969187000186 Nota Fiscal de Compra - 000109331 TAXA. 400,00 Nome do solicitante. : bcsbijouterias2 Telefone do Solicitante. : 19978253843 End. Avenida Antonio Zimmermann, 305 Jardim Cidade Universitaria II Limeira - SP 13484730 E-mail do Solicitante. bcsbijouterias2@gmail.com Ponto de referencia- Avenida anel viario Software. Kairos Preferencia de atendimento. Das 8h as 18h de segunda a sexta Serie . 00000000008012236
Fantasia:	BCS COMERCIO DE BIJU
CNPJ:	42969187000186
Data de garantia:	28/02/2027
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69126
Data_OS_Anterior:	31/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	SERVICO IN STALACAO D E RELOGIO ID. TEVES #279416 PEDIDO: RA 9461 CNPJ - 42 9691870001 86 Nota Fisca l de Compr a - 000109 331 TAXA. 400, 00 Nome do so licitante. : bcsbij outerias2 Telefone d o Solicita nte. : 199 78253843 End. Aveni da Antônio Zimmerman n, 305 Jar dim Cidade Universit ária Il L imeira - S P 13484730 E-mail do Solicitan te. bcsbi jouterias2 @gmail.com Ponto de r eferencia- Avenida a nel viário Software. Kairos Preferenci a de atend imento. Da s 8h às 18 h de segun da a sexta Serie . 00 0000000080 12236
Ultimo_Laudos:	INSTALACAO □ RELÓGIO DE PONTO Modelo: D-REP PROBLEMA RELATADO: Equipamento apresentando falha de funcionamento. PROBLEMA ENCONTRADO: Após validacao com o suporte via SAP MySuite, foi constatado que toda a configuracao no sistema Kairós estava correta, indicando possível defeito na placa do equipamento. Os testes foram feitos no wi-fi do cliente e tambem no wi-fi do celular do tecnico. SOLUCAO PROPOSTA: Necessaria a troca da placa do relógio modelo S2525570PAT na próxima visita tecnica. OBSERVAÇÕES: Relógio identificado no sistema Kairós como equipamento de producao. Numero de serie: 8012236. PECAS NECESSÁRIAS: Placa D-REP S2525570PAT Relógio encontrasse no wi-fi do cliente. TECNICO RESPONSÁVEL: Israel Inacio
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008012236

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Placa De Comunicação Com Defeito
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	Defeito reclamado: Equipamento sem comunicação. Defeito encontrado: Parametrização incorreta. Solução: Realizada a parametrização do software. Observação: Após análise do equipamento, foi constatado que o mesmo estava sem comunicação. Durante a verificação, identificou-se que o serviço no servidor encontrava-se parado. Foi solicitado ao cliente que realizasse o procedimento de Stop/Start do serviço em seu servidor. Após a execução, o relógio voltou a se comunicar normalmente com o software DMP Acesso 2. O cliente foi devidamente orientado que, caso ocorra novamente a perda de comunicação, deve primeiramente verificar se o serviço no servidor está em execução. Caso não esteja, basta iniciá-lo. Também foi esclarecido que, apesar de possuírem contrato com cobertura de peças, este tipo de ocorrência não está coberto, por se tratar de falha operacional/manuseio do software. Como se trata da primeira ocorrência, foi realizada apenas orientação. Contudo, foi informado que, em um próximo chamado com a mesma situação, será realizada cobrança normalmente caso não sejam seguidas as orientações. O atendimento foi acompanhado e validado remotamente por Eric e Sr.kelio, do setor de TI.
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA
Serviço Finalizado:	Não
Equipamento:	

N de serie:	
-------------	--

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Matheus Bassetto
E-mail:	bassettomatheus50@gmail.com
Assinatura:	