



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANCORADOURO REPRESENTACOES E TURISMO LTDA
Endereço: R. Dr. Liráucio Gomes, 55 - Cambuí, Campinas - SP, 13024-490, Brazil
Início: 10/04/2026 15:09
OS: V69258
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 10/04/2026 16:07

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69258
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69197 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Vander Batista TELEFONE: 19 2137 3200 EMAIL: suporte@ancoradouro.com.br ENDERECO: Rua Dr Liraucio Gomes, 55 - Cambui - Campinas - SP PONTO DE REFERENCIA: Final da Rua Antonio Lapa, paralela a Rua Orosimbo Maia DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 08:00-18:00 NUMERO DE SERIE: D3006202200000591 PROBLEMA APRESENTADO: Leitor biometrico parou de ser reconhecido pelo equipamento, deve estar com problema Qual Software Utilizado: DMP ACCESS II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? CPF ou RG Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 512,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 163,50 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 58451394000184 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? Nao DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Nao INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR MANUTENCAO u CATRACA LOCAL: Entrada principal PROBLEMA RELATADO: Leitor biometrico nao liga. PROBLEMA ENCONTRADO: Leitor biometrico inoperante (nao liga). SOLUCAO: Realizadas tentativas de correcao com substituicao da placa Cerus, leitor biometrico e chicote do leitor, porem sem sucesso ate o momento. OBSERVACOES: Ao chegar ao local, fui recebido pelo Sr. Vander. Apos analise tecnica e substituicao dos componentes (placa Cerus, leitor biometrico e chicote), o equipamento permaneceu sem funcionamento. Devido ao horario avancado, nao foi possivel concluir a manutencao. Todas as pecas substituidas foram reinstaladas no

	equipamento. Necessario retorno tecnico para continuidade da manutencao da catraca. Nesta OS sera cobrado o deslocamento e primeira hora tecnica no valor de 700.00 reais. A
Fantasia:	ANCORADOURO TURISMO
CNPJ:	58451394000184
Data de garantia:	07/07/2023
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69197
Data_OS_Anterior:	06/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Vander Batista TELEFONE: 19 2137 3 200 EMAIL: sup orte@ancor adouro.com .br ENDEREÇO: Rua Dr Li ráucio Gom es, 55 - C ambuí - Ca mpinas - S P PONTO DE R EFERÊNCIA: Final da Rua Antôn io Lapa, p aralela à Rua Orosi mbo Maia DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO: 08:00-18: 00 NÚMERO DE SÉRIE: D3 0062022000 00591 PROBLEMA A PRESENTADO : Leitor b iométrico parou de ser recon hecido pel o equipame nto, deve estar com problema Qual Softw are Utiliz ado: DMP A CCESS II TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? () Não (X)S im, Quais docu mentos? CP F ou RG Discrimina ção de Cob rança VALORES: A tendimento Avulso: R \$ 512,00 c om SLA de atendimen to de até 2 dias út eis. (Após a 1ª hora é cobrado R\$ 163,50 a cada 30 minutos) - Pagamen to para 14 dias Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 584513 94000184 ORDEM DE C OMPRA: (x)Não ()S im, Alguma observaçã o? Não DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: Não INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo:
Ultimo_Laudo:	MANUTENCAO □ CATRACA LOCAL: Entrada principal PROBLEMA RELATADO: Leitor biometrico nao liga. PROBLEMA ENCONTRADO: Leitor biometrico inoperante (nao liga). SOLUCAO: Realizadas tentativas de correcao com substituiçao da placa Cerus, leitor biometrico e chicote do leitor, porem sem sucesso ate o momento. OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui recebido pelo Sr. Vander. Após analise tecnica e substituiçao dos componentes (placa Cerus, leitor biometrico e chicote), o equipamento permaneceu sem funcionamento. Devido ao horario avancado, nao foi possível concluir a manutencao. Todas as pecas substituídas foram reinstaladas no equipamento. Necessario retorno tecnico para continuidade da manutencao da catraca. Nesta OS sera cobrado o deslocamento e primeira hora tecnica no valor de 700.00 reais. Acompanhado por: Vander Tecnico Responsavel: Israel Inacio
Descrição do produto:	URNA EXTERNA INOX PX 125KHZ (P/ CATRACA FANCY LINE DIMEP)
QRCode produto:	'C2626501 '
Serie:	D3006202200000591

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Fonte Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	CONCLUSÃO DE SERVIÇO
Observação:	Constatado fonte de alimentação interna, queimada !! Obs: Fonte do modelo antigo (aberta), necessário substituir pela fonte do modelo novo (Fechada) !! Cód. C2219290B Cód. S2525578A Cod. S2525378 Cód. DKit19335 Cód. D01800042 Vander Batista - TI !! Obs: Conforme relatado pelo Vander, a fonte não estava queimada, no dia da manutenção do técnico Israel, fechou um curto - circuito na fonte e derrubou o disjuntor !! Após isso, a catraca não ligou mais !! Necessário retornar com fonte, placa Ceros, leitor biométrico Sagem " 3000 ", placa Hall - S2525578A e chicote !!
Sigla Atendimento:	CONCL - CONCLUSÃO DE SERVIÇO

Equipamento:	Acesso
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Vander Batista
E-mail:	vanderbatista@gmail.com
Assinatura:	