



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA

Endereço: Indaiatuba - State of São Paulo, 13054-755, Brazil

Início: 10/04/2026 09:51

OS: V69279

Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO

Término: 10/04/2026 09:51

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69279
Informação Atendimento:	INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: Leticia Souza e Jennifer Santos +55 19 981220918 Endereco de atendimento: Rua: Avenida Marginal Sul, 802 Distrito Industrial 13054-755 - Campinas, Sao Paulo PONTO DE REFERENCIA: BENTELER / BRESCO / RAMADA DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Seg a sex (08:00 as 14:00) PROBLEMA APRESENTADO 1: - Os torniquetes voltou a barrar os colaboradores Numero de serie: Numero de serie dos torniquetes: 948265/948264 PROBLEMA APRESENTADO 2: - O colaborador Andre Pompeu nao esta conseguindo passar a facial no restaurante, tecnico da dimep orientou abertura de chamado. Qual Software Utilizado: software dimep access II TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG, o tecnico precisa estar com a integracao em dia Discriminacao de Cobranca VALORES:Verifiquei que o seu equipamento possui contrato de manutencao. Sendo assim, NAO havera cobranças na visita, EXCETO se os tecnicos detectarem que o problema foi causado devido a mau uso, problema na infra ou parametrizacao incorreta e tarifado deslocamento tecnico no valor de R\$179,00. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 00.853.157/0001-60 ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-mail para envio da NF: leticia.souza@benteler.com, matheus.oliveira2@benteler.com INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:NT
Fantasia:	BENTELER
CNPJ:	00853157000160

Data de garantia:	18/08/2015
Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68640
Data_OS_Anterior:	17/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	RETORNO OS V68551 SO LICITADO P ELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIV O: FINALIZ AÇÃO PASSA GEM DE CAB OS do leitor nao foi pa ssado devi do a chuva . /// Informação Atendimen to: RETORNO DA O.S V6852 9 RETORNO OS V68392 SOLICITAD O PELO BRU NO HENRIQU E /// MOTI VO: torniq uete segue bloqueand o acessos. \\\ Inform acao Atend imento RET ORNO OS V6 8200 /// M OTIVO: pre ciso que u m tecnico venha ava liar novam ente os do is torniqu etes, na s egunda vei o o tecnic o Ronaldo validar o s equipame ntos citad os e novam ente eles vem apres entando pr oblemas, u m esta rod ando em fa lso e o ou tro esta b loqueando os colabo radores // / Atendime nto aberto sob GARAN TIA DE SER VICO, port anto NAO h avera cobranc a. No e ntanto, in formamos q ue, Sera f eita uma a nalise do tecnico o nde caso o mesmo ide ntifique q ue o probl ema aprese ntado seja devido ao mau uso, parametri zacao inco rreta, inf ra. Havera a cobranc a do deslo camento de 179,00 re ais. INFOR MACAO DO A TENDIMENTO PROCURAR POR * TEL EFONE: Let icia Souza e Jennife r Santos + 55 19 9812 20918 Ende reco de at endimento: Rua: Aven ida Margin al Sul, 80 2 Distri to Industr ial 1305 4-755 - Ca mpinas, Sa o Paulo PO NTO DE REF ERENCIA: B ENTELER / BRESCO / RAMADA DI SPONIBILID ADE P/ ATE NDIMENTO: Seg a sex (08:00 as 14:00) PR OBLEMA APR ESENTADO : Torniquete 1 - esta rodando e m falso/ T orniquete 2 - esta liberando para sair , mas para entrar na o/ Numero de serie: Numero de serie dos torniquet es: 948265 /948264 Qu al Softwar e Utilizad o: softwar e dimep ac cess II TE CNICO NECE SSITA FAZE R INTEGRAC AO OU ENVI AR DOCUMEN TACAO? () Nao (x)S im, Quais documento s? RG, o t ecnico pre cisa estar com a int egracao em dia Discr iminacao d e Cobranca VALORES: Verificam os que o e quipamento possui co ntrato de manutenca o vigente. Dessa for ma, nao ha vera cobra nca pela v isita tecn ica, excet o se for c onstatado pelos tec nicos que o problem a foi ocas ionado por mau uso, falhas de infraestr utura ou p arametriza cao incorr eta. Caso alguma de ssas situa coes seja identific ada, sera cobrado o valor ref
Ultimo_Laudos:	Servico realizado: Passagem de cabo de comunicacao. Observacao: Nao foi possível realizar a passagem do novo cabo para sanar a falha de leitura da facial, pois o conduíte existente encontra-se interrompido. Durante a tentativa de passagem, foi identificada obstrucao em uma curva do conduíte, impossibilitando a continuidade do servico. Devido à obstrucao, foi necessario recuar os cabos existentes para possibilitar a retirada do novo cabo que havia ficado preso, nao sendo possível removê-lo apenas por tracao. A retirada foi realizada em conjunto com os cabos ja existentes. Os cabos foram deixados acondicionados dentro do quadro, incluindo o cabo novo que seria instalado. Tambem nao foi possível avançar com o guia, devido à mesma obstrucao no conduíte. O responsavel pelo setor, Kleber, foi notificado via WhatsApp, uma vez que nao acompanhou o atendimento. Foi informado que sera necessario acionar uma equipe de infraestrutura para viabilizar a passagem de um novo cabo de comunicacao, bem como um cabo manga de 6 vias. O mesmo informou que ira tratar a situacao diretamente com o gestor, Paulo Aguiar. Devido ao horario e à ausência do responsavel no local, nao foi possível realizar o registro fotografico nem coletar assinatura.
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	TORNIQUETE DIMEP PT
QRCode produto:	'GCAT00056 '
Serie:	948264

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
----------	-------------------------------

Causa:	Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	CORREÇÃO DE LEITURA FACIAL LOCAL: Refeitório / Entrada da empresa (torniquete) – Benteler PROBLEMA RELATADO: Apenas um funcionário não conseguia acesso à catraca por meio da leitura facial no refeitório. PROBLEMA ENCONTRADO: Foto de cadastro do colaborador incorreta/fora do padrão, prejudicando a leitura facial. SOLUÇÃO: Foi realizada a exclusão da facial cadastrada e efetuado novo cadastro do colaborador. Após o recadastro, o acesso foi normalizado com sucesso, sendo testado tanto no torniquete do refeitório quanto no torniquete de entrada da fábrica, ambos funcionando corretamente. OBSERVAÇÕES: Para melhor desempenho no reconhecimento facial, devem ser seguidas as seguintes orientações: Utilizar fundo branco, preferencialmente; Não utilizar boné, touca, capuz ou óculos escuros; Manter o rosto centralizado e olhando diretamente para a câmera; Evitar fotos de perfil ou com o rosto inclinado (para baixo, lados ou para cima); Alinhar a câmera à altura do rosto; Não tirar foto de baixo para cima; Evitar sorrir ou piscar no momento da captura; Óculos de grau podem causar reflexos e interferir na leitura. Todas as orientações foram repassadas à Letícia (RH), que também irá instruir a recepção quanto ao procedimento correto de cadastro. ACOMPANHADO POR: Letícia (RH) TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Jennifer Santos
E-mail:	jennifer.santos@benteler.com
Assinatura:	