



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BCS COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

Endereço: Av. Antônio Zimmermann, 305 - Jardim Cidade Universitária II, Limeira - SP, 13484-730, Brazil

Início: 10/04/2026 17:59

OS: V69297

Técnico: LEANDRO TIAGO

Término: 10/04/2026 17:59

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69297
Informação Atendimento:	RETORNO DA OS V69233 SOLICITADO PELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIVO: retorno para troca da placa.\\ Informacao Atendimento: RETORNO DA OS V69126 //// RETORNO COM PECA CONFORME LAUDO //// INSTALACAO u RELOGIO DE PONTO Modelo: D-REP PROBLEMA RELATADO: Equipamento apresentando falha de funcionamento. PROBLEMA ENCONTRADO: Apos validacao com o suporte via SAP MySuite, foi constatado que toda a configuracao no sistema Kairos estava correta, indicando possivel defeito na placa do equipamento. Os testes foram feitos no wi-fi do cliente e tambem no wi-fi do celular do tecnico. SOLUCAO PROPOSTA: Necessaria a troca da placa do relógio modelo S2525570PAT na proxima visita tecnica. OBSERVACOES: Relógio identificado no sistema Kairos como equipamento de producao. Numero de serie: 8012236. PECAS NECESSARIAS: Placa D-REP S2525570PAT Relógio encontrasse no wi-fi do cliente. TECNICO RESPONSAVEL: Israel Inacio SERVICO INSTALACAO DE RELOGIO ID. TEVES #279416 PEDIDO: RA9461 CNPJ - 42969187000186 Nota Fiscal de Compra - 000109331 TAXA. 400,00 Nome do solicitante. : bcsbijouterias2 Telefone do Solicitante. : 19978253843 End. Avenida Antonio Zimmermann, 305 Jardim Cidade Universitaria II Limeira - SP 13484730 E-mail do Solicitante. bcsbijouterias2@gmail.com Ponto de referencia- Avenida anel viario Software. Kairos Preferencia de atendimento. Das 8h as 18h de segunda a sexta Serie . 00000000008012236
Fantasia:	BCS COMERCIO DE BIJU
CNPJ:	42969187000186
Data de garantia:	28/02/2027
Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO

Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69233
Data_OS_Anterior:	07/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	RETORNO DA OS V69126 //// RETORNO COM PEÇA CONFORME LAUDO /// INSTALAÇÃO □ RELÓGIO DE PONTO Modelo: D -REP PROBL EMA RELATA DO: Equipamento apresentando falha de funcionamento. PROBLEMA ENCONTRADO: Após validação com o suporte via SAP MySuite, foi constatado que toda a configuração no sistema Kairós e estava correta, indicando possível defeito na placa do equipamento. Os testes foram feitos no wi-fi do cliente e também no wi-fi do celular do técnico. SOLUÇÃO PROPOSTA : Necessária a troca da placa do relógio o modelo S 2525570PAT na próxima visita técnica. OBSERVAÇÕES: Relógio identificado no sistema Kairós como equipamento de produção. Número de série: 80 12236. PEÇAS NECESSÁRIAS: Placa D-REP S2 525570PAT Relógio e não encontrasse no wi-fi do cliente. TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio SERVICIO INSTALACAO DE RELOGIO ID. TEVES #279416 PEDIDO: RA9 461 CNPJ - 429691870 00186 Nota Fiscal de Compra - 000109331 TAXA. 400 ,00 Nome do solicitante. : bcs bijouteria s2 Telefone do Solicitante. : 199782538 43 End. Av Enilda Antonio Zimmermann, 305 Jardim Cidade Universitaria I I Limeira - SP 1348 4730 E-mail do Solicitante. bc sbijouterias2@gmail. com Ponto de referência- Avenida Anel Viário Software. Kairós Preferecia de atendimento. Das 8h as 18h de segunda a sexta Serie . 0000000 0008012236
Ultimo_Laudos:	Defeito reclamado: Equipamento sem comunicacao. Defeito encontrado: Parametrizacao incorreta. Solucao: Realizada a parametrizacao do software. Observacao: Após análise do equipamento, foi constatado que o mesmo estava sem comunicacao. Durante a verificacao, identificou-se que o servico no servidor encontrava-se parado. Foi solicitado ao cliente que realizasse o procedimento de Stop/Start do servico em seu servidor. Após a execucao, o relógio voltou a se comunicar normalmente com o software DMP Acesso 2. O cliente foi devidamente orientado que, caso ocorra novamente a perda de comunicacao, deve primeiramente verificar se o servico no servidor esta em execucao. Caso nao esteja, basta inicia-lo. Tambem foi esclarecido que, apesar de possuírem contrato com cobertura de pecas, este tipo de ocorrência nao esta coberto, por se tratar de falha operacional/manuseio do software. Como se trata da primeira ocorrência, foi realizada apenas orientacao. Contudo, foi informado que, em um próximo chamado com a mesma situacao, sera realizada cobranca normalmente caso nao sejam seguidas as orientações. O atendimento foi acompanhado e validado remotamente por Eric e Sr.kelio, do setor de TI.
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008012236

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Placa De Comunicação Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	Após a instalação, no primeiro atendimento, o equipamento apresentou falhas constantes de comunicação. Foi realizada uma análise em conjunto com o SAP, porém não houve sucesso na tentativa de estabelecer comunicação entre o equipamento e o software, sendo necessário o retorno com outra placa para substituição e novas tentativas. Após a troca, a nova placa instalada também não se comunicou e apresentou outro tipo de defeito intermitente. Em comum acordo com o cliente, o equipamento foi retirado e encaminhado para bancada para testes mais aprofundados. Durante os testes em bancada, foi confirmado que a placa apresentava defeito intermitente. Foi então instalada uma terceira placa, obtendo êxito na comunicação. Na sequência, foram enviados credenciais e funcionários para o relógio. Ao longo do dia, foram realizados diversos testes adicionais, todos com comunicação estável. Com a validação dos testes, e em comum acordo com o cliente, o equipamento foi reinstalado no local. Após a reinstalação, o equipamento passou a operar normalmente, sendo

	considerada resolvida a falha intermitente de comunicação. O atendimento foi acompanhado pelo Daniel e Marcio
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	true
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525570PAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	0.0
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Daniel Soares
E-mail:	molinasoares@gmail.com
Assinatura:	