

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: GLASS COLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: Indaiatuba, São Paulo, 13347-656, Brazil

Início: 22/04/2026 15:10

OS: V69419

Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO

Término: 22/04/2026 17:46


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69419
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: LILIANE ANDRADE TELEFONE: 19995479353 EMAIL: LILIANE.ANDRADE@GLASSCOLOR.COM.BR ENDERECO: Alameda Venus 245 American Park indaiatuba sp 13347-659 PONTO DE REFERENCIA: EMPRESA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: 07:30 AS 17:00HS NUMERO DE SERIE: 00003004810021611 PROBLEMA APRESENTADO: ele nao esta reconhecendo o ip Qual Software Utilizado: DIMEP TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (X)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 188,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos, Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 10.480.680/0001-41 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: NAO INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: *
Fantasia:	GLASS COLOR
CNPJ:	10480680000141
Data de garantia:	28/08/2023
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP

Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V36584
Data_OS_Anterior:	10/12/2021
Tecnico_OS_Anterior:	NATAN CESAR SOUSA DA SILVA
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR + TELEFONE: (19) 3936-2422 ENDEREÇO: Al. Venus, 200/220 PONTO DE REFERENCIA: Distrito Industrial Indaiatuba DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: HORARIO DE ALMOÇO: 12:30 - 13:30 PROBLEMA APRESENTADO: Está desligando toda hora NUMERO DE SÉRIE: 00003004810021611 TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? (SIM/NAO) - Não CONTRATO: ()SIM (x)NÃO COM PEÇA: () SIM () NÃO DADOS PARA FATURAMENTO VALORES:R\$ 396,00 PRIMEIRA HORA / R\$ 123,00 a cada 30 minutos CNPJ PARA FATURAMENTO: 10.480.680/0001-41 ORDEM DE COMPRA: (SIM/NAO) DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-MAIL: nfe@glasscolor.com.br protocolo ? ID - 102234662-11
Descrição do produto:	RELOGIO SMART POINT WIFI BIO ID
QRCode produto:	'G05506919 '
Serie:	00003004810021611

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Placa De Comunicação Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO – RELÓGIO DE PONTO Equipamento: Relógio SmartPoint PROBLEMA RELATADO: Relógio não comunica com o sistema. PROBLEMA ENCONTRADO: Placa principal com defeito. SOLUÇÃO: Realizada a substituição da placa, fonte e lacre do equipamento. OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui recebido por Jonathan, que apresentou o defeito no relógio de ponto, o qual não estava subindo as marcações. Foi informado que, após uma queda de energia, o equipamento parou de comunicar. As setas de comunicação permaneciam piscando mesmo sem o cabo de rede conectado. Após análise técnica, foi identificada falha na placa. Realizada a substituição dos componentes necessários. Após o reparo, foram realizados testes de: Impressão Comunicação Envio de funcionários Teste de leitura biométrica Todos os testes foram concluídos com sucesso, com o equipamento operando normalmente. O serviço foi acompanhado por Jonathan e Liliane (RH). PEÇAS TROCADAS: Placa C2525411OA0T – R\$ 1.022,00 Lacre D00400013 – R\$ 37,00 Fonte 2A D15722350A – R\$ 109,00 SERVIÇOS: Hora técnica – R\$ 227,00 Deslocamento – R\$ 188,00 Horas adicionais (1h) – R\$ 258,00 VALOR TOTAL: R\$ 1.841,00 Rest habilitado Conexão cliente habilitado Ip 192.168.1.21 Máscara 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 Supervisor 9999 Senha 9999 Acompanhado por: Ramon Técnico responsável: ISRAEL INÁCIO
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	1 Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Valor Total das Horas Adicionais:	258.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525411AOAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	1022.00

N F Almoxarifado:	Td
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
N F Almoxarifado:	Td
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	D15722350A
Quantidade 3:	1
Valor 3:	109.00
N F Almoxarifado:	Td
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Jonathan
E-mail:	jonathan.lopes@glasscolor.com.br
Assinatura:	