



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A
Endereço: AVENIDA PIRELLI ,1100 ,EDEN ,SOROCABA ,18103085
Início: 02/04/2026 09:46
OS: ZALVRC
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 02/04/2026 09:46

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVRC
Informação Atendimento:	//INFORMACAO DO ATENDIMENTO //VIP: (2023)-021648 //NOME E CONTATO:**Solicitar que o tecnico seja acompanhado pelo GABRIEL OU VIVIAM** //TELEFONE: 15991023764 / 11 97240-4350 //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 09:00 as 16:00 //HORARIO DE ALMOCO: 12:00 AS 13:00 //ENDERECO: av.pirelli 1100 //PONTO DE REFERENCIA: //NUMERO DE SERIE: 00003002640020855 //CNPJ: 61.150.751/0091-35 //PROBLEMA APRESENTADO:REP - SED terreo nao imprimir ticket, foi colocado a bobina, porem a mesma notificacao segue sendo apresentada //DADOS PARA FATURAMENTO //DADOS PARA FATURAMENTO //CNPJ PARA FATURAMENTO: 61.150.751/0031-02 //ORDEM DE COMPRA: (SIM/NAO) SIM //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: //E-MAIL: tayna.souza.ex@prysmian.com //Hora Tecnica: R\$ 396,00 + R\$ 123 A CADA 30 MINUTOS //Hora Adicionais: (hora cheia, caso ultrapasse 1hr sera acrescentado adicionais R\$ 123,00 a cada 30 minutos) //lembrando que em caso de mau uso ou problemas na infra a visita sera cobrada normalmente a taxa de deslocamento. (R\$179,00) Tolerancia de espera do tecnico 15 min. //INFORMACOES ADICIONAIS: Entrar em contato com a PEDRO - GCE/VIP Em caso de Mau uso para aprovacao de troca da peca no local (enviar foto da peca quebrada como evidencia no WhatsApp) - (11) 51991826 WhatsApp ou Ramal 8090 u Horario de Atendimento 08H AS 17H30 - Almoco 12H as 13H. Caso tenha dificuldade de acesso ao local entrar em contato //Protocolo:(2023)-031830
Fantasia:	PRYSMIAN CABOS
CNPJ:	61150751009135
Data de garantia:	25/10/2019
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP

Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZAKU58
Data_OS_Anterior:	03/01/2025
Ultimo_Historico:	//INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO //VIP: (20 23)-021648 //NOME E CONTATO: Ta yna //TELEFONE : 11999535 426 / 11 9 9637-5107 //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 09:00 às 16:00 //HORARIO DE ALMOÇO : 12:00 AS 13:00 //ENDEREÇO : av.pirelli 1100 //PONTO DE REFERENCIA: //NUMERO D E SÉRIE: 0 0003002640 020855 //CNPJ: 61 .150.751/0 091-35 //PROBLEMA APRESENTADO: Solicito atendimento para o relógio do HQ ter reo no Édén, o mesmo esta desligado e ja verificamos que o ponto de alimentação esta ok. //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DO CUMENTACAO ? (SIM/NAO) SIM //DADOS PARA FATURAMENTO //CONTRATO : SIM () NÃO (X) COM PEÇA : SI M () NÃO (X) //DADOS PARA FATURAMENTO //CNPJ PARA FATURAMENTO: 61.15 0.751/0031 -02 //ORDEN DE COMPRA: (SIM/NAO) SIM //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO : //E-MAIL: tayna.souza.ex@prysmian.com //Hora Técnica: R\$ 5 24,80 //Hora Adicionais: (hora cheia , caso ultrapasse 1h r será acrescentado adicionais R\$ 123,00 a cada 30 minutos) //lembrando que em caso de mau uso ou problemas na infra a visita será cobrada normalmente a taxa de deslocamento. (R\$17 9,00) Tolerância de espera do técnico 15 min. //INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Entrar em contato com a PEDRO - GCE/VIP Em caso de Mau uso para aprovação de troca da peça no local (enviar foto da peça quebra da como evidência no WhatsApp) - (11) 51 991826 WhatsApp ou Ramal 8090 ☐ Horário de Atendimento 08H AS 17H30 - Almoço 12H às 13 H. Caso tenha dificuldade de acesso ao local entrar em contato //Protocolo: (2023)- 021648
Ultimo_Laudos:	Informado pelo cliente que relógio nao estava reconhecendo rede, identificado que estava configurado como Wi-Fi, feito configuracao para cabo e validado com cliente Ao visualizar relógio estava com display piscando, feito troca de fonte e voltou operar normalmente Nao foi possível finalizar essa os porque o cliente abriu na hora, faturado deslocamento em outra OS zaku39
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V3 BARRAS PROX ACURA BIO SG 1000
QRCode produto:	'G05533811 '
Serie:	00003002640020855

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Papel Atolado
Solução:	Limpeza e Lubrificação
Classificação:	FATURADO EM OUTRA OSE
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Papel atolado #PROBLEMA ENCONTRADO Cliente informou que estava aparecendo papel atolado Sensor de atolamento estava coberto de poeira, tendo mal funcionamento/ dificuldade para reconhecer papel #SOLUCAO Realizado uma limpeza no sensor e sistema de impressão, realizado batida de ponto, rep não apresentou problema Validado leitura e comunicação Rep operando corretamente
Sigla Atendimento:	FAT-OS - FATURADO EM OUTRA OS
OSE Para Faturamento:	ZALVRT
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:

**Dados do Representante da Empresa**

Nome:	Gabriel
E-mail:	gabriel.silva.ex3@prysmian.com
Assinatura:	