

 \odot

MATERIALES

DESTORNILLADORES, CEPILLO, PASTA TÉRMICA

,PINZAS ,PULSERA ANTIESTÁTICA









PRIMER PASO

Para comenzar el mantenimiento revisamos cuantos tornillos hay en este caso son 10.







SEGUND® PASO

Como segundo paso se comienza a destornillar uno por uno y poner en orden ya que cada tornillo tiene su propio espacio y si se pone en un lugar incorrecto se traspasa y puede causar daños







TERCER PASO

Después de haber destornillado se comienza a destapar con la ayuda de una pequeña tarjeta para no hacer daño a la laptop.





CUARTO PÁSO

Se toma fotos de cada componente que tiene nuestro computador.





QUINTO & PASO

Se coloca la pulsera antiestática y se procede a retirar los tronillos del disco duro y de la batería.







SEXTO PAŜO

Se procede a retirar el ventilador y lo que cubre el procesador.





SEPTIMO PASO

Se vuelve a colocar todos los componentes en su lugar teniendo en cuenta como iban colocando y atornillando super bien para no tener complicaciones.





OCTAVO PÁSO

Una vez armado todo y verificar que no sobren tornillos se procede a encender para ver si todo esta bien.





