

Saint-Petersburg Electrotechnical University «LETI»

ЛЕКЦИЯ 16

Нули и полюсы передаточной функции. Частотные характеристики цепи

China

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Нули и полюсы передаточной функции H(s). Пример нахождения нулей и полюсов.
- 2. Частотные характеристики цепи. Пример нахождения АЧХ и ФЧХ.
- 3. Применение АЧХ и ФЧХ в установившемся синусоидальном режиме.
- 3. Задание на расчет.

1. Нули и полюсы передаточной функции цепи

Определение:

Нули передаточной функции – значения *s*, при которых *H*(*s*)=0. Корни числителя передаточной функции.

Определение:

Полюсы передаточной функции – корни полинома, стоящего в знаменателе *H*(*s*).

Корни знаменателя передаточной функции.

Пример. Находим нули и полюсы

Дана передаточная функция:

$$H(s) = \frac{1}{s+5}$$


Нули:

$$s_0 = \pm \infty$$

Полюс:

$$s + 5 = 0 \Longrightarrow s_* = -5$$

Карта нулей и полюсов (на комплексной плоскости):



2. Частотные характеристики цепи

Получаем комплексную функцию цепи:

Заменяем
$$s = j\omega$$

$$H(j\omega) = H(s)\big|_{s=j\omega}$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\arg(H(j\omega))} = A(\omega)e^{j\Phi(\omega)}$$

Амплитудно-частотная характеристика цепи (AЧX):

$$A(\omega) = \frac{\left| \text{Числитель}(H(j\omega)) \right|}{\left| \text{Знаминатель}(H(j\omega)) \right|}$$

Фазочастотная характеристика цепи (ФЧХ):

$$\Phi(\omega) = \arg(\mathit{числителя}(H(j\omega)) - \arg(\mathit{знаменателя}(H(j\omega)))$$

продолжение

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) в установившемся синусоидальном режиме:

$$A(\omega) = |H(j\omega)| = \frac{|F_2(j\omega)|}{|F_1(j\omega)|};$$

$$|F_2(j\omega)| = A(\omega) \cdot |F_1(j\omega)|$$

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) в установившемся синусоидальном режиме:

$$\Phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg(F_2(j\omega) - \arg(F_1(j\omega));$$

$$arg(F_2(j\omega)) = \Phi(\omega) + arg(F_1(j\omega))$$

Пример. Записываем формулы АЧХ и ФЧХ

Дана передаточная функция:

$$H(s) = \frac{1}{s+5} \Rightarrow H(j\omega) = \frac{1}{j\omega+5}$$

Записываем:


A4X:
$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 5^2}}$$

Φ4X:
$$\Phi(\omega) = 0 - \arctan\left(\frac{\omega}{5}\right)$$

Пример. Изображаем график АЧХ. Определяем полосу пропускания цепи

$$A(0) = \frac{1}{5};$$

$$A(\infty) = 0$$



Полоса пропускания цепи – это диапазон частот, в котором

$$A(\omega) \ge 0.707 \cdot \max(A(\omega)).$$

$$A(5) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{5} \cdot 0,707 \approx \frac{1}{7};$$


$$\Delta\omega_{\rm np}\in[0,5]$$

Пример. Изображаем график ФЧХ цепи

$$\Phi(0) = 0$$

$$\Phi(5) = -\arctan(1) = -45^{\circ}$$

$$\Phi(\infty) = -\arctan(\infty) = -90^{\circ}$$



3. Применение АЧХ и ФЧХ в установившемся синусоидальном режиме

Дано:

Формулы АЧХ и ФЧХ:

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 5^2}};$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 5^2}}; \quad \Phi(\omega) = 0 - \arctan(\frac{\omega}{5})$$

Воздействие (входной сигнал):

$$f_1(t) = 10\cos(4t + 90^\circ)$$

Определить (найти) реакцию (выходной сигнал):

$$f_2(t)$$

продолжение

Решение:

$$|f_1(t) \Longrightarrow |F_1(j\omega)| = 10, \arg(F_1(j\omega)) = 90^\circ, \omega = 4$$

$$A(4) = \frac{1}{\sqrt{4^2 + 5^2}} = \frac{1}{\sqrt{41}} \approx 0.16$$

$$|F_2(j4)| = A(4) \cdot |F_1(j4)| =$$

= 0,16 \cdot 10 = 1,6

$$\Phi(4) = -\arctan(\frac{4}{5}) \approx -38,5^{\circ}$$

$$arg(F_2(j\omega)) = \Phi(\omega) + arg(F_1(j\omega)) =$$

= -38,5° + 90° = 51,5°

Ответ:

$$f_2(t) = 1,6\cos(4t+51,5^\circ)$$

4. Задание на расчёт

Дана передаточная функция H(s).

Построить карту нулей и полюсов, записать формулы АЧХ и ФЧХ.

Nº1

$$H(s) = \frac{2(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$

№2

$$H(s) = \frac{-5}{3s(s+4)}$$

Nº3

$$H(s) = \frac{7s}{2(s+1)(s+5)}$$

Nº4

$$H(s) = \frac{2(s+2)}{4s(s+3)}$$