进度汇报

1. 调整设备的TDMA框架,在单次轮询可以完成对多个Anchor的测距。未完成

TDMA框架目前存在以下问题:

- 1. 在单次轮询中只能完成对一个Anchor的测距,对多个Anchor的测距结果会分数次反馈。
- 2. 单次轮询无法接收到足够数量的信息, 总是触发接收超时, 测距结果的反馈频率低, 大概为2-3Hz左右。

调试时,尝试延长Tag在等待信息时的窗口,但是当把窗口延长到DW1000的超时阈值上限(65.535ms)的时候(怀疑等待消息的窗口太短),情况没有发生变化;缩短或者延长Anchor的发送时间差(怀疑Anchor的发送时序存在问题),情况也没有发生变化;**说明问题应该是出在程序的逻辑上。**

观察Anchor端的状态机变化,发现Anchor总会在某个状态下保持较长的时间(2-3s左右);开始,发现是在状态 TA_TX_WAIT_CONF下(发送后等待发送确认),将这个状态从状态机中去除;然后发现Anchor开始在 TA_RX_WAIT_POLL状态下保持2-3s的时间,这个状态标示Anchor在等待Tag发起轮询,但是查看Tag端的状态机,发现Tag端发起轮询的频率大概为10Hz左右;认为是Anchor端逻辑问题,具体需要详细的Debug定位病灶。


2. 编写ROS noetic的串口解析驱动。完成

3. 测量不同情况下的测距误差:

固定高度差为0,测量水平距离误差

在7m及7m以内,测距误差在±10cm以内

固定设备水平距离,选取不同高度差进行定点测量




0.32m: ±10cm以内

0.53m: ±10cm以内

0.90m: ±15cm以内


固定高差,移动测量

直线: 误差±15cm以内



Tag沿水平直线移动,测量p0, p1, p2的测距误差

斜线: 误差±15cm以内



Tag沿斜线来回移动,测量p0,p1的测距误差

随机移动:尚未想出测量误差的方案。

但是由于程序TDMA框架的问题,Tag的反馈频率低,而且实际距离为人工测量+计算得到,上述结论肯定存在误差。