## Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Org. de las Comp. y Leng. Ensamblador

## Ejercicio 4: Modos de direccionamiento

Díaz Prieto Carlos Eduardo - 1239519

Fecha de entrega octubre 25, 2020

Profesora
Lara Camacho Evangelina

## Actividad

Indique si las siguientes instrucciones son válidas para el procesador Intel 8088, si lo son, escriba el resultado final del registro o localidad(es) de memoria modificados, considerando el contenido de los registros y de memoria dados.

Para el caso de las modificaciones en memoria, indique claramente las direcciones modificadas (direcciones físicas  $\rightarrow$  20 bits).

AX=ABC9 BX= 1201 CX=2345 DX=6789 SI=0012 DI=0003
BP=0002 SP=F000 IP=0100 DS=F131 SS=4000 ES=1000 CS=2000

## Desarrollo

Ejercicio	Tipo de direccionamiento	Operación	Resultado
1- MOV SP,DX	No válido, no es recomendable modificar el valor de SP.		
2- MOV DS,ES	No válido, no se permite transferir datos de un registro de segmento a otro registro de segmento.		
3- MOV AL,[BP+15]	D. Relativo a Registro	4000*10+2+15=40017	AL = A6
4- MOV BX+SI],SS	D. Base más Índice	F131-10+1201+12=F2523	F2523 = 00 F2523+1 = 40
5- MOV AX,[SI+DI]	No válido, no se puede sumar un registro índice más otro registro índice		
6- MOV DX,4A	D. Inmediato		DX = 004A
7- MOV CL,[0A]	D. Directo	F131*10+0A=F131A	CL = D9
8- MOV BYTE PTR [BP+DI+5],4F	D. Relativo a Base más Índice	4000*10+2+3+5=4000A	4000A = 4F
9- MOV WORD PTR [BX+BP],1F34	No válido, no se puede sumar un registro base más otro registro base		
10- MOV [IP],AL	No válido, sólo se puede direccionar por los registros BX, BP, SI y DI.		
11- MOV [BX],AL	D. Registro Indirecto	F131*10+1201=F2511	F2511 = A6
12- MOV DX,[SP]	No válido, sólo se puede direccionar por los registros BX, BP, SI y DI.		
13- MOV [DX],CL	No válido, sólo se puede direccionar por los registros BX, BP, SI y DI.		
14- MOV WORD PTR [BP+3],5	D. Relativo a Registro	4000*10+2+3=40005	40005 = 5