INTRUCCIONES A SEGUIR:

1-CORTAR CABLE

2-MEDIR TENSIÓN

3-SOLDAR CABLE EN PIN 3

4-ENCENDER FUENTE DE ALIMENTACIÓN

5-MEDIR TENSIÓN

6-REINICIAR SISTEMA