



EXPONENTELLE VERTEILUNG Eine Variable X ist exponentiell verteilt, wenn die Wahrscheinlich Meits dichtefunktion: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{nonst} \end{cases}$ 1= Anzahl Freignisse per Zeitinterval in einem foisson Prozeß $\mu = E(x) = Mittel west = \frac{1}{\lambda} = M_1$ $T = Standardabweichung = \frac{1}{\lambda} = \sqrt{M_2}$ $f(x) + 2 = \lambda = 0.5$ $\lambda = 1$ $\lambda = 2$ $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) dx = 1 - e^{-\lambda x} = P(x \le x)$

Buspiel: Die Ausfalle einer Maschine unterliegen eine Prozeks-Poisson-Verteilung Somit X/#Ausfalle ist Poisson Verteilt.



a) Wahrscheinlichteit P(T>5)



WEI BULL - VERTEILUNG

· Dieweihull-Verteilung hat 2 bzw. 3 tarametern.


· " hat Gedacht mis.

Déficition:

1) SKALEN PARAMETER $\frac{1}{\lambda}$ > 0. In manchen Anwardungen (insb. bei Zeitabhangig heiten) wird λ durch seinen Kehrwert (die charakteristische Lebensdauer) ersetzt. $T = \frac{1}{\lambda}$ > 0.


2) FORMPARAMETER K>O. In les Praxis ist 025 < k < 5.

Durch Klassen nich Verschiedene speziellere




$$\lambda = 1 ; K = 0.5$$
 $\lambda = 1 ; K = 1.5$
 $\lambda = 1 ; K = 1.5$
 $\lambda = 1 ; K = 5$

ANWENDUNG



1) FINLANF PHASE K<1 FRUHAUSFAURATE



- 2 BETRIEBSPHASE K=1 ZUFALLSAUSFALLPATE
 - (3) ELWIDUNGSPHASE K>1

Die Exponentielle Verteilung behandelte Probleme mit einer honstanten Ausfallrate (1): Gedächtnishs. Untersucht man Pribleme mit einer steigenden Aufallrate (K>1) oder unit einer Jallenden (K<1) geht man von Exp(1) in einer Weibull (K,1) über.

K>1: altandes System K<1: lernendes System.