

Flexibilität. nich auf Kundenwünsche anzupassen.



Kennzahl fordie Flexibilität (KPi: key Performance Indicator)

[zeit] Every Part [zeit] Every Interval .. Jedes Teil, Jedes Interval



: Zeitspanne in dem Alle Produkte aus dem Portfolio/Bedarf produziort werden Konnen.

EPEI 1 Woche. Der Prozeß ist in der Lage die wochentliche Bedarfe in einer Woche abzudecken

EPEI 1 Tag. Der Prozeß ist inder lage die tägliche Bedarfe in einem TAG abendecken.

EPEI 1 SCHICHT Der Prozeß ist in der Lage die Schichtbedonfe in einer SCHICHT abzudecken.

EPEI 1 STUNDE. Der Proeß ist in der Lage die stindlichen Bedange in einer STUNDE abrudeden. 1 MONAT = 4 WOCHEN

1 WOCHE = 7 TAGE

1 TAG = 3 SCHICHTEN

1 SCHICHT = 8 STD

1 STD = 60 MINUTEN

KUNDENTAKT (.)


.Herzschlag vom Wunde.


Kundentaht = TAHT =


Zur Verfigung st. Zeit

KUNDENBEDARF

EPEI Takt. Der Proseß Kann in dem (·) kundentakt liefen.







EPEI 1Tag?
1 Schicht?
1 Std?
TAKT?

3 W. prof H4.6M