GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° : 220928_01	
Fiche ouverte le	28/09/2022

Activité :	Extraction Génotypage Analyse 🗸 Autre	<b>;</b>	
Type d'incident :	📗 Equipement 🔲 Fournisseur 🔲 Echantillons 🔽 Mani	pulation	
	Contrôle qualité de REPETABILITE non valide		
	Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide		
	Autre		
Echantillon ou lot d'échantillons concernés : prélèvements de la plaque TISSUE_220928-01			
(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité	(SAM220934)		
	Description du problème		
Chute avec la plaque en main => Plaque retournée, biotubes tombés : 76 Poils et 20 Biopsies.  - 1 biopsie retrouvée à terre, sortie de son biotube replacé en postion H10  - 6 biopsies restées à leur place sur la plaque : E10 H10 G11 H11 G12 H12  - 13 biopsies replacés dans "l'ordre de la chute", position initiale non garantie G10 COLONNE 11 et 12 de A à F			
D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?			
	OUI Préciser :		
	NON		
Nom de l'opérateur : Merbah Malika			
Responsable : Liétar Ludivine			
Date: 28/09/2022			

## Action(s) immédiate(s)

- Seconde coupe des 76 poils, repositionement de toutes les biopsies
- prévenir la responsable de l'incident -> a vu avec Pierre Bouvelle pour la faisabilité de retrouver qui est qui au moment de l'analyse -> la plupart des parents sont dispo, bon espoir de faisabilité, préférable de traiter plutôt que de reprélever
- remplir la fiche de non-coformité
- Résolution : suite à l'analyse des génotypages le 07/10/2022 (sem40 2022), réattributions/corrections faites > ok (LL le 14/10/2022)

Nom de l'opérateur : Merbah Malika Responsable : Liétar Ludivine

Date: 28/09/2022

1/2

Impact et conséquences sur l'activité		
Travail de coupe effectué deux fois. Coût temps de vérification/correction au moment de l'analyse (il n'y a pas eu besoin de reprélever).		
Nom de l'opérateur : Merbah Malika		
Responsable : Liétar Ludivine  Date : 28/09/2022		
Date . 20/09/2022		
Recherche des causes		
Incident provoqué par une chute accidentelle avec la plaque en main		
Nom de l'opérateur : Merbah Malika		
Responsable : Liétar Ludivine		
Date: 28/09/202		
Traitements, solutions trouvées, plan mis en place		
Se lever du siège et seulement après prendre la plaque (pas les deux en même temps).  Eventuellement, dans un second temps, si l'incident se reproduit, fixer le couvercle (scotch), travailler avec des plaques dont le couvercle se clipse.		
Délai de mise en oeuvre : immédiat		
Nom de l'opérateur : Merbah Malika		
Responsable : Liétar Ludivine		
Date: 28/09/2022		
Suivi de l'efficacité :		
Action mise en oeuvre le : 29/09/202		
Action efficace ? OUI NON		
Commentaires : à suivre dans le temps, si non envisager de scotcher les plaques		
Nom de l'opérateur : Merbah Malika		
Responsable : Liétar Ludivine		
Fiche cloturée le : 14/10/2022		