

PRODUKT

Schnittstellenanforderung wurde unterschiedlich interpretiert

REGEL-HYPOTHESE

Funktionsreserve im kritischen Lastfall ist zu gering

REGEL-HYPOTHESE

Toleranzkette berücksichtigt thermische Ausdehnung nicht vollständig

EIGENE BEOBACHTUNG

Prozessfenster driftet während der Aufwärmphase

EIGENE BEOBACHTUNG

Änderung wurde ohne erneute Freigabe übernommen

REGEL-HYPOTHESE

Prüfreihenfolge beeinflusst das beobachtete Fehlerbild

REGEL-HYPOTHESE

MATERIAL

Wareneingangsprüfung erfasst das kritische Merkmal nicht

REGEL-HYPOTHESE

Feuchteaufnahme verändert das Werkstoffverhalten

REGEL-HYPOTHESE

Eigenschaften schwanken zwischen Lieferchargen

EIGENE BEOBACHTUNG

Verantwortung für auffällige Messwerte ist unklar

EIGENE BEOBACHTUNG

Arbeitsanweisung wird unterschiedlich interpretiert

REGEL-HYPOTHESE

Reklamationserkenntnisse fließen verzögert zurück

REGEL-HYPOTHESE

MESSUNG

Zeitstempel und Chargenzuordnung sind nicht konsistent

REGEL-HYPOTHESE

Temperaturdrift des Sensors wird nicht kompensiert

REGEL-HYPOTHESE

Messsystemstreuung überlagert die Produktstreuung

EIGENE BEOBACHTUNG

Prüfprofil bildet reale Einsatzbedingungen nur teilweise ab

EIGENE BEOBACHTUNG

Temperatur und Vibration wirken möglicherweise gemeinsam

REGEL-HYPOTHESE

Transportbedingungen belasten Komponenten vor dem Einsatz

REGEL-HYPOTHESE

AUSGANGSPROBLEM

Sporadische Funktionsausfälle
nach thermischer Belastung in der Serienprüfung

PROZESS

MENSCH

UMGEBUNG