


灰度渐变测试


检测黑墨密度、伽马与色阶范围

灰度阶梯 — 0% 到 100% (11 级)



应能清晰区分全部 11 级灰度。

细密阶梯 — 5% 增量 (21 级)



平滑渐变带



中性灰平衡



灰块应呈中性——不带蓝、红、绿等偏色。

- ✓ 应看到：11 级粗阶梯全部可辨、渐变带平滑、灰块中性。
- ✗ 问题迹象：台阶粘连、灰色区域偏色、色调突变。