



## NOTED:

- Pada saat routing Test-point dan led berada di Top-layer semua
- Validasikan Input sense dan Battery sense agar tidak terjadi kesalahan routing
- Validasikan lagi NET pada XB5353 agar proteksi berjalan dengan benar.



