

CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
1 de 5

Rev	Data	Revisado por:	Rubrica	Aprovado por:	Rubrica
07	julho/2007	Renê Benedetti	A	Danilo Lapastini	(1)

1. OBJETIVO:

Estabelecer uma sistemática, a fim de identificar e tratar uma não-conformidade relacionada ao processo de calibração realizado pela HEXAGON METROLOGY.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Este procedimento se aplica ao Laboratório de Calibração da HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA. – atividades de calibração de Máquinas de Medição por Coordenadas.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

- Manual da Qualidade
- Procedimento de Ação Corretiva e Ação Preventiva PQ5-01
- · Auditorias Internas da Qualidade

4. DEFINIÇÕES:

- 4.1 Não-conformidade: Não atendimento de um requisito especificado.
- 4.2 <u>Ação corretiva:</u> Ação tomada após uma não-conformidade já ter ocorrido e deve remover tanto os sintomas quanto às causas.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- 5.1 Consideração inicial: O Anexo A tem por objetivo, relacionar os requisitos normativos da Norma NBR ISO/IEC 17025:2005 com os requisitos estabelecidos neste documento.
- 5.2 O Formulário mostrado como Anexo B ("Formulário Relatório de Análise Crítica RAC") é aberto pelo Laboratório quando qualquer aspecto de seu trabalho de calibração, ou os resultados deste trabalho não estiverem em conformidade com seus Procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente.
- 5.3 Controle dos trabalhos de calibração não-conformes:
 - 5.3.1 Uma não-conformidade pode ser evidenciada: no Certificado de Calibração emitido pelo Laboratório de Calibração da HEXAGON METROLOGY, na qualificação técnica do pessoal do Laboratório, na confiabilidade metrológica dos padrões do Laboratório, na documentação da Qualidade, durante a calibração em campo (variação excessiva da temperatura durante a calibração), entre outras partes.

Importante: Como forma de evitar o uso não intencional da "parte" não-conforme, a mesma deve ser identificada, quando aplicável.

5.3.2 No caso de uma não-conformidade evidenciada pela Gerência Técnica do Laboratório, pelo cliente ou em auditorias, a Qualidade abre o "Formulário



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
2 de 5

Relatório de Análise Crítica - RAC" conforme modelo no Anexo B, comunica as funções envolvidas, incluindo a Gerência do Service e define uma disposição para remover o problema.

- 5.3.3 Cabe a Gerência da Qualidade gerenciar a não-conformidade, incluindo a necessidade ou não da abertura de ações, que podem incluir a interrupção do trabalho de calibração. Caso exista a necessidade de uma interrupção temporária, somente a Gerência Técnica do Laboratório tem autoridade definida para autorizar a retomada dos trabalhos de calibração.
- 5.3.4 Cabe ao Gerente da Qualidade avaliar a importância da não-conformidade, incluindo a necessidade ou não da abertura de ações conforme o "Procedimento de Ação Corretiva e Ação Preventiva PQ5-01".
- 5.3.5 Onde necessário, o cliente deverá ser informado pela Gerência Técnica do Laboratório e a calibração cancelada. Uma nova calibração será planejada e realizada sem custos para o cliente.
- 5.3.6 Quando uma não-conformidade for detectada pelo Laboratório após a entrega da calibração, a HEXAGON METROLOGY através da Gerência Técnica do Laboratório toma ações apropriadas em relação ao efeito ou potencial efeito da não-conformidade.
- 5.3.7 Quando uma "parte" não-conforme da calibração for corrigida, exemplo, equipamento de medição da HEXAGON METROLOGY com mau funcionamento, essa deve ser reverificada contra critérios de aceitação, antes de ser liberada para o uso.

6. ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO:

- Revisão geral do texto;
- Revisão do item 5.3.1 definindo alguns tipos de trabalhos não-conformes;
- Revisão do item 5.3.3 definindo o responsável pela retomada de trabalho no caso de interrupção temporária;
- Necessita de treinamento interno.

7. ANEXOS:

- 7.1 Anexo A: Matriz de correlação: NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ4-01- Rev.07
- 7.2 Anexo B: Modelo do "Formulário de Relatório de Análise Crítica RAC"



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
3 de 5

ANEXO A - MATRIZ DE CORRELAÇÃO (NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ4-01 - Rev.07):

Norma NBR ISO/IEC 17025:2005:	Requisitos correspondentes deste documento (PQ4-01 - Rev.07):		
Controle dos Trabalhos de Ensaio e/ou Calibração Não-Conforme	Controle dos Trabalhos de Calibração Não-Conformes		
Requisito 4.9.1	5.2		
Requisito 4.9.1.a	5.3.3		
Requisito 4.9.1.b	5.3.4		
Requisito 4.9.1.c	5.3.4		
Requisito 4.9.1.d	5.3.5		
Requisito 4.9.1.e	5.3.3		
Requisito 4.9.2	5.3.4		



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
4 de 5

ANEXO B: Modelo de "Formulário de Relatório de Análise Crítica - RAC":

ON HEXAGON METROLOGY		RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA – RAC			REVISÃO:	
		PRODUTO NÃO-CONFORME, RECLAMAÇÕES E AÇÕES				
COF			CORRETI	VAS E PREVENT	PÁGINA: 1 de 2	
1-RAC N°	AC N° ABERTO POR:		RUBRICA		DATA	
2-ATIVIDADE	QUE E	VIDENCIOU A	ABERTURA DO RE	ELATÓRIO		
☐ Não-Co	nformi	dade	Reclam	ações	☐ Observaçõe	es (Melhoria do Sistema)
3-DESCRIÇÃO	DA EVI	DÊNCIA				
4-PROCEDE?						
		Sim	– Continuar	☐ Não – J	ustificar no item	6
	ÃO DAS	FUNÇÕES ENV	OLVIDAS			
ÁREA		NOME		RU	JBRICA:	DATA
				-		
				-		
6-ANÁLISE C	RÍTICA	DA EVIDÊNCIA	E DISPOSIÇÃO	FTNAL:		
- 1111111111111111111111111111111111111		J. 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1	E baoi obagno	1 61476		
7-CLIENTE CO	ONSULTA	ADO?				
			Por:			
□Não	☐ Sim		Data:			
			Contato:			
8-ABRIR REGI	STRO D	E AÇÃO?				
□Não		Sim		Ação Corretiva	☐ Açâ	ão Preventiva
9-INVESTIGA	ção da	CAUSA DA NÃ	O-CONFORMIDA	DE		
10-AÇÃO A SE	R TOM	ADA PARA EVIT	'AR RE-OCORRÊN	NCIA OU OCORRÊNCIA	DA NÃO-CONFORM	IDADE:
RESPONSÁVEL	.:			PRAZO:	DATA	A FINAL:

ON HEXAGON

PROCEDIMENTO DE CONTROLE DOS TRABALHOS DE CALIBRAÇÃO NÃO-CONFORMES

CÓDIGO:	1
PQ4-01	
REVISÃO:	1
07	-
PÁGINA:	7
E 4 - E	ı

	RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA – RAC	REVISÃO:
OW HEXAGON METROLOGY	PRODUTO NÃO-CONFORME, RECLAMAÇÕES E AÇÕES	REVISADO EM:
	CORRETIVAS E PREVENTIVAS	PÁGINA: 2 de 2

11 MONITORAMENTO	DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	n		
II-MONITORAMENTO	DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	,		
12-MONITORAMENTO	DA EFICÁCIA DA AÇÃO			
RESPONSÁVEL:		PRAZO:	DATA FINAL:	