UWAGA NOGI NALEŻY KOTWIĆ W UKŁADZIE: NOGI SKRAJNE KOTWIĆ POPRZEZ WSZYSTKIE OTWORY W STOPIE NOGI NOGI W CIĄGACH KOTWIĆ PO 4 KOTWY PO PRZEKĄTNEJ PROFILU NOGI

KOMPLET ME-N330 -1SZT PODKŁADKA POZIOMUJĄCA -5SZT KOTWA -4SZT

SYMBOL	H (MM)	G (MM)	Gc (MM)
ME-N33037550	5500	370	870
ME-N33047270	2700	470	970
ME-N33057450	4500	570	1070
ME-N33057550	5500	570	1070
ME-N33067450	4500	670	1170
ME-N33067550	5500	670	1170
ME-N33087450	4500	870	1370

