

INSTRUÇÃO DE TRABALHO Manuseio, preservação e armazenamento equipamento

DSG.018.PT

Rev.nº.: 0

Data Rev.: 22/07/19

Página 1 de 2

1. OBJETIVO

Garantir a integridade da exatidão e da adequação ao uso dos equipamentos (instrumentos) em uso, incluindo os padrões.

2. RESPONSABILIDADE

Cabe a Administração de Metrologia Industrial a responsabilidade pela tarefa acima descrita.

3. GLOSSÁRIO

4. FORMULÁRIOS

5. CONDIÇÕES GERAIS

- 5.1. Na aquisição de novos equipamentos, sempre que possível, devem ser adquiridas também as respectivas caixas, capas ou outro tipo de proteção oferecido pelos fabricantes dos mesmos.
- 5.2. Quando não estiverem sendo usados, os equipamentos devem ser mantidos dentro de suas embalagens e armazenados em local adequado (isento de poeira, atmosfera ácida, alta temperatura, vibrações, etc..) de modo a preservar-lhes a exatidão bem como fisicamente. Aplica-se também aos equipamentos durante seus intervalos de uso.
- 5.3. Instrumentos eletrônicos em geral, quando estiverem fora de uso por mais de uma semana, devem ter suas pilhas retiradas a fim de evitar que ocorram danos aos mesmos por vazamento nas baterias. Exceção apenas aos que usam baterias de lítio.
- 5.4. O manuseio deve ser o mais cuidadoso possível de modo a preservar-lhes a confiabilidade e a vida útil. De um modo geral, os seguintes cuidados devem ser tomados:
- equipamentos eletro eletrônicos antes de serem ligados devem ser verificados se a tensão de alimentação está de acordo com a da tomada;
- certificar se grandeza física ou química a ser lida está de acordo com a usada ou selecionada no equipamento (exemplo dos multímetros);
- certificar se a amplitude da grandeza a ser lida é igual ou inferior ao limite ou fundo de escala estabelecido pelo fabricante (exemplo: tensiômetro de fio, dinamômetro, dispositivos em geral que utilizam células de carga, etc..):
- verificar se as condições físicas ou químicas podem ser suportadas pelo elemento sensor (exemplo: uso de ponteiros de borracha dos tacômetros em superfícies muito quentes maiores 70C, de termopares em banhos ácidos, etc..);
- evitar dobras e amassamentos (exemplo: trenas, réguas);
- não usar equipamentos com outras finalidades que não àquelas previstas para os mesmos

(exemplo: não usar as orelhas dos paquímetros para riscar);

- quaisquer outros cuidados relativos aos equipamentos em uso.

6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS



INSTRUÇÃO DE TRABALHO Manuseio, preservação e armazenamento equipamento

DSG.018.PT
Rev.nº.: 0
Data Rev.: 22/07/19
Página 2 de 2

NA.

7. ANEXOS

8. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão nº	Descrição	Data	Responsável